



REPORTE DE SERVICIOS MENSUAL CONTRATO 197-2023



VITACOM DE COLOMBIA S.A.S
Dirección: Carrera 7 # 156-80. Bogotá, Colombia
TEL:(+57)1 7452741

Febrero de 2024

REPORTE DE SERVICIOS MES DE MAYO CONTRATO 197-2023

Del sistema de gestión se extrae la información de conexión satelital de cada una de las diferentes sedes activadas.

1. PLAYA MURRI

General	Edit
Provider	test_20220330
MACsat	cc:f6:7a:07:b3:64
IP address	10.30.2.23
Administrative status	Commissioned
Operational status	Logged on
Software version	1.02.a1d1f3f
VLAN support	Capable
Security support	Capable (incl. gcm)
ACM	Enabled
Manufacturer	AYECKA
Hardware Id	8 (GEN 3)
Serial	205504676
Provisioning time	2023-10-10 17:40:20+00:00
First logon	2023-10-11 19:45:15+00:00

Ping terminal from hub [cc:f6:7a:07:b3:64]

✓ Ok

```

PING 10.30.2.23 (10.30.2.23) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.30.2.23: icmp_seq=1 ttl=63 time=998 ms
64 bytes from 10.30.2.23: icmp_seq=2 ttl=63 time=992 ms
64 bytes from 10.30.2.23: icmp_seq=3 ttl=63 time=1030 ms

--- 10.30.2.23 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 992.128/1006.860/1030.349/16.807 ms, pipe 2

```

Figura 1: Conexión RF IPSE PLAYA MURRI

En la Figura 1, verificando el NMS, se puede evidenciar parámetros nominales de conexión con la remota.

2. LOMA MURRI

General	Edit
Provider	test_20220330
MACsat	cc:f6:7a:07:b3:37
IP address	10.30.2.25
Administrative status	Commissioned
Operational status	Logged on
Software version	1.02.a1d1f3f
VLAN support	Capable
Security support	Capable (incl. gcm)
ACM	Enabled
Manufacturer	AYECKA
Hardware Id	8 (GEN 3)
Serial	205504631
Provisioning time	2023-10-10 17:57:53+00:00
First logon	2023-10-10 22:55:39+00:00

Ping terminal from hub [cc:f6:7a:07:b3:37]

✓ Ok

```

PING 10.30.2.25 (10.30.2.25) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.30.2.25: icmp_seq=1 ttl=63 time=1039 ms
64 bytes from 10.30.2.25: icmp_seq=2 ttl=63 time=985 ms
64 bytes from 10.30.2.25: icmp_seq=3 ttl=63 time=1022 ms

--- 10.30.2.25 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3020ms
rtt min/avg/max/mdev = 985.449/1015.703/1039.097/22.432 ms, pipe 2

```

Figura 2: Conexión RF IPSE LOMA MURRI

En la Figura 2, verificando el NMS, se puede evidenciar parámetros nominales de conexión con la remota.

3. VILLALOBOS

General		Edit
Provider	test_20220330	
MACsat	cc:f6:7a:07:b4:d2	
IP address	10.30.2.4	
Administrative status	Commissioned	
Operational status	Logged on	
Software version	1.02.a1d1f3f	
VLAN support	Capable	
Security support	Capable (incl. gcm)	
ACM	Enabled	
Manufacturer	AYECKA	
Hardware Id	8 (GEN 3)	
Serial	205505042	
Provisioning time	2023-11-03 15:53:56+00:00	
First logon	2023-11-03 17:19:23+00:00	

Ping terminal from hub [cc:f6:7a:07:b4:d2]

✓ Ok

```

PING 10.30.2.4 (10.30.2.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.30.2.4: icmp_seq=1 ttl=63 time=1036 ms
64 bytes from 10.30.2.4: icmp_seq=2 ttl=63 time=985 ms
64 bytes from 10.30.2.4: icmp_seq=3 ttl=63 time=1023 ms

--- 10.30.2.4 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 985.999/1015.284/1036.292/21.381 ms, pipe 2

```

Figura 3: Conexión RF IPSE VILLALOBOS

En la Figura 3, verificando el NMS, se puede evidenciar parámetros nominales de conexión con la remota.

4. GALVEZ

General		Edit
Provider	test_20220330	
MACsat	cc:f6:7a:07:b5:98	
IP address	10.30.2.12	
Administrative status	Commissioned	
Operational status	Logged on	
Software version	1.02.a1d1f3f	
VLAN support	Capable	
Security support	Capable (incl. gcm)	
ACM	Enabled	
Manufacturer	AYECKA	
Hardware Id	8 (GEN 3)	
Serial	205505240	
Provisioning time	2023-09-14 16:40:23+00:00	
First logon	2023-09-22 17:55:25+00:00	

Ping terminal from hub [cc:f6:7a:07:b5:98]

✓ Ok

```

PING 10.30.2.12 (10.30.2.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.30.2.12: icmp_seq=1 ttl=63 time=1017 ms
64 bytes from 10.30.2.12: icmp_seq=2 ttl=63 time=1007 ms
64 bytes from 10.30.2.12: icmp_seq=3 ttl=63 time=1000 ms

--- 10.30.2.12 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1000.373/1008.682/1017.889/7.225 ms, pipe 2

```

Figura 4: Conexión RF IPSE GALVEZ

En la Figura 4, verificando el NMS, se puede evidenciar parámetros nominales de conexión con la remota.

5. COMUNIDAD I. PUERTO INDIO

Figura 5: Conexión RF IPSE PUERTO INDIO

En la Figura 5, verificando el NMS, de acuerdo a lo validado con el contacto de la zona el señor Javier Zarco, informa que una de las plantas se encuentra con falla.

6. SAN BERNARDO BUJURON

Figura 6: Conexión RF IPSE SAN BERNARDO BUJURON

En la Figura 6, verificando el NMS, se puede evidenciar que estuvo en funcionamiento hasta finales del mes de febrero, pero no fue posible el contacto con la zona para tener validación de la planta.

7. MIACORA

General		Edit
Provider	test_20220330	
MACsat	cc:f6:7a:07:b4:9f	
IP address	10.30.2.22	
Administrative status	Commissioned	
Operational status	Logged on	
Software version	1.02.a1d1f3f	
VLAN support	Capable	
Security support	Capable (incl. gcm)	
ACM	Enabled	
Manufacturer	AYECKA	
Hardware Id	8 (GEN 3)	
Serial	205504991	
Provisioning time	2023-12-05 18:31:17+00:00	
First logon	2023-12-05 18:42:08+00:00	

Ping terminal from hub [cc:f6:7a:07:b4:9f]

✓ Ok

```

PING 10.30.2.22 (10.30.2.22) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.30.2.22: icmp_seq=1 ttl=63 time=985 ms
64 bytes from 10.30.2.22: icmp_seq=2 ttl=63 time=1024 ms
64 bytes from 10.30.2.22: icmp_seq=3 ttl=63 time=961 ms

--- 10.30.2.22 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2013ms
rtt min/avg/max/mdev = 961.181/990.618/1024.678/26.127 ms, pipe 2

```

Figura 7: Conexión RF IPSE MIACORA

En la Figura 7, verificando el NMS, se puede evidenciar parámetros nominales de conexión con la remota.

8. NUNCIDO

Key performance indicators	
Last login	2024-01-02 15:23:13+00:00
Last return traffic	n/a
Last forward traffic	2024-01-02 18:12:50+00:00 using QPSK 1/4
Management traffic - current plan *	0 1 0 1 0 1
Formats - current plan	n/a
Overall traffic from provisioning	0 1 0 1 0 1
Statistics - last 60 minutes before last logoff	showhide
Last known status	
at 2023-12-04 18:45:24+00:00	
Platform details	showhide
Network parameters	showhide
IST parameters	showhide
Commissioning	
Edit	
Method	from BSS
Commissioning time	2023-10-03 20:59:42+00:00
Installer	Simon
Site	Nuncido

Figura 8: Conexión RF IPSE NUNCIDO

En la Figura 8, verificando el NMS, se puede evidenciar que estuvo en funcionamiento hasta inicio del mes de enero, pero no fue posible el contacto con la zona para tener validación de la planta.

9. PAPAYO

General		Edit	
Provider	test_20220330		
MACsat	cc:f6:7a:07:b4:b8		
IP address	10.30.2.24		
Administrative status	Commissioned		
Operational status	Logged on		
Software version	1.02.a1d1f3f		
VLAN support	Capable		
Security support	Capable (incl. gcm)		
ACM	Enabled		
Manufacturer	AYECKA		
Hardware Id	8 (GEN 3)		
Serial	205505016		
Provisioning time	2023-10-10 17:49:11+00:00		
First login	2023-10-11 19:33:50+00:00		

Ping terminal from hub [cc:f6:7a:07:b4:b8]	
Ok	
PING 10.30.2.24 (10.30.2.24) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.30.2.24: icmp_seq=2 ttl=63 time=1032 ms 64 bytes from 10.30.2.24: icmp_seq=3 ttl=63 time=1001 ms 64 bytes from 10.30.2.24: icmp_seq=5 ttl=63 time=972 ms --- 10.30.2.24 ping statistics --- 5 packets transmitted, 3 received, 40% packet loss, time 4062ms rtt min/avg/max/mdev = 972.232/1001.884/1032.247/24.533 ms, pipe 2	

Figura 9: Conexión RF IPSE PAPAYO

En la Figura 9, verificando el NMS, se puede evidenciar parámetros nominales de conexión con la remota.

10. SAN JOSE DE TAMBORAL

Figura 10: Conexión RF IPSE SAN JOSE DE TAMBORAL

En la Figura 10, verificando el NMS, la comunidad se encuentra suministrando el combustible con recursos propios de acuerdo con lo informado por el contacto de la zona el señor Eulises Mosquera.

11. BALSITA

Figura 11: Conexión RF IPSE BALSITA

En la Figura 11, verificando el NMS, En conversación con el señor Yuban Vargas García contacto de la zona, informa que la planta no funciona hace más de un año y tampoco está llegando el combustible.

12. ISLETA

Figura 12: Conexión RF IPSE ISLETA

En la Figura 12, verificando el NMS, debido a que no se pudo obtener comunicación con la zona y en validación con la orden de servicio se evidencia que podría haber novedad ya que el combustible es suministrado por la comunidad.

13. UNION CHAMI

Figura 13: Conexión RF IPSE UNION CHAMI

En la Figura 13, verificando el NMS, en conversación con el señor Arcesio Bamiama contacto de la zona, informa que la planta dejó de funcionar hace más de 1 año, a la zona se han presentado dos técnicos, pero no han podido dar solución a la falla y tampoco está llegando el combustible.

14. JUNTAS DE TAMANA

General		Edit
Provider	test_20220330	
MACsat	cc:f6:7a:07:b4:93	
IP address	10.30.2.1	
Administrative status	Commissioned	
Operational status	Logged on	
Software version	1.02.a1d1f3f	
VLAN support	Capable	
Security support	Capable (incl. gcm)	
ACM	Enabled	
Manufacturer	AYECKA	
Hardware Id	8 (GEN 3)	
Serial	205504979	
Provisioning time	2023-09-14 20:42:14+00:00	
First logon	2023-10-10 18:46:58+00:00	

Ping terminal from hub [cc:f6:7a:07:b4:93]

✓ Ok

```

PING 10.30.2.1 (10.30.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.30.2.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=973 ms
64 bytes from 10.30.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=966 ms
64 bytes from 10.30.2.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=1003 ms

--- 10.30.2.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms
rtt min/avg/max/mdev = 966.369/981.065/1003.335/16.013 ms

```

Figura 14: Conexión RF IPSE JUNTAS DE TAMANA

En la Figura 14, verificando el NMS, se puede evidenciar parámetros nominales de conexión con la remota.

15. BELEN DE DOCAMPO

Last logon	2024-01-26 22:39:13+00:00
Last return traffic	n/a
Last forward traffic	2024-01-27 01:23:41+00:00 using QPSK 1/4
Management traffic - current plan *	0 ↑ 0 ↓ 0 I ➡
Formats - current plan	n/a
Overall traffic from provisioning	0 ↑ 0 ↓ 0 I ➡
Statistics - last 60 minutes before last logoff	showhide
Last known status	at 2023-11-02 22:21:32+00:00
Platform details	showhide
Network parameters	showhide
IST parameters	showhide
Commissioning	Edit
Method	from BSS
Commissioning time	2023-09-27 01:21:55+00:00
Installer	Alfonso
Site	Belen de Docampo

Figura 15: Conexión RF IPSE BELEN DE DOCAMPO

En la Figura 15, verificando el NMS, De acuerdo con validación con la zona posiblemente la

falla se presenta por temas de combustible.

16. DIVISA NAUCA

Figura 16: Conexión RF IPSE DIVISA NAUCA

En la Figura 16, verificando el NMS, debido a que no se pudo obtener contacto con la zona se valida con orden de servicio donde se evidencia que la planta esta dañada y no les llega el combustible.

17. UNIÓN WAUNAÁN

General	Edit 
Provider	test_20220330
MACsat	cc:f6:7a:07:b3:5c
IP address	10.30.2.17
Administrative status	Commissioned
Operational status	Logged off
Software version	1.02.a1d1f3f
VLAN support	Capable
Security support	Capable (incl. gcm)
ACM	Enabled
Manufacturer	AYECKA
Hardware Id	8 (GEN 3)
Serial	205504668
Provisioning time	2023-09-22 21:43:38+00:00
First logon	2023-10-15 01:28:39+00:00

Figura 17: Conexión RF IPSE UNIÓN WAUNAÁN

En la Figura 17, verificando el NMS, se puede evidenciar que estuvo en funcionamiento hasta finales del mes de febrero, pero no fue posible el contacto con la zona para tener validación de la planta.

18. BOCAS DE APARTADO

Figura 18: Conexión RF IPSE BOCAS DE APARTADO

En la Figura 18, verificando el NMS, debido a que no se pudo tener comunicación con la zona se valida con la orden de servicio y la planta se encontraba averiada desde la instalación.

19. POTEDO

General	Edit
Provider	test_20220330
MACsat	cc:f6:7a:07:b4:5a
IP address	10.30.2.11
Administrative status	Commissioned
Operational status	Logged on
Software version	1.02.a1d1f3f
VLAN support	Capable
Security support	Capable (incl. gcm)
ACM	Enabled
Manufacturer	AYECKA
Hardware id	8 (GEN 3)
Serial	205504922
Provisioning time	2023-10-03 19:43:31+00:00
First login	2023-10-03 19:43:34+00:00

Ping terminal from hub [cc:f6:7a:07:b4:5a]

✓ Ok

```

PING 10.30.2.11 (10.30.2.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.30.2.11: icmp_seq=1 ttl=63 time=1024 ms
64 bytes from 10.30.2.11: icmp_seq=2 ttl=63 time=992 ms
64 bytes from 10.30.2.11: icmp_seq=3 ttl=63 time=1033 ms

--- 10.30.2.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3024ms
rtt min/avg/max/mdev = 992.629/1017.016/1033.564/17.606 ms, pipe 2

```

Figura 19: Conexión RF IPSE POTEDO

En la Figura 19, verificando el NMS, se puede evidenciar parámetros nominales de conexión con la remota.

20. UNIÓN CHOCÓ

Figura 20: Conexión RF IPSE UNIÓN CHOCÓ

En la Figura 20, verificando el NMS, De acuerdo con información suministrada por el señor Reiben Menrache contacto de zona, informa que la planta esta presentando falla.

21. PLAYITA CATRU

General		Edit
Provider	test_20220330	
MACsat	cc:f6:7a:07:b1:dd	
IP address	10.30.2.5	
Administrative status	Commissioned	
Operational status	Logged on	
Software version	1.02.a1d1f3f	
VLAN support	Capable	
Security support	Capable (incl. gcm)	
ACM	Enabled	
Manufacturer	AYECKA	
Hardware Id	8 (GEN 3)	
Serial	205504285	
Provisioning time	2023-09-21 21:06:00+00:00	
First logon	2023-09-22 17:21:25+00:00	

Ping terminal from hub [cc:f6:7a:07:b1:dd]

✓ Ok

```

PING 10.30.2.5 (10.30.2.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.30.2.5: icmp_seq=1 ttl=63 time=1002 ms
64 bytes from 10.30.2.5: icmp_seq=2 ttl=63 time=996 ms
64 bytes from 10.30.2.5: icmp_seq=3 ttl=63 time=992 ms

--- 10.30.2.5 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms
rtt min/avg/max/mdev = 992.891/997.333/1002.613/4.012 ms, pipe 2
        
```

Figura 21: Conexión RF IPSE PLAYITA CATRU

En la Figura 21, verificando el NMS, se puede evidenciar parámetros nominales de conexión con la remota.

22. LAGUNA COLORADA

General		Edit
Provider	test_20220330	
MACsat	cc:f6:7a:07:b4:d1	
IP address	10.30.2.14	
Administrative status	Commissioned	
Operational status	Logged on	
Software version	1.02.a1d1f3f	
VLAN support	Capable	
Security support	Capable (incl. gcm)	
ACM	Enabled	
Manufacturer	AYECKA	
Hardware Id	8 (GEN 3)	
Serial	205505041	
Provisioning time	2023-09-14 16:44:20+00:00	
First logon	2023-09-21 07:49:17+00:00	

Ping terminal from hub [cc:f6:7a:07:b4:d1]

✓ Ok

```

PING 10.30.2.14 (10.30.2.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.30.2.14: icmp_seq=1 ttl=63 time=1035 ms
64 bytes from 10.30.2.14: icmp_seq=2 ttl=63 time=1043 ms
64 bytes from 10.30.2.14: icmp_seq=3 ttl=63 time=993 ms

--- 10.30.2.14 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2030ms
rtt min/avg/max/mdev = 993.024/1024.041/1043.281/22.158 ms, pipe 2
        
```

Figura 22: Conexión RF IPSE LAGUNA COLORADA

En la Figura 22, verificando el NMS, se puede evidenciar parámetros nominales de conexión con la remota.

23. CHORRO BOCON

Figura 23: Conexión RF IPSE CHORRO BOCON

En la Figura 23, verificando el NMS, de acuerdo con la información suministrada por el señor Camilo Flores contacto de la zona, notifica que la plata solo estuvo en funcionamiento unos días del mes de diciembre debido a que no han vuelto a tener combustible, se procede a programar visita técnica para su respectiva revisión.

24. CABO DE LA VELA

General		Edit
Provider	test_20220330	
MACsat	cc:f6:7a:07:b4:be	
IP address	10.30.2.0	
Administrative status	Commissioned	
Operational status	Logged on	
Software version	1.02.a1d1f3f	
VLAN support	Capable	
Security support	Capable (incl. gcm)	
ACM	Enabled	
Manufacturer	AYECKA	
Hardware Id	8 (GEN 3)	
Serial	205505022	
Provisioning time	2023-11-03 15:51:21+00:00	
First logon	2023-11-03 16:07:57+00:00	

Ping terminal from hub [cc:f6:7a:07:b4:be]

✓ Ok

```

PING 10.30.2.0 (10.30.2.0) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.30.2.0: icmp_seq=1 ttl=63 time=1010 ms
64 bytes from 10.30.2.0: icmp_seq=2 ttl=63 time=989 ms
64 bytes from 10.30.2.0: icmp_seq=3 ttl=63 time=1026 ms

--- 10.30.2.0 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 989.198/1008.880/1026.991/15.490 ms, pipe 2

```

Figura 24: Conexión RF IPSE CABO DE LA VELA

En la Figura 24, verificando el NMS, se puede evidenciar parámetros nominales de conexión con la remota.

25. SAN ISIDRO - CALIMA

General		Edit
Provider	test_20220330	
MACsat	cc:f6:7a:07:b3:57	
IP address	10.30.2.6	
Administrative status	Commissioned	
Operational status	Logged on	
Software version	1.02.a1d1f3f	
VLAN support	Capable	
Security support	Capable (incl. gcm)	
ACM	Enabled	
Manufacturer	AYECKA	
Hardware id	8 (GEN 3)	
Serial	205504663	
Provisioning time	2023-09-22 14:03:10+00:00	
First logon	2023-09-22 18:13:47+00:00	

Ping terminal from hub [cc:f6:7a:07:b3:57]

✓ Ok

```

PING 10.30.2.6 (10.30.2.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.30.2.6: icmp_seq=1 ttl=63 time=986 ms
64 bytes from 10.30.2.6: icmp_seq=2 ttl=63 time=1019 ms
64 bytes from 10.30.2.6: icmp_seq=3 ttl=63 time=994 ms

--- 10.30.2.6 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2017ms
rtt min/avg/max/mdev = 986.518/1000.263/1019.341/13.968 ms, pipe 2

```

Figura 25: Conexión RF IPSE SAN ISIDRO - CALIMA

En la Figura 25, verificando el NMS, se puede evidenciar parámetros nominales de conexión con la remota.

26. HUMANES MAR

Last logon	2024-01-20 16:10:31+00:00
Last return traffic	n/a
Last forward traffic	2024-01-20 18:58:11+00:00 using QPSK 1/4
Management traffic - current plan *	0 1 0 1 0 1
Formats - current plan	n/a
Overall traffic from provisioning	0 1 0 1 0 1
Statistics - last 60 minutes before last logoff	showhide
Last known status	at 2023-10-25 19:29:00+00:00
Platform details	showhide
Network parameters	showhide
IST parameters	showhide
Commissioning	Edit
Method	from BSS
Commissioning time	2023-09-27 12:31:02+00:00
Installer	Alfonso
Site	Humanes Mar

Figura 26: Conexión RF IPSE HUMANES MAR

En la Figura 26, verificando el NMS, se puede evidenciar que estuvo en funcionamiento hasta mitad del mes de enero, pero no fue posible el contacto con la zona para tener validación de la planta.

27. CONCEPCIÓN

Last logon	2024-01-25 09:33:42+00:00
Last return traffic	n/a
Last forward traffic	2024-01-25 12:23:41+00:00 using QPSK 1/4
Management traffic - current plan *	0 ↑ 0 ↓ 0 ↓
Formats - current plan	n/a
Overall traffic from provisioning	0 ↑ 0 ↓ 0 ↓
Statistics - last 60 minutes before last logoff	showhide
Last known status	at 2023-10-20 23:53:41+00:00
Platform details	showhide
Network parameters	showhide
IST parameters	showhide
Commissioning	Edit
Method	from BSS
Commissioning time	2023-10-11 21:22:22+00:00
Installer	Alfonso
Site	Concepción

Figura 27: Conexión RF IPSE CONCEPCIÓN

En la Figura 27, verificando el NMS, se puede evidenciar que estuvo en funcionamiento hasta mitad del mes de enero, pero no fue posible el contacto con la zona para tener validación de la planta.

28. SILVA

General	Edit
Provider	test_20220330
MACsat	cc:f6:7a:07:b4:a4
IP address	10.30.2.9
Administrative status	Commissioned
Operational status	Logged on
Software version	1.02.a1d1f3f
VLAN support	Capable
Security support	Capable (incl. gcm)
ACM	Enabled
Manufacturer	AYECKA
Hardware Id	8 (GEN 3)
Serial	205504996
Provisioning time	2023-09-14 16:35:40+00:00
First logon	2023-09-22 20:17:36+00:00

Ping terminal from hub [cc:f6:7a:07:b4:a4]
✓ Ok
PING 10.30.2.9 (10.30.2.9) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.30.2.9: icmp_seq=1 ttl=63 time=981 ms 64 bytes from 10.30.2.9: icmp_seq=2 ttl=63 time=985 ms 64 bytes from 10.30.2.9: icmp_seq=3 ttl=63 time=978 ms --- 10.30.2.9 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms rtt min/avg/max/mdev = 978.343/982.099/985.976/3.117 ms

Figura 28: Conexión RF IPSE SILVA

En la Figura 28, verificando el NMS, se puede evidenciar parámetros nominales de conexión con la remota.