

Barranquilla 21 de noviembre de 2023

Ingeniero

NEDOR GERARDO GUERRERO MOLINA

Estimado ingeniero

Asunto: informe visita de inspección de obra

En el presente informe se relaciona la visita realizada en el mes de octubre de 2023 a la Instituciones Educativas ubicadas en los municipios de Palmar de Varela y el municipio de Luruaco.

1. **IE. JOSE MARIA CORDOBA:** al momento de la visita se pudo evidenciar que los colaboradores se encontraban haciendo trabajos de limpieza, pintura de muros, impermeabilización de sabaletas y de cubiertas, se observaron de talles de filetes mal acabados, muchos desechos de materiales de construcción, así como también se hizo un llamado de atención al residente de la obra para que hiciera la petición a los colaboradores por el uso de los EPP, ya que estaban trabajando en andamios y no contaban con arnés ni líneas de vida.





Desperdicios de materiales de construcción dentro de la obra



Trabajos de pintura de muros, falta de elementos de protección personal (EPP)

I.E.D NUESTRA SEÑORA DE LOS PENDALES MUNICIPIO DE LURUACO



Instalacion de puertas y lamparas en las aulas



Aplicación de pintura en vinilo tipo exterior e instalacion de cubierta de fibrocemento

I.E.D PALMAR DE CANDELARIA MUNICIPIO DE LURUACO



Instalacion de cielo raso en superboard y pintura en vinilo para exterior



Inatalacion de lamparas en aulas

El profesional responsable del presente informe es:



Arquitecto
ALEXANDER ENRIQUE SAYA CABALLERO
C. C. 72.217.970
EMAIL. alensaca@gmail.com
CEL: 3053648180