



Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico			INFORME TÉCNICO EMV 66 - 2025	
DATOS GENERALES				
FECHA DE VISITA	29 de enero de 2025		EXPEDIENTE No.	2019574490100043E
OBJETO DE LA VISITA	VISITA TÉCNICA VERIFICACIÓN DE OBRAS INSPECCIÓN DE POLICÍA 7D.			
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	Polígono 070A. ocupación No 001 coordenadas E 86714.63 N 102586.83 sector la independencia		CHIP	AAA0174
NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE	No atendieron		IDENTIFICACIÓN	
PROPIETARIO DEL INMUEBLE	Distrito Capital		IDENTIFICACIÓN	52764496/79908608
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN			TELÉFONO	XXX
ASPECTOS TÉCNICOS				
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL				
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	No		LICENCIA No.	N/A
FECHA DE EJECUTORIA	N/A		FECHA DE VIGENCIA	N/A
LICENCIA DE URBANISMO	NO		RESOLUCIÓN No.	N/A
FECHA DE EJECUTORIA	N/A		FECHA DE VIGENCIA	N/A
ANÁLISIS DE LA LICENCIA APORTADA				
No procede licencia de construcción por estar ubicado en zona de uso publico RUPI 1642- 1				
CONSULTA NORMA URBANA				
DECRETO 555 DE 2021(vigente)		TRATAMIENTO	MI/3	PREDIO INTERES CULTURAL
U.P.L.	16. BOSA	ÁREA DE ACTIVIDAD	AAP Área de actividad Proximidad	NO
DECRETO 555 DE 2021		TRATAMIENTO	Consolidación C/3	BARRIO CATASTRAL
U.P.Z.	BOSA CENTRAL	ÁREA DE ACTIVIDAD	N/A--	BOSA
EDIFICABILIDAD DEL PREDIO				
U.P.L 16BOSA, Decreto 555 del 29 de diciembre 2021 –C/3. CONSOLIDACION ALTURA MAXIMA 3 PISOS, MAPA No. CU-5.4.16				
ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN				
¿ES OBRA EN CONSTRUCCIÓN?	NO		ANTEJARDÍN	NO EXIGIDO
¿ES REPARACIÓN LOCATIVA?	NO			
TIEMPO ESTIMADO DE LAS OBRAS (VETUSTEZ DE CADA OBRA)	Dos años a partir de infracción de la norma		AISLAMIENTO POSTERIOR	NO VERIFICABLE
INICIO DE LAS OBRAS	2016			
USOS	VIVIENDA		VOLADIZO	0.60
ALTURA EN PISOS	CINCO (5) PISOS		SÓTANO Y/O SEMISÓTANO	N/A.
LOCALIZACIÓN SINUPOT				
CHIP AAA0173HWBR				
CUNU 0CL071A0000S087A000				
DIREC CL 71A SUR 87A 03				
CEDULA_CATASTRAL 004641270200000000				
CODIGO_LOTE 0046412702				





IMAGEN 1: FACHADA.




IMAGEN 2: GOOGLE MAPS

POR NO TENER NOMENCLATURA OFICIAL NO REPORTA INFORMACION

IMAGEN VISTA GENERAL



OBRAS EJECUTADAS

Se realiza visita el día 29 de enero del 2025, al predio con nomenclatura polígono 070A. OCUPACION 01 coordenada E:86714.63 N:102586.83 barrio la independencia UPL 15 EL EDEN localidad 7 de Bosa. En visita se encontró nomenclatura no oficial urbana del predio calle 71A. # 87B -25 sur y 87B -21 interiores 58, 59 y 60. Al momento de la visita se encontró una construcción de 3 pisos en un área de terreno de 4.5 mts de frente por 8,0 de fondo lote esquinero para un total de construcción de 108,00m2 en tres pisos, es una construcción en muro confinado y placa maciza de acuerdo al diseño arquitectónico se pudo observar en el primer piso por la calle 71A sur consta de un portón metálico tipo garaje y por la carrera se encontró un portón peatonal metálico de acceso al segundo y tercer piso se encontró ventanas metálicas y mampostería en bloque a la vista, como cubierta tiene teja en Eternit.

OBSERVACIONES

El predio con nomenclatura polígono 070A. OCUPACION 01 coordenada E:86714.63 N:102586.83 barrio la independencia UPL 15 EL EDEN localidad 7 de Bosa. En visita se encontró nomenclatura no oficial urbana del predio calle 71A. # 87B -25 sur. Mediante documento emitido por el Departamento Administrativo del espacio público de fecha 01 - 05 - 2024 informa "Consultado el visor geográfico sistema SIGDEP del Departamento Administrativo de defensoría del espacio Público - DADEP, respecto a la información del predio donde se localiza la mejora, se informa que se encuentra registrado con el código de identificación RUPI No 1642-1 en estado: INCORPORADO, uso específico: ZONA VERDE No 1 y destinación: USO PUBLICO". La secretaria del hábitat aclara que de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 1 del decreto 800 de 2018 el cual señala No serán objeto de legalización en Bogotá D.C. las áreas de los desarrollos humanos consolidados informalmente ubicados en zonas pertenecientes a la estructura ecológica principal, suelos de protección. Áreas de reserva para la construcción de vías e infraestructura de servicios públicos, áreas de afectación para el desarrollo y funcionamiento de los sistemas generales, áreas de alta amenaza y/o alto riesgo no mitigable por remoción de masa y/o inundación.

CONCLUSIONES

Se puede determinar que aún persiste el comportamiento contrario a la integridad urbanística ya que no se ha realizado la demolición correspondiente de la construcción ordenada por la inspección 7D de policía de Bosa mediante audiencia pública de fecha 15 de septiembre de 2023 folios 84 - 87

AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	108.00 m²		ÁREA LEGALIZABLE (M2)		0. M²			
			ÁREA NO LEGALIZABLE (M2)		108.00 m2			
TIPO DE INFRACCIÓN			Construcción de tres pisos sin licencia					
¿HAY OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?			SI	<div><div></div><div>NO</div></div>	¿SE DEJÓ CITACIÓN?		SI	<div><div></div><div>NO</div></div>
ELABORADO POR			RECIBIDO POR:			NOTA:		
<div><div>EPIFANIO MELO VALERO</div><div>ING. CIVIL Apoyo – Inspección de policía 7D</div></div>						<div>Registro Fotográfico tomado en la fecha del informe. Lo descrito en el presente informe corresponde a lo observado a la fecha de la vista técnica. Cualquier demolición, parcial o total, modificación, ampliación, obra nueva, adicional a lo descrito deberá cumplir con la normatividad vigente del distrito capital, y se encuentra fuera de lo verificado en la visita técnica.</div>		