



Imagen No 1 - Revisión información preliminar - PSU



Imagen No 2 – Placas de arboles talados




Imagen No 3 – Revisión física cartográfica existente



Imagen No 4 - Revisión física cartográfica existente



Imagen No 5 - Aplicación de Encuesta



Imagen No 6 - Aplicación de Encuesta



Imagen No 7 – Verificación Perímetro Urbano



Imagen No 8 – Verificación Perímetro Urbano



Imagen No 9 – Revisión física cartográfica existente



Imagen No 10 - Revisión física cartográfica existente



Imagen No 11 – Recorrido de Campo verificación de estado PSU



Imagen No 12 - Aplicación de Encuesta



Imagen No 13 – Medición variables dasométricas altura total



Imagen No 14 – Medición variables dasométricas altura comercial



Imagen No 15 – Seguimiento medición de variables (secretario de Planeación)



Imagen No 16 - Seguimiento medición de variables (secretario de Planeación)



Imagen No 17 – Verificación en campo de variables dasométricas



Imagen No 18 - Verificación en campo de variables dasométricas



Imagen No 19 – Interferencia red de energía



Imagen No 20 – Interferencia red de energía



Imagen No 21 – Interferencia red de energía alta tensión



Imagen No 22 - Interferencia red de energía alta tensión



Imagen No 23 – Posibles interferencias con red eléctrica



Imagen No 24 - Aplicación de Encuesta



Imagen No 25 – Afectación fuste




Imagen No 26 – Afectación fuste



Imagen No 27 – Podas no técnicas



Imagen No 28 – Podas no técnicas



Imagen No 29 – Objetos extraños identificados en el fuste



Imagen No 30 - Objetos extraños identificados en el fuste



Imagen No 31 – Medición de variables dasométricas CAP



Imagen No 32 – Medición de variables dasométricas CAP



Imagen No 33 – Interferencia red de gas y acueducto



Imagen No 34 - Interferencia red de gas y acueducto




Imagen No 35 – Interferencias con red eléctrica




Imagen No 36 - Confinamiento



Imagen No 37– Interferencia



Imagen No 38 – Interferencia



Imagen No 39 – Recorrido por zona verde



Imagen No 40 –Daños al fuste



Imagen No 41 – Objetos extraños identificados en el fuste



Imagen No 42 - Objetos extraños identificados en el fuste



Imagen No 43 – Estado de árboles en parque ppal



Imagen No 44 – Placas



Imagen No 45 – Medición CAP



Imagen No 46 – Medición CAP



Imagen No 47 – Zonas Verdes



Imagen No 48 – Vías



Imagen No 49– Verificación estado del arbolado urbano



Imagen No 50 – Verificación estado del arbolado urbano



Imagen No 51 – Demarcación verificación



Imagen No 52 – Vías mpio de el pital



Imagen No 53 – Otros Afectaciones fuste



Imagen No 54 - Parque principal

Ing. Forestal - Sammy Medina Chavarro Consultor Cto 244 de 2025