





SEGEN INGENIERÍA SAS		
PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA DE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 USUARIOS EN 24 LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA ESTRELLA FLUVIAL DEL RIO INÍRIDA, UBICADOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA"		
CLIENTE: DISPAC S.A.-ESP	CONTRATO: DG-040-2020	VERSION: 2.0

ACTA No. 02		
CONTRATO No. DG-040-2020		
FECHA: 2-17/2021 HORA: 2:pm LUGAR: La Ceiba - Rio Inirida		
PARTICIPANTES:		
NOMBRES	CARGO	FIRMA
Delio de Jesus Sosa?	Capitan a/c.	
Juan Carlos Acosta	Representante H-G Ingenieria	
Pastor Ricardo Sosa	SECE Rodas Emale - 34 ESP	
Juan Camilo Cora	SEGEN - Interventor Ingeniero Residente	

DESARROLLO
<p>Siendo las 2:00pm del día 12/02/2021 nos reunimos los Arriba firmados para dar inicio al 2º Recorrido de Verificación de ejecución de la Comunidad de La Ceiba como lo estipula el contrato DG-038-2020.</p> <p>Al momento de iniciar con este recorrido encontramos las siguientes observaciones:</p> <p>1) La vivienda de la Señora María Pizarro de acuerdo con los planos levantados por Guele, pero actualmente la señora no se encuentra en la comunidad por motivos de Salud, lo cual de acuerdo con los siguientes coordenados $12^{\circ}00'18''$ Longitud</p>

SEGEN INGENIERÍA SAS

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA DE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 USUARIOS EN 24 LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA ESTRELLA FLUVIAL DEL RÍO INÍRIDA, UBICADOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA"

SEGEN
Ingeniería que transforma

CLIENTE: DISPAC S.A.-ESP

CONTRATO: DG-040-2020

VERSION: 2.0

- 67, 87 6726, el Copon Reparto de los

1) de la señora Gloria Acosta Aguado no se encuentra en la comunidad el momento de los dos sitios.

2) Al momento de realizarse el reparte al señor Alonso Carrero no se encuentra en la vivienda, pero su esposa Melba Dávila identificada con C.C. 1'121.710.029 lo cual se encuentra en este momento en la vivienda autoriza la instalación de la solución según

3) El señor Rainer Gómez no se encuentra en la vivienda al momento del reparte, pero su esposa Luz Dary Sánchez quien se encuentra en este momento autoriza la instalación de la solución según

4) Los usuarios Kelly Carrero, José Ismael Pérez, Irma Cecilia y Jacinto en el momento de realizar los dos (2) sitios no se encuentran en la comunidad, como que el señor Miral Aguado