



INVERSIONES MAX SAS "MACROMOTOS
NIT 811010230-2
CALLE 44 # 68-75
MEDELLÍN

Medellín, 10 de octubre 2023

Señores: Municipio de Envigado

Asunto: Informe de Gestión

Durante el desarrollo del contrato N° **ENV-11-30-0145-23** con función de ofrecer mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos para el parque automotor (motocicletas), según los requerimientos del Municipio de Envigado, se relaciona un listado de las motocicletas atendidas en nuestro centro de servicio que por su experiencia en el mercado con más de 26 años de prestar servicio a la comunidad y los entes gubernamentales, contamos con técnicos experimentados y certificados académicamente; lo cual nos permite realizar todo tipo de diagnóstico, mantenimiento y reparación que cumplen con altos estándares de calidad gracias a nuestra certificación NTC ISO 9001:2015 podemos garantizar un servicio de primera calidad.

Durante el desarrollo de la cuarta facturación se da cumplimiento a las condiciones y necesidades de la entidad, garantizando que las motocicletas atendidas son cotizadas por el área de servicio técnico según la solicitud de los supervisores del contrato y plasmada en la Orden de Trabajo "OT" y los requerimientos adicionales por fuera de la orden son consultados y autorizados por los supervisores del contrato, quienes muestran total acompañamiento durante los procesos de recepción repuestos y suministros, cotización, reparación y posterior entrega de la motocicleta.

MOTOCICLETAS ATENDIDAS

TOTAL

17



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6815	51967	PEP80E	03/10/2023	06/10/2023	YAMAHA	SZ15RR	2018	33117

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza reparación caja de cambios ya que a la hora de desarmar el motor se evidencia que las balineras presentan desgaste por lo tanto impide el buen funcionamiento de la motocicleta y ocasionan ruidos.
- El desensamble del centro motor fue por el daño de una balinera de la caja



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6558	51967	PEP80E	26/08/2023	01/09/2023	YAMAHA	SZ15RR	2018	33117

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza reparación cabeza de fuerza para diagnosticar motivo del fuerte ruido, se procede al desensamble de la cabeza de fuerza para verificar el estado y medidas técnicas de los repuestos componentes de todo el sistema.
- Se deberá asentar la culata y cambio de sellos de válvulas para garantizar la ausencia de fugas de aceite después de la reparación y el sello hermético de la cámara de combustión
- Las medidas de los anillos están por fuera de las especificaciones del fabricante, por lo que se procede con la reparación
- Se realiza cambio de llanta trasera debido a que cumplió su vida útil y por ende presenta desgaste
- Se realiza cambio del aceite hidráulico por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión
- Se realiza cambio de líquido de frenos porque durante la inspección visual se observa suciedad y para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de frenos.
- Se realiza el mantenimiento de buje de tijera por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero.
- Se realiza mantenimiento de guayas de clutch para perdurar la vida útil del cable y su buen funcionamiento
- Se realiza mantenimiento de kit de arrastre para perdurar la vida útil del repuesto donde se realiza limpieza de cadena y piñones



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6733	52165	XJW15E	20/09/2023	22/09/2023	SUZUKI	DR650	2019	65948

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de discos de clutch y manigueta de clutch ya que estos contaban con un desgaste físico significativo apreciable visualmente y deberán ser reemplazados en su totalidad para el funcionamiento correcto
- Se realiza cambio de aceite debido a la reparación del clutch, con el fin de mejorar su funcionamiento



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6727	52124	IKW49E	18/09/2023	21/09/2023	YAMAHA	XT660	2017	3566

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de llanta trasera y delantera debido a que cumplió su vida útil y por ende presenta desgaste
- Se realiza cambio de líquido de frenos y mantenimiento de mordaza porque durante la inspección se observa suciedad y para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de frenos.
- Se realiza mantenimiento de kit de arrastre para perdurar la vida útil del repuesto donde se realiza limpieza de cadena y piñones
- Se procede al mantenimiento del cuerpo de inyección y la limpieza del inyector, creando así una sincronización de todo el motor y permitiendo el funcionamiento y efectividad más adecuada.
- Se realiza rosca de Helicoil de 10 mm por la parte de la bujía culata, ya que esta se encontraba en mal estado y requería reparación para evitar fugas de aceite
- Se realiza rosca de Helicoil de 6mm por la parte de la culata torque, ya que esta se encontraba en mal estado y requería reparación para evitar fugas de aceite



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6613	52033	PEP89E	06/09/2023		HONDA	XRE300	2017	44388

MOTIVO DE INGRESO

- Se envía manguera de radiador larga a reparación (grafar) y se cambia el empaque de culatin porque la motocicleta presentaba fuga de aceite



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6611	52030	PDQ61E	07/09/2023	14/06/2023	HONDA	XR150L	2018	39125

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza reparación cabeza de fuerza para diagnosticar motivo del fuerte ruido, se procede al desensamble de la cabeza de fuerza para verificar el estado y medidas técnicas de los repuestos componentes de todo el sistema.
- Se deberá asentar la culata y cambio de sellos de válvulas para garantizar la ausencia de fugas de aceite después de la reparación y el sello hermético de la cámara de combustión
- Las medidas de los anillos están por fuera de las especificaciones del fabricante, por lo que se procede con la reparación
- Se realiza cambio de cadena ya que esta rígida totalmente y esto no permite su funcionamiento normal, además acelera el desgaste de los demás componentes del sistema, guías deslizadoras, tanto fija como la móvil, debido a que presentan visualmente desgaste y mal formación
- Se realiza cambio de aceite debido a la reparación de la cabeza de fuerza, con el fin de mejorar su funcionamiento
- Se realiza cambio de líquido de frenos y mantenimiento de mordaza trasera porque durante la inspección se observa suciedad y para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de frenos.
- Se realiza embujada de campana debido a que presenta holgura excesiva donde se aloja la balinera
- Se realiza rosca de Helicoil 6 mm por la parte de la bancada árbol de levas ya que esta se encontraba en mal estado y requería reparación para evitar fugas de aceite



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6610	52029	AVO83C	06/09/2023	13/09/2023	YAMAHA	XTZ250	2010	81028

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de batería ya que no retiene la carga de voltaje ni amperaje necesaria para el funcionamiento normal de la motocicleta.
- Se realiza el mantenimiento de buje de tijera y trapecio por solicitud de la entidad contratante con el objetivo de garantizar así el normal funcionamiento de todo el tren trasero
- Se realiza como adicional forrada de sillín, debido a que se encontraba en malas condiciones
- Se realiza cambio de balineras traseras ya que se encontraban en mal estado
- Se cambia amortiguador trasero por solicitud del contratante ya que este cumplió su vida útil y estaba presentando rebote y no cumplía correctamente su función
- Se cambia regulador rectificador ya que no estaba cargando la batería
- Se realiza extracción bujes de tijera y canastillas por requerimiento del técnico



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6552	51914	VBF53C	23/08/2023	28/08/2023	YAMAHA	XTZ250	2013	58705


MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de discos de clutch, porta discos y prensa ya que estos contaban con un desgaste físico significativo según las medidas del manual del servicio y deberán ser reemplazados en su totalidad para el funcionamiento correcto.
- Se realiza cambio de llanta delantera debido a que cumplió su vida útil y por ende presenta desgaste
- Se procede al mantenimiento del cuerpo de inyección y la limpieza del inyector, creando así una sincronización de todo el motor y permitiendo el funcionamiento y efectividad más adecuada.
- Se realiza calibración de válvulas, trabajo para el cual es necesario el reemplazo de los orings de tapa válvulas cumpliendo así con la solicitud de la entidad
- Se realiza mantenimiento de filtro de aire debido a que se encontraba sucio, con el fin de disminuir el consumo de combustible
- Se realiza rosca de Helicoil por la parte de la tapan clutch ya que esta se encontraba en mal estado y requería reparación para evitar fugas de aceite



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6551	51915	PEP89E	24/08/2023	25/08/2023	HONDA	XRE300	2017	44206

- Se realiza cambio de aceite hidráulico y retenedor por desgaste de fuera del límite de servicio y por solicitud de la entidad contratante, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de la suspensión.
- Al momento de revisar las cunas de dirección se evidencia un desajuste en ellas y poca lubricación



MOTIVO DE INGRESO

OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6464	51769	MHR57C	22/08/2023		YAMAHA	XTZ250	2011	100174

MOTIVO DE INGRESO


- Ingres a para reparaci3n cabeza de fuerza y diagnosticar motivo del fuerte ruido, se procede al desensamble de la cabeza de fuerza para verificar el estado y medidas t3cnicas de los repuestos componentes de todo el sistema
- Se realiza cambio de cadena ya que esta r3gida totalmente y esto no permite su funcionamiento normal, adem3s acelera el desgaste de los dem3s componentes del sistema, gu3as deslizadoras, tanto fija como la m3vil, debido a que presentan visualmente desgaste y mal formaci3n
- Se realiza cambio de espejos originales por solicitud del contratista
- Se realiza cambio de manillar izquierdo y carretel derecho, ya que estaban en mal estado.
- Se realiza rosca de Helicoil 6mm por la parte de la culata, ya que esta se encontraba en mal estado y requer3a reparaci3n para evitar fugas de aceite
- Se realiza extracci3n de balinera 3rbol de leva
- Se realiza cambio de balinera 3rbol de leva y balancines ya que presentaban desgaste seg3n el manual de servicio y requer3an cambio para el buen funcionamiento de la motocicleta



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6471	51790	FJH83D	10/08/2023	24/08/2023	YAMAHA	XTZ 250	2014	157389

MOTIVO DE INGRESO

- Ingres a para reparaci3n cabeza de fuerza y diagnosticar motivo del fuerte ruido, se procede al desensamble de la cabeza de fuerza para verificar el estado y medidas t3cnicas de los repuestos componentes de todo el sistema
- Se realiza cambio de aceite por reparaci3n cabeza de fuerza .



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6724	52125	XJW11E	15/09/2023	20/09/2023	SUZUKI	DR650	2019	10112

MOTIVO DE INGRESO

- Ingresar para reparación cabeza de fuerza y diagnosticar motivo del fuerte ruido, se procede al desensamble de la cabeza de fuerza para verificar el estado y medidas técnicas de los repuestos componentes de todo el sistema
- Se realiza cambio de aceite por reparación cabeza de fuerza .
- Se realiza mantenimiento de kit de arrastre para perdurar la vida útil del repuesto donde se realiza limpieza de cadena y piñones
- Se realiza mantenimiento de guayas de clutch, guaya de choke y guaya acelerador para perdurar la vida útil del cable y su buen funcionamiento
- Se realiza mantenimiento de filtro de aire debido a que se encontraba sucio , con el fin de disminuir el consumo de combustible
- Se realiza carburación ya que la motocicleta debe pasar revisión de gases contaminantes y estos se encontraban muy altos
- Para el cambio del boquerel de alta y de baja se realiza extracción de los mismos
- Se realiza reparación rosca Helicoil en la base del motor de 6mm



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6737	52163	RHN25D	20/09/2023	25/09/2023	YAMAHA	XTZ250	2015	79389

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de discos de clutch, porta discos y prensa ya que estos contaban con un desgaste físico significativo apreciable visualmente y deberán ser reemplazados en su totalidad para el funcionamiento correcto
- Se realiza cambio de kit de arrastre ya que se evidencia que las piezas presentan desgaste impidiendo el buen funcionamiento de la motocicleta
- Se realiza cambio de gato lateral ya que este se encontraba en mal estado
- Se realiza cambio de cunas ya que estas se encontraban con desgaste ocasionando inestabilidad
- Se realiza rosca de Helicoil por la parte del tapón del drenaje ya que esta se encontraba en mal estado y requería reparación para evitar fugas de aceite
- Se realiza rosca de Helicoil 6mm por la parte del filtro de aceite ya que esta se encontraba en mal estado y requería reparación para evitar fugas de aceite
- Se realiza extracción cunas de dirección para poder realizar el cambio de las mismas



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6736	52172	FJH64D	20/09/2023	26/09/2023	YAMAHA	XTZ250	2014	111569

MOTIVO DE INGRESO

- Ingresar para reparación cabeza de fuerza y diagnosticar motivo del fuerte ruido, se procede al desensamble de la cabeza de fuerza para verificar el estado y medidas técnicas de los repuestos componentes de todo el sistema
- Se realiza cambio de aceite por reparación cabeza de fuerza .
- Se realiza cambio de cadena ya que esta rígida totalmente y esto no permite su funcionamiento normal, además acelera el desgaste de los demás componentes del sistema, guías deslizadoras, tanto fija como la móvil, debido a que presentan visualmente desgaste y mal formación.
- Se realiza rosca de Helicoil por la parte del tapón del drenaje ya que esta se encontraba en mal estado y requería reparación para evitar fugas de aceite



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6741	52169	IJS43E	26/09/2023	29/09/2023	YAMAHA	XTZ250	2017	60996

MOTIVO DE INGRESO

- Ingresar para reparación cabeza de fuerza y diagnosticar motivo del fuerte ruido, se procede al desensamble de la cabeza de fuerza para verificar el estado y medidas técnicas de los repuestos componentes de todo el sistema
- Se realiza cambio de aceite por reparación cabeza de fuerza .
- Se realiza cambio de cadena ya que esta rígida totalmente y esto no permite su funcionamiento normal, además acelera el desgaste de los demás componentes del sistema, guías deslizadoras, tanto fija como la móvil, debido a que presentan visualmente desgaste y mal formación.
- Se deberá asentar la culata y cambio de sellos de válvulas para garantizar la ausencia de fugas de aceite después de la reparación y el sello hermético de la cámara de combustión
- Se realiza rosca de Helicoil de 6mm por la parte de la culata ya que esta se encontraba en mal estado y requería reparación para evitar fugas de aceite
- Se realiza extracción de balinera en el árbol de leva



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6740	52170	NWQ96D	20/09/2023	26/09/2023	YAMAHA	XTZ250	2015	75555

MOTIVO DE INGRESO

- Se realiza cambio de discos de clutch, manigueta de clutch, porta discos y prensa ya que estos contaban con un desgaste físico significativo de acuerdo a las medidas del manual de fabricante y deberán ser reemplazados en su totalidad para el funcionamiento correcto
- Se realiza cambio de aceite debido a la reparación del clutch, con el fin de mejorar su funcionamiento
- Se realiza embujada de campana debido a que presenta holgura excesiva donde se aloja la balinera.
- Se realizar reparación sistema de encendido ya que la motocicleta presenta fallas.
- Se realiza reparación rosca Helicoil de 6mm por la tapa clutch, ya que esta se encontraba en mal estado y requería reparación para evitar fugas de aceite



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS
6743	52168	VBF49C	20/09/2023	27/09/2023	YAMAHA	XTZ250	2013	55330

MOTIVO DE INGRESO

- Ingresar para reparación cabeza de fuerza y diagnosticar motivo del fuerte ruido, se procede al desensamble de la cabeza de fuerza para verificar el estado y medidas técnicas de los repuestos componentes de todo el sistema
- Se realiza cambio de aceite por reparación cabeza de fuerza .
- Se realiza cambio de cadencia ya que esta rígida totalmente y esto no permite su funcionamiento normal, además acelera el desgaste de los demás componentes del sistema, guías deslizadoras, tanto fija como la móvil, debido a que presentan visualmente desgaste y mal formación.
- Se deberá asentar la culata y cambio de sellos de válvulas para garantizar la ausencia de fugas de aceite después de la reparación y el sello hermético de la cámara de combustión
- Se realiza reparación rosca Helicoil 6mm en la tapa clutch, ya que esta se encontraba en mal estado y requería reparación para evitar fugas de aceite
- Se procede al mantenimiento del cuerpo de inyección y la limpieza del inyector, creando así una sincronización de todo el motor y permitiendo el funcionamiento y efectividad más adecuada.

ORDENES DE SUMINISTROS ENTREGADAS					TOTAL			19	
SIN FOTO									
	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6797	52247	VBF51C	02/10/2023	02/10/2023	YAMAHA	XTZ250	2012	83272	ROSCA DE CILINDRO, LADO IZQUIERDO DE LA MANGUERA DE LUBRICACIÓN
SIN FOTO									
OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6796	52245	RHN20D	02/10/2023	02/10/2023	YAMAHA	XTZ250	2015	112504	ROSCA DE CILINDRO, LADO IZQUIERDO DE LA MANGUERA DE LUBRICACIÓN
									
OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6739	52162	N/A	20/09/2023	20/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	ARANDELA SELLOS VALVULA TORNILLO MOFLE EMPATE CADENA 525 EMPATE CADENA 520 PIÑON ARBOL LEVAS REFLECTIVO DR 650



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6686	52090	RTT34C	12/09/2023	13/09/2023	YAMAHA	LIBERO 125	2012	25953	MEDIDOR DE GASOLINA TONILLO DRENAJE CARBURADOR



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6684	52091	UGQ69F	12/09/2023	15/09/2023	YAMAHA	XTZ250	2022	18863	2 ARANDELAS CHAPA TAPA LATERAL, CHAPA TAPA LATERAL, TUERCA CHAPA LATERAL



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6683	52074	XHB84D	11/09/2023	11/09/2023	HONDA	XR 150	2015	18423	LLANTA TRASERA 110 90 17



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6807	52269	XJW21E	03/10/2023	03/10/2023	SUZUKI	DR650	2019	81008	LLANTA TRASERA 120 90 17



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6808	52270	XJW26E	03/10/2023	03/10/2023	SUZUKI	DR650	2019	49566	LLANTA TRASERA 120 90 17



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6682	52089	N/A	12/09/2023	13/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	3 PROBETAS PLASTICAS

SIN FOTO

OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6229	52045	FKS45D	07/09/2023	07/09/2023	YAMAHA	XTZ250	2014	50362	2 ROSCAS HELICOIL DE 12 MM Y 6 MM



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6614	52035	LVP71D	06/09/2023	06/09/2023	HONDA	CBF150	2015	18867	CAUCHOS PORTA SPROCKET, KIT ARRASTRE, DIAFRAGMA CARBURADOR, ORING TAZA CARBURADOR, ORING TAPA CHOCK



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6579	51998	N/A	30/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	1 REMACHADORA, 1 EXTRACTOR CUNAS

SIN FOTO

OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
----	----	-------	------------------	-----------------	-------	-------	--------	-----	-------------------

6582	51996	MHR63C	30/08/2023	30/08/2023	YAMAHA	XTZ250	2011	59710	ROSCA HELICOIL TAPA CLUTCH 6 MM
------	-------	--------	------------	------------	--------	--------	------	-------	------------------------------------



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6805	52264	UGQ75F	03/10/2023	03/10/2023	YAMAHA	XTZ250	2022	56814	COMPLEMENTO GUARDAFANGO



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6809	52272	PEP81E	03/10/2023	03/10/2023	YAMAHA	SZR	2016	19852	BATERIA YUASA



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
----	----	-------	------------------	-----------------	-------	-------	--------	-----	-------------------

6813	52276	PEP79E	03/10/2023	03/10/2023	YAMAHA	SZ15RR	2018	12187	CUNAS DE DIRECCIÓN
------	-------	--------	------------	------------	--------	--------	------	-------	--------------------



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6816	52282	UGQ72F	04/10/2023	04/10/2023	YAMAHA	XTZ250	2022	59734	FORRADA SILLIN XTZ 250 ABS



OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6616	52160	N/A	20/09/2023	20/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	5 ROLLOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL





OT	OM	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	MARCA	LÍNEA	MODELO	KMS	MOTIVO DE INGRESO
6794	52220	FKS45D	27/09/2023	28/09/2023	YAMAHA	XTZ250	2015	50374	KIT CLUTCH COMPLETO, ORING DISTRIBUCION XTZ250, ANILLOS ESTANDAR, ARANDELA PIÑADORA CLUTCH, ARANDELA SEGURO CLUTCH, CADENILLA, EMPAQUE CILINDRO, EMPAQUE CULATA, JUEGO GUIAS DE CADENILLA MOVIL XTZ250, ORING BASE CILINDRO, ORING TAPA VALVULAS, PISTON (STD) XTZ 250, SELLOS DE VALVULAS, TENSOR CADENILLA, VALVULA DE ADMISION, VALVULA ESCAPE.

Cordialmente,

Carlos Alberto Pérez Osorio

15.324.209

Representante legal Inversiones Max SAS "Macromotos"