INFORME DE ESTADO SEDE CIÉNAGA
FECHA: MARZO - ABRIL

Ubicación	Evidencia	Hallazgo	Recomendación
Fachada		Pisos dañados, por reparación, generando desniveles. Ventanas de madera deterioradas y con orificios, se genera filtración de agua cuando llueven y cuando son lavadas. Soporte de cemento de ventanales destruido y con exposición de varillas de hierro.	Restauración de ventanas. Reparación de pisos, adecuación de tablones.
		Puerta principal deteriorada: 1. Abre y ciera con dificultad, genera atascamiento, 2. Visagras desgastadas. 3. Soporte Inferior deteriorado. 4. No tiene estabilidad. Techo 1. Falta de limpieza en la fachada, telarañas en la parte superior. 2. Falta de tapas protectoras en las luminarias.	Reparación y mantenimiento de puerta principal. Lavado de fachada. Compra de tapas protectoras de luminarias.
		Paredes escarchadas y agrietadas. Desgaste del logo del SENA.	Resanar paredes. Reparar logo del SENA.

Ubicación	Evidencia	Hallazgo	Recomendación
Ambiente 3		Falta de organización Caida de Objetos Almacenaje de elementos en lugares inadecuados.	Retirar elementos innecesarios. Realizar el almacenaje en los lugares adecuados.
Almacenamiento de Insumos de Aseo (Baño Hombres)		Falta de rotulación de productos de aseo. No estan disponibles las hojas de seguridas de las sustancias quimicas almacenadas (productus de limpieza).	Mantener disponibles las hojas de seguridad de los insumos de limpieza.

Ubicación	Evidencia	Hallazgo	Recomendación
		Equipos conectados directamente a la corriente electrica a través de cables pelados. Puntos de conexión en mal estado, toma corrientes dañados, despegados de la pared, cableado expuesto.	Adecuación de puntos de conexión electrica. Compra o reparación de extensiones electricas. Organización de cableado.
SOLDADURA		Falta de organización en almazanaje de cilindros, equipos, herramientas y elementos protección perosnal (EPP). Ventiladores en desuso almacenados. Cilindros sin caperuza o capuchon en desuso. Punto ecologico inutilazado.	Almacenamiento de cilindros de acuerdo a lo establecido en los estadandares de seguridad de talleres de soldadura del SENA. Sacar elementos almacenado en desuoso. Organización del taller de soldadura. Demarcación de áresa. Reparación de punto ecologico y reubicación.

Ubicación	Evidencia	Hallazgo	Recomendación
Almacenamiento de insumos de aseo/Baño de Hombres.		Falta de rotulación de productos químicos. No hay hojas de seguridad de productos de aseo. No se encontro registro de ejecución de limpieza de baños.	Colovcar rotulación faltante en estantería. Mantener accequible las hojas de seguridad de los productos almacenados. Mantener visible el registro de limpieza de baños.
Baño de Hombres		Orinal fuera de servicio por filtraciones de agua en almacenamiento de insumos de aseo. Rejilla de sifon en mal estado, puede incrementar la presencia de insectos. Paredes descascaradas. Zocalos con suciedad adherida.	Resanar paredes. Hacer limpieza produnda en pisos paredes y zocalos de baños. Comprar rejillas de sifón. Identificar la ubicación de la filtración, diagnosticar y reparar para darle funcionalidad al orinal.
Almacenamiento de implementos y herramientas de limpieza		Falta de organización de implementos de limpieza. Humedad y moho. Paredes descascaradas.	Limpieza profunda de área. Resanar pared. Organizar trapeadoras y escobas en los respectivos colgantes de organización. Remplezar colgantes en mal estado.
Motor de aire ubicado cerca al porton de ingreso.	 	Desnivel sin demarcar y sinfon sin rejilla. Lugar inadecuado para almacenaje de elementos en desuso.	Liberar el espacio de elementos en desuso. Compra de tapa de sifón.

Ubicación	Evidencia	Hallazgo	Recomendación
Bodega		Techo en mal estado, generando filtraciones de agua cuando llueve y deterioro de los elementos almacenados.	Reparación a través de la colocación de pisatecho. Requerimientos hilada de ladrillos y cinta sika foil.
		Falta de organización en bodega de almacenamiento, elementos apilados. Falta de Rotulación en estanterias.	Mantener espacios organizados que permitan la circulación de personas por la bodega. Rotular estanterias de acuerdo a elementos almacenados.
		Desniveles sin demarcar. Pisos irregulares por levantamiento de raices de los arboles. Pisos en mal estado. Tapas de cajas de desague Rejillas de desagues sin demarcación. Tuberia de desagüe de aire improvisa con salida de agua conectada con la parte superir de una botella y salida hacia las jardineras. Orificios en el techo.	Demarcación de desniveles en pisos y rejillas de desague. Adecuación y mantenimiento de pisos. Mantenimiento de cajas de rejillas de desagüe. Canalización adecuada de desagüe de aire. Cambio de laminas de eternit.

Ubicación	Evidencia	Hallazgo	RECOMENDACIONES
AMBIENTE 07	 	Mal estado de psios, levantamiendo de baldosas. Paredes en mal estado. Toma corrientes en mal estado.	Cambio de pisos. Repatración de tomas. Adecuación de paredes.
AMBIENTE 4		Falta de orden y aseo, (Ambientes de foirmación con limpieza deficiente, empolvados, sucios). Presencia de comejen. Cableado desorganizado. Falta de Luminarias. Filtración de aguas lluvias por las ventanas.	Se solcializo con empleadas contratadas hasta junio de 2023 la importancia de aplicar el protoco ce limpieza de la sede correctamente, también se le socializo la información a los empleados que fueron contratados posteriormente. Organización de cableado. Colocación de luminarias y tapas. Se recomendo reparación de ventanales, en la actualidad no se ha corregido la condición insegura.

Ubicación	Evidencia	Hallazgo	RECOMENDACIONES
AMBIENTE 02		Elementos mal apilados. Falta de orden y aseo.	Organización de ambientes de formación. Estucado y pintado de paredes. Reparación de tapa de canal de desague. Cambio de carpas.
Ambiente Soldadura		Humedad y paredes escacaradas.	
PATIO Y ÁREAS COMUNES		Tapas en mal estado.	
		Techos en mal estado.	
		Desague de aires con salientes, generando humendad y goteras. Desniveles sin demarcación.	
		Carpas de sombrillas en mal estado.	

Ubicación	Evidencia	Hallazgo	RECOMENDACIONES
COCINA		Organización deficiente de los elementos de la cocina. Extractores en mal estado	1. Organización de estanterias. 2. Organización de cableado. 3. Organización de cocina. 4. Reparación y montaje de extractores.
BIBLIOTECA		Falta de organización del área de biblioteca, elementos apilados inadecuadamnete. Cableado desorganizado.	

SENA • MAGDALENA •	INFOTRME DE ACCIONES IMPLEMENMETADAS DE ABRIL A DICIEMBRE

ACICIONES IMPLEMENTADAS.

1. Lavado de Fachada.
2. Socialización de protocolo de limpieza a personal de mantenimiento de la sede,
3. Aseo y organización de ambientes de formación.
4. Organización de cableado.
5. Organización de cocina.
6. Organización y rotulación de elementos en almacén.
7. Estucado y pintado de paredes de ambientes de formación.
8. Control de plagas para el comején.
9. Reparación de pisos, paredes y conexiones eléctricas de ambiente de ejecución deportiva.
10. Reparación de tapa de desagüe en patio.
11. Reparación y habilitación de puntos ecológicos.
12. Organización de biblioteca.

OBSERVACIÓN

Se hizo la solicitud para intervenir condiciones inseguras tales como: Demarcación de desniveles en pisos y demarcación de canaletas, se hizo solicitud para reparación de techos, carpas y no se generaron los recursos.

SENA • MAGDALENA •	INFOTRME DE ACCIONES IMPLEMENMETADAS DE ABRIL A DICIEMBRE

CONDICIONES PENDIENTES.

1. Reparación de techos.
2. Por humedad hay que resanar continuamente paredes de ambiente de formación, áreas comunes y baños.
3. Demarcación de desniveles.
4. Reparación de orinal baño de hombres.
5. Adecuación de fachada.
6. Reparación de puerta de ingreso.

SENA • MAGDALENA •	INFOTRME DE ACCIONES IMPLEMENMETADAS DE ABRIL A DICIEMBRE

EVIDENCIAS

SENA • MAGDALENA •	INFOTRME DE ACCIONES IMPLEMENMETADAS DE ABRIL A DICIEMBRE

INFOTRME DE ACCIONES IMPLEMENMETADAS DE ABRIL A DICIEMBRE

SENA • MAGDALENA •	INFOTRME DE ACCIONES IMPLEMENMETADAS DE ABRIL A DICIEMBRE

INFOTRME DE ACCIONES IMPLEMENMETADAS DE ABRIL A DICIEMBRE

INFOTRME DE ACCIONES IMPLEMENMETADAS DE ABRIL A DICIEMBRE

INFOTRME DE ACCIONES IMPLEMENMETADAS DE ABRIL A DICIEMBRE

INFOTRME DE ACCIONES IMPLEMENMETADAS DE ABRIL A DICIEMBRE

INFOTRME DE ACCIONES IMPLEMENMETADAS DE ABRIL A DICIEMBRE

INFOTRME DE ACCIONES IMPLEMENMETADAS DE ABRIL A DICIEMBRE