

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD				Código: E.GC-BIO-001		
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS				Versión: 1.0		
					Fecha aprobación: Julio 2024		
					Página: Página 1		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO	FONENDOSCOPIO	REG. INVIMA	2017DM-0001461-R1				
MARCA	RIESTER	D. IMPORTACIÓN	482024000078263-1				
MODELO	DUPLEX	CLASE	I				
SERIE	NO REGISTRA	CODIGO ECRI	NO APLICA				
ACTIVO FIJO	0984	C. DE USO	MÉDICO				
UBICACIÓN	PLAYA RICA	C. BIOMÉDICA	DIAGNÓSTICO				
MOVIL	X	FIJO					
DESCRIPCIÓN							
SON APARATOS CONDUCTORES DE SONIDO PARA ESCUCHAR RUIDOS CORPORALES EN ESPECIAL, DEL CORAZÓN Y LOS PULMONES, POR LOTANTO PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES DE ORGANOS INTERNOS.							
REGISTRO HISTÓRICO							
FECHA DE FABRICACIÓN	NO REGISTRA		FABRICANTE	RIESTER			
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024		GARANTÍA	1 AÑO			
FECHA DE COMPRA	14/06/2024		COSTO	333.200			
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA		VIDA ÚTIL	SIN DATOS			
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS		TELEFONO	3203019306			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	NO APLICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	NO APLICA	FRECUENCIA DE TRABAJO	NO APLICA	TEMPERATURA DE TRABAJO	5°C - 40°C
VOLTAJE	NO APLICA	CORRIENTE	NO APLICA	POTENCIA	NO APLICA	PESO	SIN DATO
MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	
SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					ESTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X			X	
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD			
			X	CALIBRACIÓN		VALIDACIÓN	
ACCESORIOS O COMPONENTES							
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			MODELO / REFERENCIA		SERIE	
2	OLIVAS			SIN DATO		SIN DATO	
1	CAMPANA			SIN DATO		SIN DATO	
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES							
NO EXPONGA EL EQUIPO A RADIACIÓN SOLAR INTENSA							
NO TOQUE EL EQUIPO CON ELEMENTOS AFILADOS DURANTE SU USO O ALMACENAMIENTO							
NO AGITE O DEJE CAER EL FONENDOSCOPIO							
LAS OJIVAS DEBEN APUNTAR HACIA ADELANTE PARA EVITAR BLOQUEO TOTAL DEL SONIDO							
SOLO UNO DE LOS LADO DE LA CAMPANA FUNCIONA EN EL MOMENTO DE LA VALORACIÓN							