


GUIA DE USO RÁPIDO LÁMPARA DE PROCEDIMIENTOS WELCH ALLYN GS600



1. Luz led, evite colocar los dedos en la zona de iluminación.
El cuello del equipo puede moverse en diferentes direcciones, acomóde la lámpara en la posición requerida efectuando movimientos lentos y con precaución.
2. Sensor encendido/apagado, el equipo no cuenta con botones, pase su dedo cerca al sensor de encendido para prender o apagar la lámpara
3. Sensor para activar luz media.
4. Sensor de activación de luz alta.