BOGOTÁ | SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera	**Objetivo:** Desarrollar el diagnóstico ambiental correspondiente al I semestre del 2026 en las Sedes de la Entidad.	
Fecha: 20/03/2026	**Lugar:** CADE YOMASA	**Hora:** 09:00 AM

Asistentes				
Nombre	**Área**	**Entidad**	**Tel.**	**Firma**
Ver listado de asistencia				

Desarrollo

Se realiza el diagnóstico ambiental del I semestre del 2026 en la sede CADE YOMASA, cuyo propósito es verificar la implementación de las directrices ambientales de la Entidad, en cumplimiento al Plan de Acción PIGA 2026 con el fin de identificar necesidades en materia ambiental, para así generar estrategias y acciones que permitan la correcta implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental.

En el desarrollo de la intervención ambiental se verificarán los siguientes temas:

1. Inventarios de agua y energía:

Programa	**Sistemas ahorradores***	**Sistemas no ahorradores**		**Observaciones** *(Referentes a cambios en los sistemas no ahorradores y/o daños en los sistemas)*
	Cantidad	**Cantidad**	**Lugar**	
Agua	34	10	• ORIFS DE JARDIN. • POCETAS • VALVULA DE ORINAL.	• SE EVIDENCIARON DOS VACUOLAS DE ORINAL SIN SISTEMA DE REDUCCIÓN DE FLUJO.
Energía	327	Ø	N.A	• SE EVIDENCIAN 4 BOMBILLOS TIPO ESPIRAL DE 10W. • SE EVIDENCIO UN BOMBILLO DE 60W SIN ÑUMINAMIENTO.

*Incluir la instalación de perlizadores en grifos de lavaplatos, pocetas y llaves de jardinería, si aplica.

2. Inventario de contenedores de residuos ordinarios y peligrosos:

Contenedor	Cantidad	Volumen	Estado (Bueno, Malo)	Necesidades de cambio (contenedor nuevo o contenedor antiguo, tipo de daño, ubicación, etc.)
Durakart verde	1	189 L	BUENO	N.A
Durakart Gris	Ø	N.A	N.A	N.A
Durakart azul	1	120 L	BUENO	N.A
Durakart rojo	1	120 L	BUENO	N.A
Durakart Otro color	1	550 L	BUENO	PRACTIWASON DE ETB
Canecas de cocina	2	55 L 70 L	BUENO BUENO	N.A
Puntos ecológicos de 3 puestos	Ø	N.A	N.A	N.A
Puntos ecológicos de 2 puestos	10	55 L	BUENO	SE EVIDENCIARON 3 CONTENEDORES DE COLOR VERDE DE 55 L. PROPIEDAD DE ETB.
Canecas de baño negra	10	12 L	8 BUENO 2 MALO	2 CANECAS ROTAS PRESENTAN TAPAS ROTAS
Canecas de baño otro color	Ø	Ø	N/A	N/A

BOGOTÁ | SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
EVIDENCIA DE REUNIÓN

3. Información, por tema:

3.1 Energía

3.1.1 ¿Se cargan patinetas, bicicletas, motos o vehículos en la sede? Si ___ NO X

En caso de que la respuesta sea afirmativa, diligencie la siguiente tabla con la información correspondiente.

Tipo de Vehículo *(Eléctrico)*	Cantidad	Frecuencia de carga *(Horas)*	Ubicación *(Oficina, Parqueadero, etc.)*	Usuario *(Marque con una X, según corresponda)*			
				Funcionario	Contratista	Otros	Observaciones *(En caso de contar con la información de la persona y area a la que pertenece, relacione)*
Patineta							
Bicicleta							
Moto							
Carro* *Relacionar Placa del vehículo en la casilla de observaciones							

3.1.2 ¿Existen puntos de conexión de vehículos eléctricos en la sede?

Indique la cantidad de conexiones habilitadas.

NO SE EVIDENCIARON PUNTOS HABILITADOS EN LA SEDE

3.1.3 ¿Cuántas tomas eléctricas están disponibles al público en la sede?

SE EVIDENCIARON EN TOTAL 23 TOMAS ELECTRICAS DISTRIBUIDAS ASI: 3 BLOQUE 1 (SEDE ANTIGUA) Y 22 BLOQUE 2 SEDE REMODELADA

3.2 Agua

3.2.1 ¿Cuáles son los usos del agua en la sede? (Marque con una X)

- Servicio de cafetería (Preparación y lavado de elementos): X
- Limpieza y aseo de las instalaciones (baños, áreas internas, comunes y exteriores): X
- Riego de jardines: X
- Riego de huerta urbana o cultivo: N.A
- Sanitarios y lavamanos: X
- Lavado de elementos de aseo (pocetas de aseo): X
- Duchas: N.A
- Lavado de fachadas: N.A Frecuencia: _____

Observaciones:

- AL MOMENTO DE LA VISITA SE EVIDENCIO LA IMPLEMENTACION DE LA HUERTA POR PARTE DE LA DIRECCION DE REPARACION INTEGRAL LA CUAL SE ALIMENTARA INICIALMENTE CON AGUA POTABLE.
- NO SE REALIZA LAVADO DE FACHADAS CON MANGUERA SINO CON USO DE HARAGAN PARA LA LIMPIEZA DE CRISTALES.
- SE EVIDENCIA LAVADO DE RECIPIENTES DE ALMUERZOS.

3.2.2 ¿Se identifican lavamanos que duran más de diez (10) segundos de apertura?

En caso afirmativo, especifique la ubicación (Área, piso, lugar, etc).

- EN BAÑOS DE BLOQUE 1 (EDIFICIO ANTIGUO) EN BAÑOS DE LAVAMANOS CUENTAN CON UNA DURACION MAYOR A 10 SEGUNDOS EN SU ACCIONAMIENTO

3.2.3 ¿Se identifican grifos en lavamanos que sean de acción manual?

En caso afirmativo, especifique el sistema y la ubicación.

- SE EVIDENCIAN DOS ORINALES CON VALVULA MANUAL, ASI MISMO EN POCETAS, LAVAPLATOS Y GRIFOS DE JARDIN.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ EVIDENCIA DE REUNIÓN

3.2.4 Describa cómo se desarrollan las jornadas rutinarias de aseo y brigadas

Actividad	Frecuencia	Duración de la actividad *(Horas)*	Insumos Utilizados *(mopeador, trapero, productos químicos, etc.)*	Descripción de la actividad
Jornada Rutinaria	DIARIA	2 HORAS SEGÚN NECESIDAD	• AGUA • TRAPERO • MOPEADOR • RECOGEDOR • JABÓN MULTIUSO • LIMPIONES • DESINFECTANTE	• SE DESPEJAN LAS ÁREAS Y SE REALIZA DESPAPELE. • SE REALIZA MOPEADO Y BARRIDO REALIZANDO SU RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS. • SE TRAPEAN LAS AREAS CON AGUA Y JABÓN HASTA SECAR PISOS Y SE ORGANIZAN AREAS.
Jornada de Brigada	MENSUAL	4 HORAS SEGÚN NECESIDAD	• AGUA • TRAPERO • MOPEADOR • RECOGEDOR • JABÓN MULTIUSO • LIMPIONES • CUBRE RASGUÑOS • DESINFECTANTE • CERA MULTIUSO • MANTENEDOR • SELLADOR DE PISOS • HIDROLAVADORA • LAVA PISOS	• SE REALIZA LA MISMA ACTIVIDAD PERO SE HACE ENFASIS EN ESPACIOS CONFINADOS, LUGARES DE DIFICIL ACCESO Y SE REALIZA LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCIÓN CON EL USO DE MAQUINARIA ELECTRICA.
Jornada Extraordinaria	N A	N.A	N.A	N.A

3.2.5 ¿Se han presentado fugas de agua en la sede?
Se generó GLPI SI____ NO__X__
En caso de ser afirmativa la respuesta diligencia la siguiente tabla

# de GLPI	Fecha	Motivo del GLPI	Subsanado (SI/NO)

3.3 Residuos

3.3.1 ¿El área de acopio de **residuos ordinarios** cumple con las condiciones técnicas?
(Responder SI, NO, NA).

- Acabados de fácil limpieza: SI
- Ventilación natural: SI
- Señalización interna: NO
- Extintor: NO
- Punto de agua: SI
- Drenaje: SI
- Evita el acceso y proliferación de vectores: SI
- Buena ubicación accesibilidad: SI
- Contenedores independientes para clasificar los residuos: SI
- Orden y aseo: SI
- Espacio suficiente: NO

Báscula funcional:
Plataforma o gancho: N.A Estado: N.A Capacidad N.A Kg Placa: N.A

Observaciones:
(Mencionar si la sede requiere un espacio adecuado para el almacenamiento temporal de estos residuos, si los contenedores se encuentran bien ubicados y/o si la capacidad del cuarto o los contenedores no rebasa lo que se genera)
• NO SE CUENTA CON BASCULA EN LA SEDE POR TAL MOTIVO NO SE REALIZA PESAJE DE LOS RESIDUOS GENERADOS.
• SE EVIDENCIAN RESIDUOS APROVECHABLES Y ACUMULACION DE ENVASES DE INSUMOS DE ASEO; SE ARTICULO CON EL ENLACE AMBIENTAL PARA REALIZAR LA GESTION NECESARIA PARA LA RECOLECCIÓN DE ESTOS RESIDUOS.

3.3.2 Requiere recolección de residuos peligrosos, RCD y/o Poda. SI ___ NO X
(En caso afirmativo, describa el tipo de residuo que se encuentran en la sede)

Tipo de residuo	Cantidad	Observaciones *(Condiciones de almacenamiento, empaque y/o embalaje, etc.)*

3.3.3 ¿El área de acopio de **residuos peligrosos** cumple con las condiciones técnicas?
(Responder SI, NO, NA).

- Acabados de fácil limpieza: SI
- Ventilación natural: SI
- Señalización interna: NO
- Extintor o gabinete contra incendios: NO
- Kit anti derrames: NO
- Estibas: NO
- Evita el acceso y proliferación de vectores: SI
- Buena ubicación accesibilidad: SI
- Contenedores independientes para clasificar los residuos: SI
- Orden y aseo: SI
- Espacio suficiente: SI
- Matriz de compatibilidad: NO
- Fichas de productos. NO
- Restricción de acceso a personal no autorizado SI
- Capacidad suficiente para el volumen de generación SI

Báscula funcional:
Plataforma o gancho: N.A Estado: N.A Capacidad NA Kg Placa: N.A

Observaciones:
(mencionar si la sede requiere un espacio adecuado para el almacenamiento temporal de estos residuos, si los contenedores se encuentran bien ubicados y/o si la capacidad del cuarto o los contenedores no rebasa lo que se genera, entre otras).
• SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE MATRIZ DE COMPATIBILIDAD, FICHAS DE PRODUCTOS, KIT ANTIDERRAMES Y SEÑALIZACION INTERNA

3.3.4 Contenedores pos consumo
¿Se encuentran en uso los contenedores para la recolección de residuos posconsumo dentro de la sede? (Indique a qué tipo de elementos corresponden y cuántos hay).
-Ecolecta (RAEE) SI___ NO_X_
-AVU SI___ NO_X_
-Pilas y Baterías SI___ NO_X_
-Luminarias SI___ NO_X_

Observaciones: N.A

3.3.5 ¿Se requiere la necesidad de incluir algún contenedor posconsumo? SI ___ NO X
En caso afirmativo, describa el tipo de contenedor requerido (especificar para que tipo residuo y demás observaciones pertinentes):
N.A

3.3.6 ¿Se evidencian envases vacíos de insumos de aseo, insecticidas y/o ambientadores para gestionar su entrega al contratista de aseo y cafeteria? SI X NO ___
En caso afirmativo, describa la ubicación y cantidad a entregar:
• SE EVIDENCIARON 3 GLOBOS CON APROXIMADAMENTE 10 ENVASES DE INSUMOS DE ASEO Y SE ANEXO CON LA COORDINADORA DE LA ZONA SUR DE CONTRATISTA DE ASEO Y CAFETERIA Y ENLACE AMBIENTAL PARA SU RECOLECCION

3.4 Gestión del cambio climático

3.4.1 ¿En la sede se cuenta con árboles? SI X NO____
En caso afirmativo, especifique si hay individuos arbóreos en riesgo, de ser así, describa ubicación y cantidad.
• AL MOMENTO DEL RECORRIDO NO SE EVIDENCIARON ARBOLES EN RIESGO PERO EN UNA VIVIENDA UN ARBOL REPOSA SOBRE EL MURO PERIMETRAL CON RIESGO DE COLAPSO.

3.4.2 ¿En la sede se cuenta con huertas urbanas, jardines verticales, techos verdes, cultivos hidropónicos y/o materas?
En caso afirmativo, describa si se encuentra en funcionamiento y cuál es la fuente de agua del riego.
• SE CUENTA CON 3 MATERAS EN BUEN ESTADO FITOSANITARIO.
• SE CUENTA CON 2 ESTRUCTURAS DE HIDROPONIA A LA ESPERA DE SU MONTAJE Y SE ESTA IMPLEMENTANDO LA HUERTA POR PARTE DE LA DRI CON APOYO DE LA POBLACION VICTIMA

3.4.3 Se evidencian murales y/o avisos de publicidad exterior visual, son adicionales a los que cuentan con registro?
SI ___ NO X
En caso afirmativo, describa el/los elementos:
N.A

3.4.4 La sede cuenta con plantas eléctricas? SI X NO ___
De ser así, cuando fue el último mantenimiento: LA SEDE CUENTA CON UNA PLANTA ELECTRICA PERO ES PROPIEDAD DE LA ETB Y ELLOS REALIZAN SU OPERACION, MANTENIMIENTO Y DEMAS ACTIVIDADES
3.4.5 ¿La sede genera aceite usado? SI ___ NO X
En caso afirmativo, describa la actividad en la que se genera e indique si este se encuentra almacenado en alguna área específica o en la planta eléctrica
N.A

Observaciones adicionales:
• SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE REALIZAR LA INDEPENDIZACION DE CIRCUITOS EN EL BLOQUE 2 – REMODELADO, DEBIDO A QUE SE ENCIENDEN LUMINARIAS EN BLOQUE GENERANDO CONSUMOS INNECESARIOS DE AREAS DONDE NO SE ADELANTAN ACTIVIDADES
• SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE INSTALAR SENSORES DE MOVIMIENTO 360° EN DIFERENTES AREAS DE LA SEDE COMO LO SON: ADMINISTRATIVAS, COMUNES Y BAÑOS
• SE CUENTA CON REJILLAS APROVECHABLES ACUMULADOS A LA ESPERA DE SER RECOGIDOS.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
EVIDENCIA DE REUNIÓN

- SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE REALIZAR GESTIÓN PARA LA DONACIÓN DE TIERRA – SUSTRATO –, MADERA, PLÁSTICO, HERRAMIENTA MANUAL, ENSAMBLE DE LOS SISTEMAS DE HIDROPONÍA Y PLÁNTULAS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA HUERTA.
- SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RIEGO QUE ALIMENTE LAS CAMAS DE LA HUERTA
- SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN BICIPARQUEADERO PARA VISITANTES Y FUNCIONARIOS, ASÍ COMO DELIMITAR LAS ÁREAS DEL PARQUEADERO QUE NO TIENE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA CAPA DE RODAMIENTO
- NO SE CUENTA CON EXTINTORES EN LA SEDE, SIENDO UN FACTOR DE RIESGO
- SE EVIDENCIA EN BAÑO DE GARITA DEL PERSONAL DE VIGILANCIA LA NECESIDAD DE CANECA DE PEDAL PARA RESIDUOS Y DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO.
- SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE REALIZAR CAMBIO EN LA MODALIDAD DE LA APERTURA DE LOS CUARTOS DE RESIDUOS HACIA ADENTRO PARA OPTIMIZAR EL ESPACIO DE LOS CUARTOS.
- SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE INSTALAR UN NODULO PARA EL NOPENO TENIENDO EN CUENTA QUE SE ENCUENTRAN PLENDAS DE VESTIR Y CALZADO EN DOS PUNTOS DE DIFERENTES SALAS DE ATENCIÓN.

Anexos:

- Registro fotográfico *(Ver carpeta One Drive)*
- Listado de asistencia

BOGOTÁ	PROCESO:	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CÓDIGO:	4232000-FT-211
	PROCEDIMIENTO:	GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN	VERSIÓN:	09
	NOMBRE DEL DOCUMENTO:	REGISTRO DE ASISTENCIA	PÁGINA:	1 de 1

Dependencia:	S6AMB - DAF			Tema:	DIAGNOSTICO AMBIENTAL SEMESTRE I												
Objetivo:	REALIZAR DIAGNOSTICO AMBIENTAL SEDE SEMESTRE I																
Fecha:	20/03/2026	Hora Inicio:	09:00	Hora Finalización:	17:00							Lugar:	CADE YOMASA				
					TIPO DE VINCULACIÓN												
NOMBRE	NOMBRE IDENTITARIO (nombre que el ciudadano o ciudadana visualmente vea en caso de haberse identificado como transgenerista)	CÉDULA DE CIUDADANÍA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	CARGO	LIBRE NOMBRAMIENTO	CARRERA ADMINISTRATIVA	PROVISIONAL	TEMPORAL	TRANSITORIO	CONTRATACIÓN	OTRO	NÚMERO DE CONTACTO	E-MAIL	FIRMA			
CRISTIAN PARRA		79733141	DAF	CONTRATISTA						X		3186718376	chparra@				
ERIKA MARTINEZ		52963210	DSDSC	provisional			X					3229704952	La misma.				
Isabel Cristina Narváez		57290516	DAF	Contratista						X		3002999107	Isabel	Isabel Narváez			

Bogotá Tel: +57 (601) 381 3000
Código Postal 111711
www.secretariageneral.gov.co
Info: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL