INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Marzo 27 de 2024	Numero de contrato:	**CD-12-2024-1116**
Datos del Contratista (nombres, apellidos y número de identificación)	**MAURICIO TIQUE** **CC. Nº 8.706.501**		
Periodo del informe:	Informe comprendido del periodo, del 28 de febrero al 27 de marzo de 2024.	Informe número:	**01**
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	**SON: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/L. ($18.000.000)**		
Supervisor	RAFAEL DOMINGO LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

Actividades realizadas del 28 de febrero al 27 de marzo de 2024.

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LIPAYA**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 70C 9K 75
C 71A 10 25
C 73B 9L 46
C 73C 10 71
C 73C 10B 06
C 73C1 11 20
C 73C1 11 30
C 73D 10 23

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LA PRADERA**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 122 26 84
C 122 26 42
C 122 26 44
C 122 26 48
C 122 26 66
C 122 26 72
C 122 26 75
C 122 26 83
C 122 26 91

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SANTA MARIA**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 1F 90 01
K 1F 90 73
K 1G 88 130
K 1G 89 67
K 1G 94 29
K 1G 94 53
K 2 SUR 88 30
K 4 SUR 89 90
K 5 SUR 92 38
K 6A SUR 89A 88

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **EL BOSQUE**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 8G 74 49
K 8G 74 83
K 8G 87 03
K 8G 87 61
K 8G 87 74
K 8G 93 93
K 8G 94 38
K 8G 98D 54

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LA SIERRITA**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

D 55F 4 13
C 55B 3F 126
C 55A 5A1 153
C 55A 5A1 197
C 55A 5A1 233
C 55A 5A1 237
C 55A 5A1 65
C 54D 4A 99
C 54F 3E 30

Atentamente,



ANEXO REGISTROS FOTOGRAFICOS

Barrio Lipaya

Barrio La Pradera

Barrio Santa Maria

Barrio El Bosque

Barrio La Sierrita