JUAN CARLOS BARRIOS BRIGLES
CC 72.309. 831 de Puerto Colombia
Arquitecto TP A08022006-72309831
Calle12 N° 10-77 Corregimiento La Playa
Teléfono: 302 667 21 99
E-mail: jbarriosbrigles@gmail.com

Barranquilla, 30 de diciembre de 2025.

DOCTOR:

LUIS ESCORCIA ARRIETA
Supervisor Contrato CD-06-2025-6856
Oficina de Hábitat
Secretaría Distrital de Planeación
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUIULLA

Ciudad.

Ref: INFORME ACTIVIDADES, contrato prestación de servicios N°CD-06-2025-6856.

Las siguientes fueron las actividades realizadas durante el periodo correspondiente a un único pago a fecha 31 de diciembre de 2025, relacionadas con la Prestación de mis Servicios Profesionales para la ejecución y adelanto de trabajos objeto del contrato No. CD-06-2025-6856:

A. Realizar las visitas técnicas asignadas y entregar los respectivos informes de los predios objeto de estudio para iniciar el proyecto de titulación y de revocatorias. Así mismo, las visitas dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en virtud de las solicitudes de revocatorias y/o correcciones de las resoluciones expedidas por el extinto Banco Inmobiliario Metropolitano BIM.

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL – OFICINA DE HABITAT	**FORMATO DE VISITA TECNICA** **CÓDIGO**

INFORME VISITA TECNICA DOMICILIARIA

IDENTIFICACION DEL PREDIO	
REFERENCIA CATASTRAL: 08001010800000401000100000000	**BARRIO:** LA PAZ
DIRECCION PREDIO: C 106 12E 06	**MATRICULA INMOBILIARIA:**
OBJETO DE LA VISITA:	Verificar ocupación
SOLICITUD:	Jesús Bello Durango

DESARROLLO DE LA VISITA:

En la visita de inspección técnica realizada el día 04 de diciembre de 2025, a los predios ubicados en la **C 106 12E 06**, del barrio **LA PAZ**, con Referencia Catastral No. **08001010800000401000100000000**, del Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico, se pudo verificar lo siguiente:

1. Que el predio ubicado en la **C 106 12E 06**, con Referencia Catastral No: **08001010800000401000100000000** del barrio **LA PAZ,** es un lote terreno sin construir.

2. Que el predio ubicado en la **K 12E 105 64**, con Referencia Catastral No. **08001010800000401002100000000** del barrio **LA PAZ**, es habitado por la señora **LISBETH FONTANILLA DOMINGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 32765478, predio formado por una mejora de un piso, uso económico habitacional.

a) Información personal del ocupante:
- Número telefónico: 300 7114142
- Correo electrónico: lucia3001adriana@gmail.com

OBSERVACIONES:
Durante la visita realizada se evidenció lo descrito en el cuadro y en fotos anexas:
ASPECTOS TÉCNICOS

Predio Con Referencia Catastral No. 08001010800000401000100000000.

Actualmente se encuentra en el predio un lote sin construir.

Se adjunta fotografías como evidencia de la inspección ocular.

ESQUEMA DE LA ZONA DE ESTUDIO:

DESCRIPCION: En el esquema a continuación se muestra el área de ubicación del predio:

UBICACIÓN DEL PREDIO:
El predio ubicado en la dirección número C 106 12E 06, del barrio LA PAZ.



REGISTRO FOTOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN: En las siguientes fotos se evidencia el estado actual de los predio.

Ubicación del predio C 106 12E 06

Predio ocupado por: VALENTINA REALES MARTINEZ

Ubicación del predio K 12E 105 64



Predio ocupado por: LISBETH FONTANILLA DOMINGUEZ.

CONCLUSION:

Predio con Referencia Catastral No. 080010108000004010001000000000, ubicado en la dirección número C 106 12E 06, barrio LA PAZ.

1. Que el predio ubicado en la **C 106 12E 06**, con Referencia Catastral No: **080010108000004010001000000000** del barrio **LA PAZ,** es un lote terreno sin construir.

2. Que el predio ubicado en la **K 12E 105 64**, con Referencia Catastral No. **080010108000004010021000000000** del barrio **LA PAZ**, es habitado por la señora **LISBETH FONTANILLA DOMINGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 32765478, predio formado por una mejora de un piso, uso económico habitacional.

Visitado por:

Arq. Juan Carlos Barrios Brigles
Secretaria de Planeación
Contratista Oficina de Hábitat

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL – OFICINA DE HABITAT	**FORMATO DE VISITA TECNICA** **CÓDIGO**

INFORME VISITA TECNICA DOMICILIARIA

IDENTIFICACION DEL PREDIO	
REFERENCIA CATASTRAL: 08001011200000105003200000000 0 y 08001011200000105000700000000 0	**BARRIO:** LAS MALVINAS
DIRECCION PREDIO: C 97B 7 68 y C 97B 7 72	**MATRICULA INMOBILIARIA:**
OBJETO DE LA VISITA:	Verificar ocupación
SOLICITUD:	Esther Fontalvo Ternera

DESARROLLO DE LA VISITA:

En la visita de inspección técnica realizada el día 22 de diciembre de 2025, al predio ubicado en la **C 97B 7 68 y C 97B 7 72**, del barrio **LAS MALVINAS**, con Referencia Catastral No: **08001011200000105003200000000 0 y 08001011200000105000700000000 0**, del Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico, se pudo verificar lo siguiente:

1. Verifico el predio ubicado en la **C 97B 7 68**, con Referencia Catastral 08001011200000105003200000000**,** del barrio **LAS MALVINAS**, es ocupado por la señora **ZOILA ROSA ARIAS AVILA,** identificada con cédula de ciudadanía N° 32739997, predio formado por una mejora de un piso, uso habitacional.

a). información personal del ocupante:
- Número telefónico: 300 8708243
- Correo electrónico: 02ariasavila@gmail.com

2. El predio ubicado en la **C 97B 7 72**, con Referencia Catastral **08001010800000147002500000000 0** del barrio **LAS MALVINAS,** es ocupado por la señora **BLEYDIS JOHANA DIAZ ARIAS,** identificada con cédula de ciudadanía N° 1143248587, predio formado por una mejora de un piso, uso habitacional.

a) información personal del ocupante:
- Número telefónico: 302 2617194
- Correo electrónico: anthonelladiaz2509@gmail.com

OBSERVACIONES:

Durante la visita realizada se evidenció lo descrito en el cuadro y en fotos anexas:

ASPECTOS TÉCNICOS

Predio Con Referencia Catastral No. 08001011200000105003200000000 0 y 08001011200000105000700000000 0

Se encuentra una mejora en el predio de la solicitud, levantada en material de mampostería, cubierta de asbesto de cemento.

Se evidencia la estructura de la construcción en buen estado

El predio cuenta con los servicios públicos.

Se adjunta fotografías como evidencia de la inspección ocular.

ESQUEMA DE LA ZONA DE ESTUDIO:

DESCRIPCION: En el esquema a continuación se muestra el área de ubicación del predio:

UBICACIÓN DEL PREDIO:
El predio está ubicado en la dirección número C 97B 7 72, del barrio Las Malvinas



Ubicación del Predio: C 97B 7 72

REGISTRO FOTOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN: En las siguientes fotos se evidencia el estado actual de las viviendas.

Ubicación del Predio: C 97B 7 72 y C 97B 7 68



Ubicación del Predio: C 97B 7 72 Ref. Catastral: 08001011200000105000700000000



Ubicación del Predio: C 97B 7 68



Ubicación del Predio: C 97B 7 68 Ref. Catastral: 08001011200000105003200000000

CONCLUSION:

Predio con Referencia Catastral No. 08001011200000105003200000000 y 08001011200000105000700000000, ubicado en la dirección número C 97B 7 68 y C 97B 7 72, del barrio las Malvinas**.**

1. El predio ubicado en la **C 97B 7 68**, con Referencia Catastral No **08001011200000105003200000000,** del barrio **LAS MALVINAS**, es ocupado por la señora **ZOILA ROSA ARIAS AVILA,** identificada con cédula de ciudadanía N° 32739997.

2 El predio ubicado en la **C 97B 7 72**, con Referencia Catastral No **08001011200000105000700000000** del barrio **LAS MALVINAS,** es ocupado por la señora **BLEYDIS JOHANA DIAZ ARIAS,** identificada con cédula de ciudadanía N° 1143248587.

Visitado por:

Arq. Juan Carlos Barrios Brigles
Secretaria de Planeación
Contratista Oficina de Hábitat

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL – OFICINA DE HABITAT	**FORMATO DE VISITA TECNICA** **CÓDIGO**

INFORME VISITA TECNICA DOMICILIARIA

IDENTIFICACION DEL PREDIO	
REFERENCIA CATASTRAL: 08001011100000269000 5000000000	**BARRIO:** EL EDEN
DIRECCION PREDIO: K 30 99 35 Mz 6 Lt 16	**MATRICULA INMOBILIARIA:**
OBJETO DE LA VISITA:	Verificar ocupación
SOLICITUD:	Karla Torres

DESARROLLO DE LA VISITA:

En la visita de inspección técnica realizada el día 16 de diciembre de 2025, al predio ubicado en la K 30 99 35 Mz 6 Lt 16, del barrio EL EDEN, con Referencia Catastral No: 08001011100000269000 5000000000, del Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico, se pudo verificar lo siguiente:

1. El predio en mención es ocupado por la señora **DIGNA EMERITA MARTELO De GARCIA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 22423246, predio formado por una mejora de un piso, uso habitacional.

a). información personal del ocupante:
- Número telefónico: 305 9088185
- Correo electrónico: dayabolano03@gmail.com

OBSERVACIONES:

Durante la visita realizada se evidenció lo descrito en el cuadro y en fotos anexas:

ASPECTOS TÉCNICOS

Predio Con Referencia Catastral No. 08001011100000269000 5000000000.

Se encuentra una mejora en el predio de la solicitud, levantada en material de mampostería, cubierta de asbesto de cemento.

Se evidencia la estructura de la construcción en buen estado

El predio cuenta con los servicios públicos.

Se adjunta fotografías como evidencia de la inspección ocular.

ESQUEMA DE LA ZONA DE ESTUDIO:

DESCRIPCION: En el esquema a continuación se muestra el área de ubicación del predio:

UBICACIÓN DEL PREDIO:
El predio está ubicado en la dirección número K 30 99 35 Mz 6 Lt 16, del barrio **EL EDEN**.



REGISTRO FOTOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN: En las siguientes fotos se evidencia el estado actual de la vivienda.

Ubicación del Predio: K 30 99 35 Mz 6 Lt 16

CONCLUSION:
Predio con Referencia Catastral No. 08001011100000269000 5000000000, ubicado en la dirección número K 30 99 35 Mz 6 Lt 16, del barrio EL EDEN. 1. El predio es ocupado por la señora **DIGNA EMERITA MARTELO De GARCIA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 22423246, predio formado por una mejora de un piso, uso habitacional.

Visitado por:

Arq. Juan Carlos Barrios Brigles
Secretaria de Planeación
Contratista Oficina de Hábitat

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL – OFICINA DE HABITAT	**FORMATO DE VISITA TECNICA** **CÓDIGO**

INFORME VISITA TECNICA DOMICILIARIA

IDENTIFICACION DEL PREDIO	
REFERENCIA CATASTRAL: 08001011100000322001100000000	**BARRIO:** EL EDEN
DIRECCION PREDIO: K 35 83B 21 Mz 27 Lt 11	**MATRICULA INMOBILIARIA:**
OBJETO DE LA VISITA:	Verificar ocupación
SOLICITUD:	Esther Fontalvo Ternera

DESARROLLO DE LA VISITA:

En la visita de inspección técnica realizada el día 18 de diciembre de 2025, al predio ubicado en la K 35 83B 21 Mz 27 Lt 11, del barrio EL EDEN, con Referencia Catastral No: 08001011100000322001100000000, del Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico, se pudo verificar lo siguiente:

1. El predio en mención es ocupado por la señora **MARLENE SOFIA GUTIERREZ De LICONA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 22419436, predio formado por una mejora de un piso, uso habitacional.

a). información personal del ocupante:
- Número telefónico: 301 1095537
- Correo electrónico: Marlenesofiagutierrez060250@gmail.com

OBSERVACIONES:

Durante la visita realizada se evidenció lo descrito en el cuadro y en fotos anexas:

ASPECTOS TÉCNICOS

Predio Con Referencia Catastral No. 08001011100000322001100000000

Se encuentra una mejora en el predio de la solicitud, levantada en material de mampostería, cubierta de asbesto de cemento.

Se evidencia la estructura de la construcción en buen estado

El predio cuenta con los servicios públicos.

Se adjunta fotografías como evidencia de la inspección ocular.

ESQUEMA DE LA ZONA DE ESTUDIO:

DESCRIPCION: En el esquema a continuación se muestra el área de ubicación del predio:

UBICACIÓN DEL PREDIO:
El predio está ubicado en la dirección número K 35 83B 21 Mz 27 Lt 11, del barrio EL EDEN.



REGISTRO FOTOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN: En las siguientes fotos se evidencia el estado actual de la vivienda.

Ubicación del Predio: K 35 83B 21 Mz 27 Lt 11

CONCLUSION:
Predio con Referencia Catastral No. 08001011100000322001100000000, ubicado en la dirección número K 35 83B 21 Mz 27 Lt 11, del barrio EL EDEN. 1. El predio es ocupado por la señora **MARLENE SOFIA GUTIERREZ De LICONA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 22419436, predio formado por una mejora de un piso, uso habitacional.

Visitado por:

Arq. Juan Carlos Barrios Brigles
Secretaria de Planeación
Contratista Oficina de Hábitat

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL – OFICINA DE HABITAT	**FORMATO DE VISITA TECNICA** **CÓDIGO**

INFORME VISITA TECNICA DOMICILIARIA

IDENTIFICACION DEL PREDIO	
REFERENCIA CATASTRAL: 08001010600000735006700000000 0 y 08001010600000735000200000000 0	**BARRIO:** JOSE ANTONIO GALAN
DIRECCION PREDIO: D 36A 3A 34 y D 36A 3A 36	**MATRICULA INMOBILIARIA:**
OBJETO DE LA VISITA:	Verificar ocupación (Predio Incorrecto)
SOLICITUD:	Alberto Navarro Karon

DESARROLLO DE LA VISITA:

En la visita de inspección técnica realizada el día 22 de diciembre de 2025, al predio ubicado en la D 36A 3A 34 y D 36A 3A 36, del barrio JOSE ANTONIO GALAN, del Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico, se pudo verificar lo siguiente:

Los predios en mención solo había una mejora y se dividió en dos (2) el cual la señora GLORIA ESTHER HERNANDEZ De CORDOBA, era la ocupante y fallecio.

1. El predio ubicado D 36A 3A 34, con Referencia Catastral 08001010600000735006700000000 0, del barrio JOSE ANTONIO GALAN, es ocupado por la señora ANA SILVA CORDOBA HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 22462860, predio destino económico habitacional.

   - Número telefónico: 305 2778959
   - Correo electrónico: acordoba220377@gmail.com

2. El predio ubicado D 36A 3A 36, con Referencia Catastral 08001010600000735000200000000 0, del barrio JOSE ANTONIO GALAN, es ocupado por los señores SANDRO JAVIER CORDOBA HERNANDEZ y JULIO CESAR CORDOBA HERNANDEZ, identificados con cédula de ciudadanía N° 72238023 y 72021292, predio destino económico habitacional.

   - Número telefónico: 301 2977872
   - Correo electrónico: sanjavicordoba@gmail.com y jucohe3@hotmail,com

OBSERVACIONES:

Durante la visita realizada se evidenció lo descrito en el cuadro y en fotos anexas:

ASPECTOS TÉCNICOS

Predio Con Referencia Catastral No. 08001010600000735006700000000 0 y 08001010600000735000200000000 0.

Se encuentra dos mejoras divididas en el predio cada una con su referencia catastral y su nomenclatura.

Se evidencia la estructura de la construcción en buen estado

Se adjunta fotografías como evidencia de la inspección ocular.

ESQUEMA DE LA ZONA DE ESTUDIO:

DESCRIPCION: En el esquema a continuación se muestra el área de ubicación del predio:

UBICACIÓN DEL PREDIO:
El predio está ubicado en la dirección número D 36A 3A 34, del barrio José Antonio Galán



Ubicación del Predio: D 36A 3A 34

REGISTRO FOTOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN: En las siguientes fotos se evidencia el estado actual de las viviendas.

Ubicación del Predio: D 36A 3A 36 y D 36A 3A 34



Ubicación del Predio: D 36A 3A 34 Ref. Catastral: 08001010600000735006700000000



Ubicación del Predio: D 36A 3A 36

Ubicación del Predio: D 36A 3A 36 Ref. Catastral: 08001010600000735002000000000

CONCLUSION:

a) El predio con nomenclatura D 36B 3A 30, no existe.

b) El predio ubicado D 36A 3A 34, del barrio JOSE ANTONIO GALAN, es ocupado por la señora ANA SILVA CORDOBA HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 22462860, predio destino económico habitacional.

c) El predio ubicado D 36A 3A 36, del barrio JOSE ANTONIO GALAN, es ocupado por los señores SANDRO JAVIER CORDOBA HERNANDEZ y JULIO CESAR CORDOBA HERNANDEZ, identificados con cédula de ciudadanía N° 72238023 y 72021292, predio destino económico habitacional.

d) Los predios en mención solo había una mejora y se dividió en dos (2) el cual la señora GLORIA ESTHER HERNANDEZ De CORDOBA, era la ocupante y falleció.

Visitado por:

Arq. Juan Carlos Barrios Brigles
Secretaria de Planeación
Contratista Oficina de Hábitat

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL – OFICINA DE HABITAT	**FORMATO DE VISITA TECNICA** **CÓDIGO**

INFORME VISITA TECNICA DOMICILIARIA

IDENTIFICACION DEL PREDIO	
REFERENCIA CATASTRAL: 08001010600000735006700000000	**BARRIO:** JOSE ANTONIO GALAN
DIRECCION PREDIO: K 2B 35A 33	**MATRICULA INMOBILIARIA:**
OBJETO DE LA VISITA:	Verificar ocupación (Predio Incorrecto)
SOLICITUD:	Alberto Navarro Karon

DESARROLLO DE LA VISITA:

En la visita de inspección técnica realizada el día 22 de diciembre de 2025, al predio ubicado en la K 2 B 35 A 25, con referencia catastral 08001010600000740000400000000 del barrio JOSE ANTONIO GALAN, del Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico, se pudo verificar lo siguiente:

a) El predio con nomenclatura K 2B 35A 33, del barrio José Antonio Galán no existe.

b) Verificado el predio con nomenclatura K 2 B 35 A 25, con Referencia Catastral 08001010600000740000400000000, del barrio JOSE ANTONIO GALAN, se constató que el ocupado es el señor ERENESTO DOMINGO GARCIA CARCAMO, identificado con cédula de ciudadanía N° 9142771, predio destino económico habitacional.

- Información personal del ocupante:
  - Número telefónico: 324 5249568
  - Correo electrónico: Ernestogarciacarcamo2021@gmail.com

c) El predio ubicado K 2 B 35 A 23, con Referencia Catastral 08001010600000740002300000000, del barrio JOSE ANTONIO GALAN, es ocupado por el señor CARLOS ENRIQUE GARCIA CARCAMO, identificado con cédula de ciudadanía N° 72196572, predio destino económico habitacional.

- Información personal del ocupante:
  - Número telefónico: 305 2394490
  - Correo electrónico: carlosenrique117@hotmail.com

OBSERVACIONES:

Durante la visita realizada se evidenció lo descrito en el cuadro y en fotos anexas:

ASPECTOS TÉCNICOS

Predio Con Referencia Catastral No. 08001010600000740000400000000 y 08001010600000740002300000000

Los predios se dividieron en dos mejoras cada una con su referencia catastral y su nomenclatura.

Se evidencia la estructura de la construcción en buen estado

Se adjunta fotografías como evidencia de la inspección ocular.

ESQUEMA DE LA ZONA DE ESTUDIO:

DESCRIPCION: En el esquema a continuación se muestra el área de ubicación del predio:

UBICACIÓN DEL PREDIO:
El predio está ubicado en la dirección número K 2 B 35 A 25, del barrio José Antonio Galán



Ubicación del Predio: K 2 B 35 A 25

REGISTRO FOTOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN: En las siguientes fotos se evidencia el estado actual de las viviendas.

Ubicación del Predio: K 2 B 35 A 23 y K 2 B 35 A 25



Ubicación del Predio: K 2 B 35 A 25



Ref. Catastral: 08001010600000740000400000000



Ubicación del Predio: K 2 B 35 A 23

Ubicación del Predio: K 2 B 35 A 23 Ref. Catastral: 08001010600000740002300000000

CONCLUSION:

- ✓ El predio con nomenclatura K 2B 35A 33, del barrio José Antonio Galán no existe.
- ✓ Verificado el predio con nomenclatura K 2 B 35 A 25, con Referencia Catastral 08001010600000740000400000000, del barrio JOSE ANTONIO GALAN, se constató que el ocupado es el señor ERENESTO DOMINGO GARCIA CARCAMO, identificado con cédula de ciudadanía N° 9142771, predio destino económico habitacional.
- ✓ El predio ubicado K 2 B 35 A 23, con Referencia Catastral 08001010600000740002300000000, del barrio JOSE ANTONIO GALAN, es ocupado por el señor CARLOS ENRIQUE GARCIA CARCAMO, identificado con cédula de ciudadanía N° 72196572, predio destino económico habitacional.
- ✓ Los dos (2) predios en mención se dividieron en dos mejoras.

Visitado por:

Arq. Juan Carlos Barrios Brigles
Secretaria de Planeación
Contratista Oficina de Hábitat

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL – OFICINA DE HABITAT	**FORMATO DE VISITA TECNICA** **CÓDIGO**

INFORME VISITA TECNICA DOMICILIARIA

IDENTIFICACION DEL PREDIO	
REFERENCIA CATASTRAL: 08001010900000229002200000000	**BARRIO:** SIETE DE ABRIL
DIRECCION PREDIO: C 71 4A SUR 06	**MATRICULA INMOBILIARIA:**
OBJETO DE LA VISITA:	Verificar ocupación.
SOLICITUD:	Luis Fernando Garay

DESARROLLO DE LA VISITA:

En la visita de inspección técnica realizada el día 04 de diciembre de 2024, al predio ubicado en la **C 71 4A SUR 06,** del barrio **7 DE ABRIL**, con Referencia Catastral No: **08001010900000229002200000000**, del Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico, se pudo verificar lo siguiente:

1. El predio ubicado en la **C 71 4A SUR 06**, con Referencia Catastral No. **08001010900000229002200000000**, del barrio **7 DE ABRIL**, es habitado por el señor **VICTOR PRENT GUTIERREZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 3776610.

   a). información personal del ocupante:
   - Número telefónico: 321 5515379
   - Correo electrónico: victorprentgutierrez3@hotamil.com

2. El predio que hábitat la señora **LUZMARINA ISABEL MONTENERGRO CALVO** identificada con cédula de ciudadanía N° 32774428, es el ubicado en la **K 4A SUR 71 21**, con referencia catastral **08001010900000229000600000000,** del barrio 7 de abril, se dividió en dos (2) mejoras.

a). información personal del ocupante:
- Número telefónico: 314 5473330
- Correo electrónico: brayancarpintero1998@gmeil.com

OBSERVACIONES:

Durante la visita realizada se evidenció lo descrito en el cuadro y en fotos anexas:

ASPECTOS TÉCNICOS

Predio Con Referencia Catastral No. 08001010900000229002200000000

Se encuentra una mejora en el predio de la solicitud, levantada en material de mampostería,cubierta de asbesto de cemento.

Se evidencia la estructura de la construcción en buen estado

El predio cuenta con los servicios públicos.

Se adjunta fotografías como evidencia de la inspección ocular.

ESQUEMA DE LA ZONA DE ESTUDIO:

DESCRIPCION: En el esquema a continuación se muestra el área de ubicación del predio:

UBICACIÓN DEL PREDIO:
El predio, ubicado en la dirección número C 71 4A S 06, del barrio 7 de abril.



Ubicación del Predio: K 4A SUR 71 06 Ref. Catastral: 0800101090000022900220000000000

REGISTRO FOTOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN: En las siguientes fotos se evidencia el estado actual de la vivienda.



Ubicación del Predio: C 71 4A SUR 06 Ref. Catastral: 0800101090000022900220000000000

Mejora 1 Mejora 2





ubicación del Predio: K 4A SUR 71 21 Ref. Catastral: 080010109000002290006000000000

CONCLUSION:

Predio con Referencia Catastral No. 080010109000002290022000000000, ubicado en la dirección número C 71 4A SUR 06 del barrio 7 DE ABRIL.

1. El predio ubicado en la **C 71 4A SUR 06**, con Referencia Catastral No. **080010109000002290022000000000**, del barrio **7 DE ABRIL**, es habitado por el señor **VICTOR PRENT GUTIERREZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 3776610.

2. El predio que hábitat la señora **LUZMARINA ISABEL MONTENERGRO CALVO** identificada con cédula de ciudadanía N° 32774428, es el ubicado en la **K 4A Sur 71 21**, con referencia catastral **080010109000002290006000000000,** del barrio 7 de abril, se dividió en dos (2) mejoras el cual se debe solicitar desenglobe.

Visitado por:

Arq. Juan Carlos Barrios Brigles
Secretaria de Planeación
Contratista Oficina de Hábitat

B) Brindar atención a los funcionarios de la oficina de Hábitat, con el tramites de las solicitudes escritas y verbales en atención a público sobre asuntos de su competencia, para dar respuesta a las solicitudes y consultas de la comunidad en los temas referentes a la titulación de predios.

C) Asesorar técnicamente en los procesos requeridos por la Oficina de Hábitat.

D) Las demás que le sean asignadas por la Oficina de Hábitat de la Secretaría Distrital dePlaneación.

Atentamente;

Arq. Juan Carlos Barrios Brigles

Contratista Oficina de Hábitat