

INSPECCION No. 7B									
OPS 718 DE 2026 - ORDEN DE TRABAJO # 6 Y 7 - PAGO # 3 - ABRIL DE 2026									
	NATURALEZA EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	DIRECCION HECHOS	TIPIFICACION	FECHA DE AUDIENCIA	INFORMES	OBSERVACION	ENTREGA INFORME	OT
1	ARTÍCULO 77. Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles.	2023574490100657E	CALLE 56 I SUR # 89-87 PISO 3	77. 5. Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia de inmueble al titular de este derecho.	SIN	VISITA URGENTE LLAMAR TELEFONICAMENTE	VISITA	6-Apr-26	OT-7
2	ARTÍCULO 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la	2021574490100836E	CALLE 88 SUR # 88C-90 TORRE 28 APTO 104	92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida la edificación.	7-Apr-26	VISITA - VER INFORMES DE ACTIVIDAD ECONOMICA EN CONJUNTOS CERRADOS - TIENDA REALIZAR VISITA PAGO # 9	VISITA	6-Apr-26	OT-7
3	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2024574490100744E	CALLE 61 A SUR # 100 A 91 CASA 131	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado	25-May-26	NO VISITA - TIENE ALCANCE REALIZAR CONFRONTACION DE AREA CONSTRUIDA SOLICITUD DE JOSE	NO VISITA	7-Apr-26	OT-7
4	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2025574490100384E	DIAGONAL 71C # 77G - 65	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 2. Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.	27-Apr-26	VISITA - QUEJA DE CERRAMIENTO A ESPACIO PUBLICO TIPIFICADO - JARDIN - X DESCONOCIMIENTO PRECEPTUADO EN LICENCIA . SIN INFORME -VERIFICAR TITULARIDAD DEL BIEN	VISITA	7-Apr-26	OT-7
5	ARTÍCULO 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica.	2024574490101052E	CARRERA 86 B BIS A # 57C-44 SUR	92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida la edificación.	27-Apr-26	VISITA - BOLIRANA - VERIFICAR SI EXISTE O NO - INF. 20/09/2024 NO CUMPLE CONDICION 10	VISITA	7-Apr-26	OT-7
6	ARTÍCULO 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica.	2024574490101070E	CARRERA 78 C # 70-06 SUR	92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida la edificación.	27-Apr-26	VISITA - LICORERIA -INF. 20/09/2024 PERMITIDA FRENTE A MALLA VIAL ARTERIAL	VISITA	7-Apr-26	OT-7
7	ARTÍCULO 82. El derecho a la protección del domicilio.	2024574490100924E	CALLE 71 SUR # 79-10	ARTÍCULO 82. El derecho a la protección del domicilio.	27-Apr-26	VISITA - VERIFICAR TITULARIDAD DEL BIEN. - SIN INFORME	VISITA	7-Apr-26	OT-7
8	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2021574490100230E	CALLE 73 F SUR # 80M-22	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado	SIN	VISITA - INFORME DE 13/01/2023 VETUSTEZ: MODIFICACIONES INTERNAS 3 PISO Y FACHADA: MENOS DE DOS (2) AÑOS - VERIFICAR CASA 3 PISOS	VISITA - CADUC	7-Apr-26	OT-6
9	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2021574490100983E	CALLE 87 F SUR # 86-47	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado	SIN	VISITA INFORME 20/12/2022. VETUSTEZ: P1er a 3er Piso=4 AÑOS - 4 piso=3 AÑOS Y 5 Piso=1AÑO VERIFICAR CASA VETUZTA 4 PISOS Y 5 PISO CUBIERTO	VISITA - CADUC	7-Apr-26	OT-6
10	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2021574490100074E	CARRERA 78 B # 76A-34 SUR	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado	SIN	NO VISITA - RESUMIR AUTOS DE DEMOLICION DE OBRA Y VERIFICAR MATERIALIZACIÓN. INF. 11/05/2023	NO VISITA- DETERMINAR VOLADIZOS Y PELIGRO DE LA DIRECCION CARRERA 78 B # 76A-34/38 SUR	7-Apr-26	OT-6
11	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2021574490101157E	CARRERA 88 H # 71-96 SUR	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado	SIN	VISITA . INF. 27/05/2022 NO DETERMINA VETUSTEZ. VERIFICAR CASA ESQUINERA EN DOS PISOS Y TERRAZA. DETERMINAR GOOGLE MAPS	VISITA - NO DETERMINA VETUSTEZ	7-Apr-26	OT-6

12	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2021574490100794E	CARRERA 70 A # 56 D - 12 SUR	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado	SIN	VISITA - INF. 15/05/20223 -VETUSTEZ: SUPERIOR A 5 AÑOS - PERO LE REVOLVIO ESPACIO PUBLICO DETERMINAR CASA EN 3 PISOS - SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LICENCIA DE RECONOCIMIENTO DESDE MARZO 2024 - VILLA DEL RIO	VISITA - CADUCA - VILLA DEL RIO	7-Apr-26	OT-6
13	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2023574490100779E	CARRERA 81 # 72 C - 39 SUR	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado	SIN	NO VISITA - AUTO 7B DECLARANDO EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE	NO REQUIERE INFORME	7-Apr-26	OT-6
14	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2023574490101085E	CARRERA 81 B # 63-37 SUR	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado	SIN	NO VISITA - AUTO7B DECLARANDO EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE	NO REQUIERE INFORME	7-Apr-26	OT-6
15	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2023574490100483E	TRANSVERSAL 86 A BIS # 64-35 SUR	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado	SIN	VISITA - INF. 12/12/2024. VETUSTEZ 1 AÑO + 9 MESE . REPOSA LICENCIA X 3 PISOS . VERIFICAR CASA EN 3 PISOS Y POSIBLE 4 PISO	VISITA - VERIFICAR 3 PISOS X LICENCIA	7-Apr-26	OT-6
16	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2023574490100789E	CARRERA 64 B # 55-80 SUR VILLA DEL RIO	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado	1-Apr-26	NO VISITA GOOGLE MAPS- HACER INFORME URGENTE DETERMINAR AREA SANCION - CONCEPTO PLANEACION . VILLA DEL RIO - DETERMINAR VETUSTEZ GOOGLE MAPS	ARCHIVAR EN CARPETA	1-Apr-26	OT-6
17	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2022574490100805E	CARRERA 88 F BIS A # 50-05 SUR RUPI 1555-3 -	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado	SIN	VISITA - INF. 5/03/2024 Y 22/01/2025 . VETUSTEZ CONSTRUCCION 11 AÑOS - CERRAMIENTO 5 AÑOS - RUPI - INVASION ESPACIO PUBLICO - CADUCA PARA 135.A.4 VERIFICAR RUPI CONTRA VIA	VISITA - CADUCA PARA 135 4 PERO INVASION A RUPI.	7-Apr-26	OT-6
18	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2022574490101304E	CARRERA 82K # 65-29 SUR	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado	SIN	VISITA - INF. 8/08/2024 RESOLUCION DE DEMOLICION Y RESOLUCION DE REVOCAR DEMOLICION. CASA DE 4 PISOS - LEER RES DE REVOCATORIA- DETRMINAR CASA EN 3 PISOS Y 4o CUBIERTO	VISITA - DETERMINAR LOS 4 PISOS - CADUCA	7-Apr-26	OT-6
19	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2022574490101006E	CARRERA 83 A BIS # 59 A - 30 SUR	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado	SIN	NO VISITA - EXISTE RESOLUCION DE LA INS 7B QUE ORDENA ARCHIVO	NO REQUIERE INFORME	7-Apr-26	OT-6
20	ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.	2022574490101150E	CARRERA 88F # 82B-28 SUR CASA 2	135; A ; Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado	SIN	VISITA - INF. 21/09/2022 VETUSTEZ 2 AÑOS - CASA DE 2 PISOS	VISITA - CADUCA	7-Apr-26	OT-6