

<div>SIMA GROUP S.A.S SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION</div>						INFORME GENERAL DE MANTENIMIENTO								CODIGO: GM-F-004											
																		FECHA: 21/Mayo/2022							
																		VERSION: 0							
1. INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO / HERRAMIENTA																									
Fecha Reporte				11				11				2022				Responsable: Raul Andres Duque Perez						Cargo: Gerente			
Equipo: Trampa de Grasa						Tipo Equipo				Trampa				Herramienta:				N/A							
Codigo Equipo:						N/A				Modelo:				N/A											
Marca:						SENA				Referencia:				N/A											
Cliente / Proyecto:						SENA				Zona de Operación: Cafeteria - automotriz - combustibles															
Ultima Calibracion:				DIA		MES		ANO		Entidad:								Proxima Calibracion							
2. INFORMACION DE LA ACTIVIDAD																									
N° Solicitud de Mantenimiento:						003				N° Contrato - Orden Servicio:						CO1.PCCNTR.4069935									
Ubicación:						Sena				Municipio:				Ibague				Base:		Industrial					
Equipos Industriales Aires Acondicionados Vehiculos																									
Servicio de Mantenimiento:						Infraestructura												Tipo de Mantenimiento:							
Equipos de Oficina Redes Electricas																		X Preventivo Correctivo							
Otros Equipos: Cual?:										X								Otro							
Quien (es) ejecuta la actividad:						1,		Jorge Enrique Perez						Cargo:		conductor									
						2,		Andres Felipe Andrade						Cargo:		Auxiliar de Mantenimiento									
						3,		Davinson Buitrago Celemin						Cargo:		Lider de mantenimiento									
						4,								Cargo:											
Garantía del Servicio:						15 dias mano de obra																			
Fecha Recepcion:				02		11		2022		Tiempo de Intervencion:				3 Hora				Lugar de entrega:		SENA Centro de Industria y Construcción					
Fecha Entrega:				02		11		2022																	
Descripcion de la actividad y recomendación						Se realiza una visita previa para identificar las trampas y se identifico que había una de difícil acceso, la cual se requería de succión manual; se programó para el día 2 de noviembre realizar el mantenimiento. Dicha fecha llego el personal a su respectiva ejecución, se inició con la identificación de las áreas, se procedió a retirar las tapas, y con el camión de vacío realizar la succión, utilizando desengrasante biodegradable green power, y con el uso de agua a presión por medio de una hidrolavadora se realizó la limpieza de las paredes, superficie y tapas de las diferentes trampas de grasa, en el ambiente de vehículos fue también de difícil acceso sin embargo se puede realizar el ingreso de la manguera del camión de vacío para succionar por medio de una ventana, la trampa de difical acceso se realizo la succion de manera manual, terminando asi el mantenimiento de las trampas de grasa del SENa Centro de Industria y Construcción. Acciones correctivas: Mantener siempre el lugar libre y de fácil acceso vehicular, para La realización del mantenimiento, Recomendación: se requiere un nuevo mantenimiento preventivo a los 6 meses.																			
3. BITACORA DE ACTIVIDADES																									
Fecha: (Dia/Mes/Año)		Descripcion de la Actividad:								Registro Fotografico															
										Antes						Despues									
02/11/2022		Se realiza identificacion de las areas de trabajo																							
02/11/2022		se realiza succión de grasa con la Empresa Aliada TWM SAS en area de cafeteria																							
02/11/2022		se realiza succion de liquidos con la empresa aliada TWM SAS en Ambiente de formación 7 Automotriz																							

02/11/2022	Se realiza retiro manual de líquidos con la empresa aliada TWM SAS en cuarto de almacenamiento de combustible ,que por su ubicación no habia acceso para el vehiculo de succion		
02/11/2022	finalmente se realiza la respectiva limpieza con desengrasante y una recoleccion total de 12 barriles		

4. RESUMEN DIAGNOSTICO FALLA (Se adjunta detalle del Diagnostico Inicial en el Formato GM-F-003)

Hidraulico	Secciones o partes afectadas:	Mecanico	N/A	Electrico	N/A	Señalización:	N/A
Otros 2:			N/A	Neumatico	N/A	Otros 1:	N/A
			N/A	Otros 3:	N/A	Otros 4:	N/A

Materiales y/o repuestos requeridos:

Nombre / Descripción	Referencia / Marca	Cantidad	Observaciones

Concepto quien realiza el diagnostico:	

5. RESULTADOS: ANALISIS Y COMENTARIOS

Proximo Mantenimiento:	03	05	2023	Horometro:	N/A	
Programa de Mantenimiento al que pertenece:	Equipos y Herramientas					
	Vehiculos					
	Infraestructura			X		
	Equipos de Oficina					

Recomendaciones de uso:	Y acciones correctivas: Mantener siempre el lugar libre y de fácil acceso vehicular, para La realización del mantenimiento, se requiere un nuevo mantenimiento preventivo a los 6 meses.
--------------------------------	--

6. RESPONSABLES

ENTREGADO:	REVISADO:	APROBADO (CLIENTE):
Nombre: DAVINSON BUITRAGO C.	Nombre: RAUL ANDRES DUQUE PEREZ	Nombre:
Cargo: LIDER MANTENIMIENTO	Cargo: GERENTE	Cargo:
Firma: 	Firma: 	Firma:

Este documento es propiedad de SIMA GROUP S.A.S., por favor si tiene duda en el momento de diligenciar por favor remitirse al procedimiento e instructivos de Gestion de Mantenimiento.