

Barranquilla 22 de julio de 2023

Secretaria de Educación

INGENIERO

NEDOR GERARDO GUERRERO MOLINA

Estimado Ingeniero

Asunto: informe visita de inspección de obra

En el presente informe se relaciona la visita a la Instituciones Educativas ubicadas en varios municipios del Departamento del Atlántico, donde se realizan actividades relacionadas a las actividades señaladas en el desarrollo de las obligaciones contractuales entre el periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2023.

1. **IE. PALMAR DE CANDELARIA:** al momento de la visita se pudo evidenciar que los colaboradores se encontraban trabajando en las siguientes actividades:

- Aplicación de estuco en el exterior e interior de las aulas.
- Elaboración de filetes en vanos de ventanas y puertas.
- Instalación de cielo raso.



Instalación de cielo raso y aplicación de pañete en muros exteriores



Aplicación de estuco en el interior y exterior de las aulas



Escarificación de muro para aplicación de pañete nuevo y elaboración de filetes en vanos de ventanas

Se realiza visita a la Institución educativa San Juan de Tocagua, donde se observó que se encontraban realizando las siguientes actividades:



Instalacion de perfiles para la cubierta y desencofre de formaleteria de vigas y columnas



Aplicación de estuco en muros de baños y exteriores

Se realiza visita a la Institución educativa José María Córdoba en palmar de Varela, donde se observó que se encontraban realizando las siguientes actividades:



Construcción de poza séptica e instalación de cielo de pvc en aulas



Aplicación de pintura tipo vinilo blanco en aulas y limpieza de canal exterior

El presente informe se entrega el día 22 de agosto de 2023, luego de haber realizado la visita respectiva a las Instituciones Educativas, **IE. PALMAR DE CANDELARIA, SAN JUAN DE TOCAGUA EN LURUACO Y JOSE MARIA CORDOBA EN PALMAR DE VARELA**

El profesional responsable del presente informe es:



Arquitecto
ALEXANDER ENRIQUE SAYA CABALLERO
C. C. 72.217.970
EMAIL. alensaca@gmail.com
CEL: 3053648180