

	CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
		OFICINA ACCION ADMINISTRATIVA

FECHA: 25/07/2023

HAGO CONSTAR QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS y/o PRODUCTOS DE:

HYDROCON SAS

GENERALIDADES	
CONTRATO:	Prestación de Servicios N°. 020 DE 2023
VALOR:	\$23.954.971
ADICIÓN:	\$11.206.001
PLAZO:	45 días
ACTA DE INICIO:	20/06/2023

ASPECTOS PARA EL PAGO	
Planilla de pago de Seguridad Social:	9454088918 Salud 08- 2023 y Otros riesgos 07- 2023
Factura o cuenta de cobro N°:	FE3
Valor de la factura:	\$35.160.972
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	JULIO

PÓLIZAS EXPEDIDAS			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
	DESDE	HASTA	
Anticipo	<FECHA>	<FECHA>	\$
Cumplimiento	28/06/2023	24/11/2023	\$ 3.516.097.20
Cumplimiento	09/06/2023	24/11/2023	\$ 2.395.497.10
Prestaciones sociales e indemnización	<FECHA>	<FECHA>	\$

ACTIVIDADES CONTRATADAS	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Prestar el servicio de mantenimiento y reparación de la infraestructura de la entidad, incluyendo el suministro de materiales de construcción y acabados para la ejecución de las obras tal como se solicitan en las especificaciones técnicas	<p>Se recibe las obras contratadas a entera satisfacción, así:</p> <p>Demolición piso y enchape existente, inc. Retiro a lugar autorizado, Demolición zócalos existente, inc. Retiro a lugar autorizado, Alistado de Pisos con Mortero 1:4, Suministro e Instalación de Zócalo en Gres, Suministro e Instalación de Tableta en Gres Granito, Suministro e Instalación de Zócalo en Cerámica, Suministro e Instalación de Piso en</p>

Elaborado por:	Cargo:
----------------	--------

Calle 15 No 2-60 Edificio Bolívar Piso 6 y 7 Santa Marta – Magdalena – Colombia
Teléfonos: 421 11 57 - 4214717

“Cuida los recursos públicos para tu bienestar”

	CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
		OFICINA ACCION ADMINISTRATIVA

	<i>Cerámica Suministro e Instalación de Piso en Concreto, Suministro e Instalación de Muros en Drywall, Suministro e Instalación de Puertas, Suministro e Instalación de Relleno, Suministro e Instalación de tapas de Registro, Reparación Sanitaria</i>
--	---

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO: CUMPLE

☒

NO CUMPLE

☐

EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO:

SOBRESALIENTE

☐

BUENO

☒

DEFICIENTE

☐


ANDRÉS FELIPE FERGUSSON DACONTE
 Supervisor

Elaborado por:

Cargo:

Calle 15 No 2-60 Edificio Bolivar Piso 6 y 7 Santa Marta – Magdalena – Colombia
 Teléfonos: 421 11 57 - 4214717

“Cuida los recursos públicos para tu bienestar”