INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI / BOLIVAR

2023

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cel. Carrera 31 No. 31-22 A. 6340188 - (310) 2768089

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

URGENCIAS

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Col. Carrera 31 No. 31-22 / 6340188 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ELECTROCARDIOGRAFO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	BENEHEART R3		
SERIE	FK-84014464		
N. INV:	0223	**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	04 JUL 2023	URGENCIAS - SALA DE HOMBRES	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa	✓
Inspeccionar gabinete, carcasa y aspecto físico en general	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar cables, electrodos, terminales, y demás elementos electricos y electronicos	✓
Limpiar y verificar el sistema de transporte de papel	✓
Verificar impresora o aguja marcadora (alineación, estado y funcionamiento), control térmico y presión mecánica, calibrar si es necesario.	✓
Revisar carga de baterías	✓
Realizar prueba de señal (1mV) y compruebe su forma y amplitud	✓
Verificar con simulador de ECG señal de prueba	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- [x] Funcional
- [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Jahen Jaramillo

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	MINDRAY		
MODELO	BENEHEART D3		
SERIE	EZ-7B000190		
N. INV:	0011	**SERVICIO:**	URGENCIAS - REANIMACIÓN
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar baterías e indicador de carga	✓
Verificar circuito de descarga interna	✓
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	✓
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	✓
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	✓
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REQUIERE CAMBIO DE PARCHES PARA DESFIBRILACIÓN

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Lozano

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	**SEÑOR(ES):**
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	65 777	
SERIE		
N. INV:	.0252	**SERVICIO:**
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	CONSULTORIO DE TRIAGE

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Lozano

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI	
MODELO	65 777		
SERIE			
N. INV:	0009	**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	CONSULTORIO DE URGENCIAS	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Jaramillo

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLER FETAL	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX	
SERIE	560042-M22609760024	SERVICIO: CONSULTORIO DE URGENCIAS
N. INV:	.0348	
CUIDAD Y FECHA:	04 JUL 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa	✓
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Vargas

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LARINGOSCOPIO ADULTO	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	60813	
SERIE	50121	
N. INV:		SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - REANIMACIÓN

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar externamente (contacto de baterias, bombillos, hojas)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	✓
Verificar el funcionamiento del mango con cada hoja	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- [x] Funcional
- [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Jaramillo

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LARINGOSCOPIO ADULTO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	RIESTER	
MODELO		
SERIE	8080-8110	
N. INV:		SERVICIO: URGENCIAS - REANIMACIÓN
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar externamente (contacto de baterias, bombillos, hojas)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	✓
Verificar el funcionamiento del mango con cada hoja	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- [x] Funcional
- [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fer[illegible]
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Jaramillo

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

EQUIPO	LAMPARA PIELITICA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	HYLED760	
SERIE	.0010	SERVICIO: PROCEDIMIENTOS - CURACION 1
INV.	.0162	
CIUDAD Y FECHA	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Vargas

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	DI22EGAF076	
N. INV:	0025	URGENCIAS - SALA ERA
CUIDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Tarcano

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BASCULA CON TALLIMETRO MECANICA	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI	
MODELO	K180		
SERIE			
N. INV:	.0269	**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - STAN DE ENFERMERIA	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Lozano

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO ADULTO CON PEDESTAL	**SEÑOR(ES):** ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767-SERIES	
SERIE	191126103345	
N. INV:	.0345	**SERVICIO:** URGENCIAS - SALA DE REANIMACIÓN
CIUDADY FECHA:	04 JUL 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Jaramillo

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO ADULTO CON PEDESTAL	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN		
MODELO	767-SERIES		
SERIE	200804132075		
N. INV:	.0304	**SERVICIO:**	URGENCIAS - SALA ERA
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Jaramillo

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR FETAL	SEÑOR(ES): **HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR**
MARCA	COMEN	
MODELO	C21	
SERIE	KI220106018	
N. INV:	0387	SERVICIO URGENCIAS - SALA DE MUJERES
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Verificar elementos electricos y/o electronicos	✓
Verificar impresora	✓
Verificar pantalla	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ✓ Funcional ; Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Vargas

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN		
MODELO	767-01		
SERIE	180221135825		
N. INV:	0253	**SERVICIO:**	URGENCIAS - TRIAJE
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE DE DOS VÍAS

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Lozano

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 04 DE 2023
EQUIPO:	TENSIOMETRO DE PARED
MARCA/MODELO:	WELCH ALLYN - 767-01
NÚMERO DE SERIE:	180221135825
INSTALADO EN:	URGENCIAS - TRIAJE

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- BRAZALETE DE DOS VÍAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE DOS VÍAS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH 2016094881
Firma de quien entrega

Gilberto cuellar
Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN		
MODELO	767-01		
SERIE	180221071175		
N. INV:		**SERVICIO:**	CONSULTORIO DE URGENCIAS
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE DE DOS VÍAS

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Vargas

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 04 DE 2023
EQUIPO:	TENSIOMETRO DE PARED
MARCA/MODELO:	WELCH ALLYN - 767-01
NÚMERO DE SERIE:	180221071175
INSTALADO EN:	CONSULTORIO DE URGENCIAS

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- BRAZALETE DE DOS VÍAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE DOS VÍAS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 484
Firma de quien entrega

Gilbert cuellar
Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	**SEÑOR(ES):**
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	767-01	
SERIE	200617072355	
N. INV:	.0274	**SERVICIO:**
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	CONSULTORIO DE URGENCIAS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE DE DOS VÍAS

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Jahen Lozano

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 04 DE 2023
EQUIPO:	TENSIOMETRO DE PARED
MARCA/MODELO:	WELCH ALLYN - 767-01
NÚMERO DE SERIE:	200617072355
INSTALADO EN:	CONSULTORIO DE URGENCIAS

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- BRAZALETE DE DOS VÍAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE DOS VÍAS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481
Firma de quien entrega

Gilbert Cuellar
Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEBULIZADOR	**SEÑOR(ES):**	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MARCA	DEVILBISS		
MODELO	5650D		
SERIE	D7001383		
N. INV:	.0193	**SERVICIO:**	URGENCIAS SALA DE HOMBRES
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspecionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO TABACO

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Jaramillo

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 04 DE 2023
EQUIPO:	NEBULIZADOR
MARCA/MODELO:	DEVILBISS - 5650D
NÚMERO DE SERIE:	D7001383
INSTALADO EN:	URGENCIAS - SALA DE HOMBRES

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- FILTRO TIPO TABACO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE FILTRO TIPO TABACO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 339269 CRD
RH - 201609 - 481
Firma de quien entrega

Gilbert Cuellar
Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	THOMAS	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI	
MODELO	1630 GL		
SERIE	061600012525		
N. INV:	0040	**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - REANIMACIÓN	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspecionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Revisar sellado de nivel de liquido	✓
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	✓
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

SE REALIZO CAMBIO DE FILTRO HIDROFOBICO

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Vargas

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 04 DE 2023
EQUIPO:	SUCCIONADOR
MARCA/MODELO:	THOMAS - 1630GL
NÚMERO DE SERIE:	061600012525
INSTALADO EN:	URGENCIAS - REANIMACIÓN

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- FILTRO HIDROFOBICO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE FILTRO HIDROFOBICO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089-339269 CPD
RH - 201609 - 481
Firma de quien entrega

Gilberto Cuellar
Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	**SEÑOR(ES):**
MARCA	THOMAS	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	1630GL	
SERIE	061600012519	
N. INV:	.0436	**SERVICIO:**
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - PROCEDIMIENTOS CURACION 1

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspecionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Revisar sellado de nivel de liquido	✓
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	✓
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Lozano

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	CREATIVE MEDICAL	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	ADVANCE 120		
SERIE	J3300QD02810		
N. INV:	0224	**SERVICIO:**	URGENCIAS - SALA EDA
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

SE REALIZO CAMBIO DE BRAZALETE DE UNA VIA, REQUIERE SUMINISTRO DE SENSOR DE OXIMETRÍA.

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Lozano

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 04 DE 2023
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA/MODELO:	CREATIVE MEDICAL - ADVANCE 120
NÚMERO DE SERIE:	J3300QD02810
INSTALADO EN:	SALA EDA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- BRAZALETE DE UNA VIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE UNA VÍA Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

PENDIENTE CAMBIO DE SENSOR DE OXIMETRIA.

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68080-339269 CTD
RH - 201609 - 481
Firma de quien entrega

X Gilberto cuellar
Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	IM70		
SERIE	261236-M18505560019		
N. INV:	0021	**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - SALA ERA	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [ ] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

SE REALIZO CAMBIO DE BRAZALETE DE UNA VIA - REQUIERE SOPORTE O MESA, REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIMETRIA

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Lopeano

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 04 DE 2023
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA/MODELO:	EDAN - IM70
NÚMERO DE SERIE:	261236-M18505560019
INSTALADO EN:	SALA ERA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- BRAZALETE DE UNA VIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE UNA VÍA Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

PENDIENTE CAMBIO DE SENSOR DE OXIMETRIA, REQUIERE SOPORTE.

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH 2016019481
Firma de quien entrega

Gilbert Cuellar
Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	CREATIVE MEDICAL	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	DELUXE 100		
SERIE	J3000QD00097		
N. INV:	.0244	**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - TRIAJE	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Vargas

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	CREATIVE MEDICAL	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	DELUXE-100		
SERIE	J3000QD00136		
N. INV:	.0226	**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - SALA DE MUJERES	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REQUIERE BRAZALETE Y EXTENSION

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Jahen Jaramillo

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	**SEÑOR(ES):**
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	261236-M18505560006	
N. INV:	0039	**SERVICIO:** URGENCIAS - SALA DE MUJERES
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

NO SE ENCONTRO SENSOR DE OXIMETRÍA

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fer... Ing. Mantenimi... T.P. 68089 - 339269 STD RH - 201609 - 481

RECIBE: Jahen Lozano

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	IM70		
SERIE	261236-M18505560022		
N. INV:	0018	**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	UREGENCIAS - REANIMACION	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Ferro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Lozano

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	**SEÑOR(ES):**
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	261236-M18505560025	
N. INV:	0004	**SERVICIO:**
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - SALA DE HOMBRES

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

EQUIPO SE ENCUENTRA SIN SENSOR DE OXIMETRÍA

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Jahen Lozano

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	MEC-1000		
SERIE	AQ-36190099		
N. INV:	.0255	**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - PEDIATRIA	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johan Vargas

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

ODONTOLOGIA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Col. Carrera 31 No. 31-22 / 6340188 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	UNIDAD ODONTOLOGICA # 1	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	KROMADENT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	FUTURA- SEMI ELECTRICA		
SERIE	06678		
N. INV:	0133	**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	ODONTOLOGIA	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar fugas de manguera de agua y de aire	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Revisar sistema de presion de agua	✓
Revisar presion de trabajo para pieza de alta y pieza de baja (Max 35 PSI)	✓
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	✓
Verificar estado de manómetro, cambiar si es necesario	✓
Verificar funcionamiento electrico o neumatico de silla y su espaldar	✓
Verificar estado de eyector, jeringa triple, reostato, pieza de alta y baja, holders, negatoscopio	✓
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico).	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Suministro e instalación de Acople para cambio de drenaje de escupidera, válvula reguladora de escupidera adaptación de manguera para escupidera y válvula reguladora de presión, mantenimiento preventivo integral, se realiza cambio de llave para suministro de agua.

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 05 DE 2023
EQUIPO:	UNIDAD ODONTOLOGICA
MARCA/MODELO:	KROMADENT - FUTURA
NÚMERO DE SERIE:	06-678
INSTALADO EN:	ODONTOLOGIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- ACOPLE PARA CAMBIO DE DRENAJE DE ESCUPIDERA
- VÁLVULA REGULADORA DE ESCUPIDERA
- ADAPTACIÓN DE MANGUERA PARA ESCUPIDERA.
- VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
CAMBIO DE LLAVE DE SUMINISTRO DE AGUA.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
TP. 68089 [illegible] 33926 SPD
RH - 201609 - 481

Gilbert Cuellar
Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 05 DE 2023
EQUIPO:	UNIDAD ODONTOLOGICA
MARCA/MODELO:	KROMADENT - FUTURA
NÚMERO DE SERIE:	06-678
INSTALADO EN:	ODONTOLOGIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD NUEVA SN. 0BB201137

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR ENTREGA DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, PERTENECIENTE AL KIT DE PIEZAS DE MANO QUE SE ENCONTRABA PENDIENTE.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
Firma de quien entrega
TP. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

Gilbert cuellar
Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	UNIDAD ODONTOLOGICA # 2	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	KROMADENT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	FUTURA - SEMI ELECTRICA		
SERIE	6679		
N. INV:	138	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	ODONTOLOGIA	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar fugas de manguera de agua y de aire	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Revisar sistema de presion de agua	✓
Revisar presion de trabajo para pieza de alta y pieza de baja (Max 35 PSI)	✓
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	✓
Verificar estado de manómetro, cambiar si es necesario	✓
Verificar funcionamiento electrico o neumatico de silla y su espaldar	✓
Verificar estado de eyector, jeringa triple, reostato, pieza de alta y baja, holders, negatoscopio	✓
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico).	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:
- ☑ Funcional
- ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AMALGAMADOR	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	MILLENIUM	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	2000		
SERIE	AML15-26350		
N. INV:	.0145	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	ODONTOLOGIA	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar dosificación.	✓
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico) del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:
- ☑ Funcional
- ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CAVITRON	**SEÑOR(ES):**
MARCA	BONART	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	ART MAVERICK	
SERIE	DC-51109	
N. INV:	.0135	**SERVICIO:**
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar pedal	✓
Verificar estado de filtro de agua	✓
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	✓
Verificar irrgador bucal	✓
Verificar funcionamiento electrico	✓
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:
- ☑ Funcional
- ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CAVITRON	**SEÑOR(ES):**
MARCA	DBA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	D5	
SERIE	D7202099213	
N. INV:	.0144	**SERVICIO:**
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar pedal	✓
Verificar estado de filtro de agua	✓
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	✓
Verificar irrgador bucal	✓
Verificar funcionamiento electrico	✓
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:
- ☑ Funcional
- ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CAVITRON	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	BONART	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	ART MAVERICK		
SERIE	DC-51108		
N. INV:	.0139	**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	ODONTOLOGIA	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar pedal	✓
Verificar estado de filtro de agua	✓
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	✓
Verificar irrgador bucal	✓
Verificar funcionamiento electrico	✓
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AUTOCLAVE A VAPOR	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	DENTOMAT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	3000-S		
SERIE	1033		
N. INV:	.0134	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	ODONTOLOGIA	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar estado del empaque de la puerta	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar estado de sistema de llenado de agua destilada(válvula múltiple, tuberías, etc.)	✓
Verificar sistema de señalización de proceso de esterilización	✓
Revisar sistema de alta presión (tubería, trampa de vapor, etc.)	✓
Verificar estado de manómetros, cambiar si es necesario	✓
Verificar estado de temporizador	
Verificar sistema mecánico de cierre de puerta, lubricar si es necesario	✓
Verificar estado de válvula de seguridad	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOCURADO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	DBA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	LED D		
SERIE	L1830602C		
N. INV:	.0140	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	ODONTOLOGIA	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar la fotopolimerizacion	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Verificar estado de filtro y fibra optica	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Revisar sistema de carga de bateria	✓
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico) del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☑ Funcional
- ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOCURADO	**SEÑOR(ES):**
MARCA	DBA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	LED D	
SERIE	L1830627C	
N. INV:	.0141	**SERVICIO:**
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar la fotopolimerizacion	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Verificar estado de filtro y fibra optica	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Revisar sistema de carga de bateria	✓
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico) del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:
- ☑ Funcional
- ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA VALENCIA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	RAYOS X PERIAPICAL	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	FIAD	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	ELITY 70		
SERIE	70M1-1275		
N. INV:	.0136	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	ODONTOLOGIA	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Verificar conector de tubo de rayos X	✓
Verificar estado de cable de alimentación eléctrica, fusible y demás componentes eléctricos y electrónicos	✓
Verificar estado de perillas y lámpara indicadora	✓
Lubricar articulación de brazo portatubo, si es necesario	✓
Verificar funcionamiento del compensador de voltaje de línea si aplica.	✓
Verificar corrientes del tubo y tiempo de exposición	✓
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA VALENCIA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	COMPRESOR ODONTOLOGICO	**E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR**
MARCA	SCHULZ - 4HP	
MODELO	MSV 12	
SERIE	354354	SERVICIO: ODONTOLOGIA
N. INV:		
CUIDAD Y FECHA:	04 JUL 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Verificar cables de alimentación y protección eléctrica	✓
Inspeccionar uniones y empaques	✓
Revisar valvula de seguridad	✓
Revisar Presostato y su calibracion	✓
Verificacion sistema electrico	✓
Verificar drenaje de tanque de presión y registro de salida	✓
Verificar presión (35 a 40 PSI) y filtro de salida de presión, drenar si es necesario	✓
Verificar arranque y paro del compresor	✓
Verificar consumo de corriente eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES: _____

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: _____

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	COMPRESOR ODONTOLOGICO
MARCA/MODELO:	SCHULZ - MSV12 - 4HP
NÚMERO DE SERIE:	354354
INSTALADO EN:	ODONTOLOGIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- DOS (2) CONDENSADORES DE 270 A 324 mF - 110V. - DOS (2) BIELAS, - CUATRO (4) JUEGOS DE ANILLOS. - TRES (3) JUEGO DE RODAMIENTOS PARA BIELAS..

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA CAMBIO DE FILTROS, VÁLVULA DE DRENAJE Y PRESOSTATO DE PRESIÓN.

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68080-339259 CTD
RH - 201609 - 481
Firma de quien entrega

Gilbert cuellar
Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 05 DE 2023
EQUIPO:	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD
MARCA/MODELO:	APPLE DENTAL - L GREEN
NÚMERO DE SERIE:	AM170816001-A
INSTALADO EN:	ODONTOLOGIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE REALIZA TRASLADO DEL EQUIPO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481
Firma de quien entrega

Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

LABORATORIO CLINICO

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Col. Carrera 31 No. 31-22 / 6340188 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BAÑO SEROLOGICO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	MEMMERT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	0		
SERIE	DIN12876-3-K1		
N. INV:	.0086	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	
Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos	
Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes)	
Verificar control automático de temperatura	
Verificar temperatura con termómetro de mmHg	
Inspeccionar lámparas de señalización	
Comprobar tiempo de alcance de temperatura	
Realizar Prueba de seguridad electrica	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROSCOPIO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	LABOMED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	LX 400		
SERIE	140665572		
N. INV:	100	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Limpiar, lubricar y ajustar el sistema porta lamina	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fer[illegible]
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROSCOPIO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	LABOMED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	LX 400		
SERIE	140665600		
N. INV:	.0102	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Limpiar, lubricar y ajustar el sistema porta lamina	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AGITADOR DE MAZZINI	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	BOECO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	5020		
SERIE	1407-0206		
N. INV:	.0085	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AGITADOR HEMATOLÓGICO BASCULANTE	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	INDULAB		
MODELO	2007		
SERIE			
N. INV:	0424	**SERVICIO:**	LABORATORIO CLINICO
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Ferreira
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AGITADOR DE MAZZINI	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	OPTIMA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	DSR-2100B		
SERIE	1.302.096		
N. INV:	.0090	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO	

!nspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROCENTRIFUGA	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	BOECO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	HC240		
SERIE	.0000120		
N. INV:	.0092	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:		LABORATORIO CLINICO	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.). Cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar el balance del plato con carga	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: _____

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CENTRIFUGA	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	CLAY ADAMS	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	6 TUBOS		
SERIE	5160019		
N. INV:	.0103	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.). Cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar el balance del plato con carga	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SEROFUGA	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	CLAY ADAMS	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	2002		
SERIE	5030027		
N. INV:	.0088	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.). Cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar el balance del plato con carga	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	HORNO DE CALOR SECO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	DKASA		ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO			
SERIE	KWS1523J-H12		
N. INV:	0099	**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023		LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que seencuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.)	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador)	✓
Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores	✓
Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del	✓
Verificar protecciones y alarmas (sobretemperatura, no circulación del aire, etc.)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE	SEÑOR(ES): E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MARCA	EDAN	
MODELO	I15	
SERIE	DM-005549	
N. INV:	.0094	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	✓
Revisar impresora	✓
Revisar mangueras y drenaje	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

✓	Funcional
	Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ANALIZADOR QUIMICA SANGUINEA	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	BIOSYSTEMS		
MODELO	BTS-360		
SERIE	801757982	SERVICIO:	Laboratorio Clinico
N. INV:	.0084		
FECHA:	05 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesar	✓
Revisar bomba peristaltica	✓
Revisar impresora	✓
Revisar mangueras y drenaje	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES: _____

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: _____

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE HEMATOLOGIA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI / SUR DE BOLIVAR
MODELO	BC-5390	
SERIE	TM-23000574	
N. INV:	0372	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	✓
Revisar bomba peristaltica	✓
Revisar impresora	✓
Revisar mangueras y drenaje	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	INCUBADORA MICRO ELISA	SEÑOR(ES):
MARCA	STAT FAX-2200	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	AWARENESS TECHNOLOGY INC	
SERIE	18956	
N. INV:	.0097	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Verificar la estabilidad de la lámpara.	✓
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	✓
Limpiar el mecanismo de avance de la placa.	✓
Verificar la alineación de cada pozo con los sistemas emisores y detectores de luz.	✓
Verificacion de valibración por filtros.	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LECTOR DE PLACAS ELISA	SEÑOR(ES):	
MARCA	MINDRAY	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI	
MODELO	MR-96A		
SERIE	83108229		
N. INV:	.0095	SERVICIO:	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Verificar la estabilidad de la lámpara.	✓
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	✓
Limpiar el mecanismo de avance de la placa.	✓
Verificar la alineación de cada pozo con los sistemas emisores y detectores de luz.	✓
Verificacion de valibración por filtros.	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ✓ Funcional
Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAVADOR DE MICROPLACAS ELISA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	MW-12A	
SERIE	77105152	
N. INV:	.0098	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Desensamblar y limpiar los conductos y conectores.	✓
Verificar la integridad de los componentes mecánicos.	✓
Confirmar la integridad del conector eléctrico y el cable de interconexión	✓
Verificar calibración del sistema.	✓
Lubricación general.	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ✓ Funcional
Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEVERA REACTIVOS	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	SUPERNORDICO	
MODELO		
SERIE	P-1407	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
N. INV:	.0096	
CUIDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Efectuar limpieza general de condensador y del evaporador	✓
Revisar sistema eléctrico	✓
Lubricar los motores y ventiladores	✓
Verficar la temperatura	✓
Verificacion del soporte y tornillos de la puerta	✓
Verificacion del funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

✓	Funcional
	Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: _____

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEVERA REACTIVOS	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIODE PADUA - SIMITI
MARCA	IMBERA	
MODELO	VR09 D BMAE SAB CO	
SERIE	920180480063	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
N. INV:	.0106	
CUIDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Efectuar limpieza general de condensador y del evaporador	✓
Revisar sistema eléctrico	✓
Lubricar los motores y ventiladores	✓
Verficar la temperatura	✓
Verificacion del soporte y tornillos de la puerta	✓
Verificacion del funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

✓	Funcional
	Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH • 201609 • 481

RECIBE: _____

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEVERA REACTIVOS	SEÑOR(ES):	
MARCA	BIORED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIODE PADUA - SIMITI	
MODELO			
SERIE		SERVICIO:	
N. INV:	.0104	LABORATORIO CLINICO	
CUIDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Efectuar limpieza general de condensador y del evaporador	✓
Revisar sistema eléctrico	✓
Lubricar los motores y ventiladores	✓
Verficar la temperatura	✓
Verificacion del soporte y tornillos de la puerta	✓
Verificacion del funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ✓ Funcional
Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3156570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	UROMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	SD STANDARD DIAGNOSTIC INC	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	UROMETER 120	
SERIE	120160428023	
N. INV:	.0101	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Verificar la estabilidad de la lámpara.	✓
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	✓
Verificacion de calibración.	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica y funcionamiento.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ✓ Funcional
Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

SALA DE PARTOS

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Col. Carrera 31 No. 31-22 / 6340188 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	IM70		
SERIE	M18506950001		
N. INV:	0028	**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:
- ☑ Funcional
- ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Ferreira
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivigo

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	IM70		
SERIE	M6305560024		
N. INV:	0036	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	SALA DE PARTOS	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivino D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	ADVANCED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO			
SERIE	PM200M		
N. INV:		**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023	ATENCION NEONATOS	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivino D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490 928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	CREATIVE MEDICAL	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO			
SERIE			
N. INV:		**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023	ATENCION NEONATOS	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH • 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivigo

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	NINGBO DAVID		
MODELO	HKN9010		
SERIE	22130504006		
N. INV:	.0041	**SERVICIO:**	ATENCION NEONATOS
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trujillo D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	DAVID		
MODELO	HKN-9010		
SERIE	22AHZD01013		
N. INV:	.0033	**SERVICIO:**	ATENCION NEONATOS
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:
☑ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	SMAF	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI	
MODELO	SXT-5A		
SERIE			
N. INV:	0016	**SERVICIO:**	ATENCION NEONATOS
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspecionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Revisar sellado de nivel de liquido	✓
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	✓
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Ferreira
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivino D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI	
MODELO	BENEHEART D3		
SERIE	EZ-7B000191		
N. INV:	.0037	**SERVICIO:**	
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023	ATENCION DE PARTOS	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar baterías e indicador de carga	✓
Verificar circuito de descarga interna	✓
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	✓
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	✓
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	✓
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivino D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI	
MODELO	BENEHEART D3		
SERIE	Z B600193		
N. INV:	.0035	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	ATENCION DE PARTOS	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar baterías e indicador de carga	✓
Verificar circuito de descarga interna	✓
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	✓
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	✓
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	✓
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivigo

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	INCUBADORA DE TRANSPORTE	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	NINGBO DAVID		
MODELO	TI-2000		
SERIE	36AHZ001013		
N. INV:	.0032	**SERVICIO:**	ATENCION NEONATOS
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fer... Ing. Mantenimiento T.P. 68089 - 339269 STD RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivino D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	INCUBADORA CERRADA	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	ADVANCED		
MODELO	YP-2060		
SERIE	13AHZE02001		
N. INV:	.0031	**SERVICIO:**	ATENCION NEONATOS
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivigo

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BASCULA PESA BEBES	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	DETECTO		
MODELO	ACS-20B-YE		
SERIE			
N. INV:	0044	**SERVICIO:**	ATENCION NEONATOS
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivino D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI	
MODELO	767		
SERIE	180417152635		
N. INV:	0030	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	SALA DE PARTOS	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivigo

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN		
MODELO			
SERIE	180417115985		
N. INV:	0238	**SERVICIO:**	ATENCIÓN DE PARTOS
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivino D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX	
SERIE	560042-M22201680030	
N. INV:	0349	SERVICIO PREPARACION TRABAJO DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que seencuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa	✓
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- [x] Funcional
- [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivino D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGAF074	
N. INV:	0034	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS
CUIDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivino D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGBL009	
N. INV:	0026	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS
CUIDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivigo D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGF075	
N. INV:	0005	ATENCION DE PARTOS
CUIDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivino D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGAF073	
N. INV:	0183	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS
CUIDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivigo

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	
MODELO	U2	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
SERIE	560225-M17307710001	
N. INV:	0075	ATENCION DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Verificar elementos electricos y/o electronicos	✓
Verificar impresora	✓
Verificar pantalla	✓
Verificar filtro de aire	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ✓ Funcional
Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández
REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivigo D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES):	
MARCA	DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	
MODELO	XHZ-90L		
SERIE:	A46BC0003004	ATENCION NEONATOS	
N. INV:	0418		
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

✓	Funcional
	Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivino D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA CIELITICA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	HYLED 600	
SERIE	39-85000269	
N. INV:		SERVICIO SALA DE LEGRADOS
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ✓ Funcional ☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivino D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA CUELLO DE CISNE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	SM	
MODELO	SM	
SERIE		SERVICIO: ATENCION DE PARTOS
N. INV:		
CUIDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☑ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivigo

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEBULIZADOR	**SEÑOR(ES):**	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MARCA	THOMAS		
MODELO	MEDI-PUMP		
SERIE	061600012526		
N. INV:		**SERVICIO:**	ATENCION NEONATOS
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspecionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivigo D

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA VALENCIA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3102768089
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MAQUINA DE ANESTESIA	SEÑOR(ES):	
MARCA	MINDRAY	HOSPITAL SAN ANTONIO	
MODELO	WATO EX - 65	DE PADUA	
SERIE	KT-84001537	SIMITI-BOLIVAR	
N. INV:	0046	SERVICIO	SALA DE LEGRADOS
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccinar partes mecanicas; identificar daños y partes faltantes	✓
Sistema de gases	
Verificar la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presion y los conectores de los cilindros de gas de baja presion (conector a pared)	✓
Revisar el estado y lectura de los medidores de presión;	✓
Revisar el funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (valvula de inspiracion y espiracion)	✓
Verificar presiones en los reguladores	✓
Inspeccionar la tuberia y adaptadores por fuga de gas	✓
Verificar que no existan fugas en el sistema de alta presión	✓
Verificar la ausencia de fugas en el sistema de baja presión,	✓
Inspeccionar todos los accesorios empaques O-ring, diafragmas y otro empaques	✓
Efectuar limpieza de flujómetros, revisar la calibración de estos	✓
Revisar físicamente los vaporizadores, verificar funcionamiento	✓
Canister	
Drenar y limpiar el absorbedor (canister)	✓
Verificar el estado físico del canister	✓
Revisar empaques del canister, cambiar si es necesario	✓
Revisar físicamente las válvulas check de inhalación y exhalación	✓
Revisar y calibrar el medidor de presión	✓
Revisar la válvula APL, si está operando	✓
Haga la prueba de operación con toda la tubería conectada para	✓
verificar la expulsión del gas	✓
Verificar la operación y control de flujo de las válvulas de flujo de O2 y N2O	✓
Verificar el funcionamiento de todas las alarmas	✓
Ventilador de anestesia	
Revisar el sistema de accionamiento del fuelle y su correcto funcionamiento	✓
Verificar el funcionamiento del ventilador	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos	✓
Efectuar pruebas de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- [x] Funcional
- [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Elber Andres Plaza Hernandez
Ing. Mantenimiento

REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trinidad

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 05 DE 2023
EQUIPO:	MAQUINA DE ANESTESIA
MARCA/MODELO:	MINDRAY - WATO-EX65
NÚMERO DE SERIE:	KT84001537
INSTALADO EN:	SALA DE LEGRADOS

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPUESTOS INSTALADOS

- CELDA DE OXIGENO SN: 712653195
- EMPAQUETADURA DE SISTEMA DE SALIDA DE GASES.
- VÁLVULA CHEQUE DE RESIDUOS DE GASES ANESTESICOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y SUMINISTRO DE CELDA DE OXIGENO. CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE SISTEMA DE SALIDA DE GASES Y CAMBIO DE VÁLVULA DE RESIDUOS DE GASES ANESTESICOS.

OBSERVACIONES

PENDIENTES CAMBIO DE BATERÍA

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089-3392-9607
Firma de quien entrega
RH - 201609 - 481

Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco/ 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	TURBINA DE PRESIÓN PARA MAQUINA DE ANESTESIA
MARCA/MODELO:	SIEMENS 2CH2002
NÚMERO DE SERIE:	9089
INSTALADO EN:	CENTRAL DE GASES

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

DAÑO POR RECALENTAMIENTO

REPUESTOS INSTALADOS

- EMBOBINADO DE MOTOR

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609-48
Firma de quien entrega

Gilbert cuellar
Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontologicos
Aire Acondicionado - Cuartos Limpios
Montajes - Construcciones

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

CONSULTA EXTERNA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Col. Carrera 31 No. 31-22 / 6340188 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO	450KL		
SERIE	4500013753		
N. INV:	0053	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO	450KL		
SERIE	4500013628		
N. INV:	0055	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	TENSO MED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO			
SERIE			
N. INV:	0300	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Claudia Cueva Suarez
ENFERMERA JEFE

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO	450KL		
SERIE	4500013757		
N. INV:	0062	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO	450KL		
SERIE	4500013618		
N. INV:		**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	0 6 JUL. 2023	CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO	450KL		
SERIE	4500013627		
N. INV:	0081	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Claudia Lucia Suarez Ayo
ENFERMERA JEFE
ENFERMERA(O)

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO			
SERIE			
N. INV:	0066	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Paulina Maria Suarez Ortiz
ENFERMERA JEFE

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO	450KL		
SERIE	4500013619		
N. INV:		**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO			
SERIE			
N. INV:		**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	0 6 JUL. 2023	CONSULTORIO 3 - NUTRICION	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Ferreira
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO			
SERIE			
N. INV:		**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 3 - NUTRICION	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Claudia Lucia Suarez Diaz

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA DE PISO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO			
SERIE			
N. INV:		**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 20 - LECTURA DE IMÁGENES	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Claudia Lucía Duarte Ortiz

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO	ACS-20B-YE		
SERIE	4231711220494		
N. INV:	0052	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fr...
Ing. Mantenimient...
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Claudia Lucia Mantilla Ortiz

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO	ACS-20B-YE		
SERIE	4231711220198		
N. INV:	0056	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plata Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO			
SERIE			
N. INV:	0311	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO	ASC-20B-YE		
SERIE	4231711220197		
N. INV:	0045	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

✓	Funcional
	Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plata Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR	
MODELO			
SERIE			
N. INV:		**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 3 - NUTRICION	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX Basic A	
SERIE	560042-M22201680028	
N. INV:	0322	SERVICIO CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que seencuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa	✓
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- [x] Funcional
- [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Perez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	SONOTRAX Basic A	DE PADUA
SERIE	560054-M18C14770015	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:		SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que seencuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa	✓
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- [x] Funcional
- [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0051	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- [x] Funcional
- [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: _____

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0058	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- [x] Funcional
- [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andres Plata Fernandez
Ing. Mantenimiento
REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: _____

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0060	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- [x] Funcional
- [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: _____

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0064	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- [x] Funcional
- [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plata Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: _____

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:		SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- [x] Funcional
- [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	LENZ	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	PORTATIL	DE PADUA
SERIE	202205	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:		SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- [x] Funcional
- [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: _____

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0070	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- [x] Funcional
- [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO CON IMPRESORA	SEÑOR(ES):
MARCA	GENERAL ELECTRIC	
MODELO	LOGIQ F6	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
SERIE	1317001080	
N. INV:	0047	CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Verificar elementos electricos y/o electronicos	✓
Verificar impresora	✓
Verificar pantalla	✓
Verificar filtro de aire	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ✓ Funcional ; Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Claudia Lucía Suarez

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO CON IMPRESORA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	
MODELO	DP-2200PLUS	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
SERIE	PD-3A004213	
N. INV:	0079	CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Verificar elementos electricos y/o electronicos	✓
Verificar impresora	✓
Verificar pantalla	✓
Verificar filtro de aire	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ✓ Funcional
Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO CON IMPRESORA	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	
MODELO	ACCLARIX LX8	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
SERIE	560206-M17307720001	
N. INV:	0256	COSULTORIO 16 - ECOGRAFÍAS
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Verificar elementos electricos y/o electronicos	✓
Verificar impresora	✓
Verificar pantalla	✓
Verificar filtro de aire	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ✓ Funcional
Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ELECTROCARDIOGRAFO	SEÑOR(ES): **ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI-BOLIVAR**
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEHEART R3	
SERIE	FK-84014468	
N. INV:		CONSULTORIO 18 - ELECTROCARDIOGRAMA
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa	✓
Inspeccionar gabinete, carcasa y aspecto físico en general	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar cables, electrodos, terminales, y demás elementos electricos y electronicos	✓
Limpiar y verificar el sistema de transporte de papel	✓
Verificar impresora o aguja marcadora (alineación, estado y funcionamiento), control térmico y presión mecánica, calibrar si es necesario	✓
Revisar carga de baterías	✓
Realizar prueba de señal (1mV) y compruebe su forma y amplitud	✓
Verificar con simulador de ECG señal de prueba	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ✓ Funcional ; Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Claudia Lucia Suarez Paz
ENFERMERA JEFE

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI	
MODELO	767		
SERIE	200140134405		
N. INV:	0312	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 20 - LECTURA DE IMÁGENES	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Claudia Lucía Suárez Ruiz

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI	
MODELO	767		
SERIE	200110140965		
N. INV:	0344	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sandra Lucía Suarez Gir

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN		
MODELO	767		
SERIE	180221141645		
N. INV:	0057	**SERVICIO:**	CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fer... Ing. Mantenimiento T.P. 68089 - 339269 STD RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI	
MODELO	767		
SERIE	180221065515		
N. INV:	0059	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN		
MODELO	767		
SERIE	180221133215		
N. INV:	0063	**SERVICIO:**	CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plata Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN		
MODELO	767		
SERIE	180221142185		
N. INV:	0077	**SERVICIO:**	CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

✓	Funcional
	Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plata Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	**SEÑOR(ES):**	
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI	
MODELO	767		
SERIE	200530075305		
N. INV:	0272	**SERVICIO:**	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN		
MODELO	450KL		
SERIE	200109075885		
N. INV:	0342	**SERVICIO:**	CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	**SEÑOR(ES):**	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN		
MODELO	767		
SERIE	180417120215		
N. INV:	0110	**SERVICIO:**	CONSULTORIO 2
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [✓] Funcional [ ] Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	MASAJEADOR - 4B
MARCA/MODELO:	NEO SENS - AH8174
NÚMERO DE SERIE:	SN
INSTALADO EN:	CONSULTORIO No. 1 - FISIOTERAPIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- EMBOBINADO DE MOTOR - CABLE DE PODER COMPLETO - PULSADOR DE ENCENDIDO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089-339269-ETA
RH - 201609 - 481
Firma de quien entrega

Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco/ 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	MASAJEADOR
MARCA/MODELO:	NEO SENS
NÚMERO DE SERIE:	SN
INSTALADO EN:	CONSULTORIO No. 1 - FISIOTERAPIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- EMBOBINADO DE MOTOR - TARJETA DE REGULACION DE VELOCIDAD - CABLE DE PODER

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 3192690650
RH - 201609 - 481
Firma de quien entrega

Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	MASAJEADOR - 1B
MARCA/MODELO:	HAND HELP - HM05-09
NÚMERO DE SERIE:	SN
INSTALADO EN:	CONSULTORIO No. 1 - FISIOTERAPIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

EMBOBINADO DE MOTOR - CABLE DE POTENCIA COMPLETO - TRANSISOR - POTENCIOMETRO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 339269 Tol
RH - 201609 - 481
Firma de quien entrega

Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco/ 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	MASAJEADOR 2B
MARCA/MODELO:	HOMEDICS - HHP-285HJ-THP
NÚMERO DE SERIE:	3082382
INSTALADO EN:	CONSULTORIO No. 1 - FISIOTERAPIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- CABLE DE PODER, - ESCOBILLAS - PUENTE RECTIFICADOR - SOPORTE DE VIBRACION

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68088 - 339260 Ltda
RH - 201609 - 481
Firma de quien entrega

Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco/ 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado - Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

ESTERILIZACION

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Col. Carrera 31 No. 31-22 / 6340188 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	AUTOCLAVE A VAPOR
MARCA/MODELO:	PAFFOR - STEAM MEDICAL
NÚMERO DE SERIE:	08-10-2003-288
INSTALADO EN:	ESTERILIZACIÓN

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

SE ENCONTRO CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE PIÑONERIA ROTO, SE RECOMIENDA EL DESMONTE DE LA PUERTA PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, PARA SU REPARACIÓN.

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 3392694
RH - 201609 - 481
Firma de quien entrega

* Gilberto cuellar
Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No._____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	AUTOCLAVE A VAPOR
MARCA/MODELO:	PAFFOR
NÚMERO DE SERIE:	092418-025
INSTALADO EN:	ESTERILIZACIÓN

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- GENERADOR DE VAPOR COMPLETO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 4mm, - ACOPLES PARA UNION ENTRE GENERADOR Y CÁMARA. - ELECTROVÁLVULA DE DESCARGA A 220V - FILTRO PARA AGUA Y VAPOR DE 1/2 EN ACERO INOXIDABLE - RESISTENCIA TRIFASICA DE 12000W - VÁLVULA TERMOSTATICA - NIVEL DE AGUA ELECTRONICO - CHEQUE DE CALDERA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE GENERADOR, VERIFICACION DE PRESIONES Y TEMPERATURAS, LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE VALVULAS Y CHEQUES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: [X] FUNCIONAL [ ] EN ALMACEN [ ] FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089-338269 CTRBga
RH - 201609 - 481
Firma de quien entrega

Gilberto cuellar
Firma de quien recibe

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Cale 15 # 17-75 - San Francisco / 6960139 - (310) 2768089

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado-Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

RAYOS X

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Col. Carrera 31 No. 31-22 / 6340188 - (310) 2768089

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3106070988
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	RAYOS X PORTATIL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	SIEMENS	
MODELO	POLYMOVIL 10	
SERIE	01901-516	
N. INV:		SERVICIO RAYOS X
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa de mesa, panel de control, bucky de pared, bucky de mesa, colimador, columna de soporte y frenos magneticos	✓
Verificar estado y funcionamiento de partes mecánicas accesibles: rodamientos, rieles, cadena, cable acerado y contrapesos	✓
Verificar estado de elementos eléctricos externos: cables de alta tensión, conectores, fusibles, etc	✓
Verificar estado y funcionamiento de perillas selectoras e interruptores de mano (handswitch), alarmas e indicadores	✓
Verificar estado y funcionamiento de frenos magnéticos e interruptores de control	✓
Verificar la exposición y actuación de circuitos de protección	✓
Verificar la preparación (rotación de ánodo del tubo de RX)	✓
Verificar la compensación de voltaje de línea	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☑ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Yeisony Sonia

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT 900.490.928-5

RCO AURELIO RUEDA VALENCIA
le 15 # 17-75 - Cel: 3102768089
ıail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	RAYOS X CONVENCIONAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	AMERICOMP	
MODELO	AM2	
SERIE	AB59106-15	
N. INV:	TUBO TOSHIBA 5E0123	SERVICIO RAYOS X
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa de mesa, panel de control, bucky de pared, bucky de mesa, colimador, columna de soporte y frenos magneticos	✓
Verificar estado y funcionamiento de partes mecánicas accesibles: rodamientos, rieles, cadena, cable acerado y contrapesos	✓
Verificar estado de elementos eléctricos externos: cables de alta tensión, conectores, fusibles, etc.	✓
Verificar estado y funcionamiento de perillas selectoras e interruptores de mano (handswitch), alarmas e indicadores	✓
Verificar estado y funcionamiento de frenos magnéticos e interruptores de control	✓
Verificar la exposición y actuación de circuitos de protección	✓
Verificar la preparación (rotación de ánodo del tubo de RX)	✓
Verificar la compensación de voltaje de línea	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☑ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Yovanny Garcia

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA VELANCIA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3102768089
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MAMOGRAFO	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	GENORAY	
MODELO	MX-600	
SERIE	GMA-052802-50318	
N. INV:	SI	SERVICIO SALA DE MAMOGRAFIA
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa de mesa, equipo y panel de control.	✓
Verificar estado y funcionamiento de partes mecánicas accesibles: rodamientos, rieles, cadena, cable acerado y contrapesos.	✓
Verificar estado de elementos eléctricos externos: cables de alta tensión, conectores, fusibles, etc.	✓
Verificar estado y funcionamiento de perillas selectoras e interruptores de mano, alarmas e indicadores.	✓
Verificar estado y funcionamiento de frenos magnéticos e interruptores de control.	✓
Verificar lampara de Colimación.	✓
Realizar pruebas de seguridad.	✓
Verificar placas, brazo, palanba y botones de operación.	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☑ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Yovany Sonia