

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI / BOLIVAR

2023

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

CIRUGIA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ASPIRADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	PULMO MED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	7E-A	
SERIE	.00175	
N. INV:	.0159	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CIRUGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Revisar sellado de nivel de liquido	☒
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	☒
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Ferrnandis
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Guillermo Elbert

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	SEÑOR(ES):
MARCA	DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	HKN9010	
SERIE	22AHZD01001	
N. INV:	.0181	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	SALA DE RECUPERACIONES

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa e interna	☒
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	☒
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	☒
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	☒
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	☒
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	☒
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	☒
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	☒
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	☒
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	☒
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Guillermo Elberdy

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES):
MARCA	ACU	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO		
SERIE		
N. INV:	.0177	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	RECUPERACIÓN

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


 Elber Andrés Plaza Fernández
 Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

RECIBE:




RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR CIRUGIA
MARCA	MEDIFUSION	
MODELO	D1-2200	
SERIE	DI22EGBL011	
N. INV:	.0185	
CUIDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral del equipo	☒
Verificar cable de poder	☒
Verificar seguros de la puerta	☒
Verificar elementos de sujecion al atril	☒
Verificar funcionamiento del motor	☒
Verificar sistemas electricos y mecanicos	☒
Verificar funcionamiento general del equipo.	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA CIELITICA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	HYLED600	
SERIE	8500270	
N. INV:	.0173	SERVICIO CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	EZ-7B000197	
N. INV:	.0155	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CIRUGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar baterías e indicador de carga	☒
Verificar circuito de descarga interna	☒
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	☒
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	☒
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	☒
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	☒
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fierman
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	EL-3B010886	
N. INV:	.0176	SERVICIO: CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar baterías e indicador de carga	☒
Verificar circuito de descarga interna	☒
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	☒
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	☒
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	☒
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	☒
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere suministro e instalacion de batería, actualmente no cuenta con este elemento.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ELECTROBISTURI	SEÑOR(ES):
MARCA	WEM	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	SS-501SX	SIMITI - BOLIVAR
SERIE	.06708	SERVICIO:
N. INV:	.0416	CIRUGIA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar externamente el equipo (gabinete, perillas de control y selectores)	☒
Efectuar limpieza integral interna	☒
Revisar cable de alimentación, conectores, cable de electrodos, electrodos, y demás elementos eléctricos y electronicos	☒
Verificar estado de interruptores de pie y de mano,	☒
Verificar el buen funcionamiento de alarmas audibles y visuales	☒
Efectuar mediciones de salida de potencia en Watts	☒
Realizar pruebas de seguridad eléctrica	☒
Verificar operatividad en todas sus funciones (mono / bipolar, corte y coagulacion)	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrnandis
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unión Elbert y 1928

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ELECTROBISTURI	SEÑOR(ES):
MARCA	WEM	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	SS-501SX	SIMITI - BOLIVAR
SERIE		SERVICIO:
N. INV:	.0426	CIRUGIA GENERAL
CUIDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar externamente el equipo (gabinete, perillas de control y selectores)	☒
Efectuar limpieza integral interna	☒
Revisar cable de alimentación, conectores, cable de electrodos, electrodos, y demás elementos eléctricos y electronicos	☒
Verificar estado de interruptores de pie y de mano,	☒
Verificar el buen funcionamiento de alarmas audibles y visuales	☒
Efectuar mediciones de salida de potencia en Watts	☒
Realizar pruebas de seguridad eléctrica	☒
Verificar operatividad en todas sus funciones (mono / bipolar, corte y coagulacion)	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA CIELITICA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	7.30	
SERIE	163PB000101-52	
N. INV:	.0172	SERVICIO CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	☒
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	☒
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	☒
Lubricar partes móviles	☒
Verificar operatividad de sistema mecánico	☒
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	☒
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	☒
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unión Elbert

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	FANEM	
MODELO	2051-UCI	
SERIE	SAG78428	
N. INV:	.0187	SERVICIO: SALA DE RECUPERACIONES
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA PIELITICA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	HYLED 760	
SERIE		
N. INV:	.0251	SERVICIO CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	
Efectuar limpieza integral interna del equipo	
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	
Lubricar partes móviles	
Verificar operatividad de sistema mecánico	
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☐
☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Presenta falla en pantalla táctil, enciende, pero no permite verificar, equipo fuera de servicio.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unión Elbert

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MAQUINA DE ANESTESIA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	WATO EX65	DE PADUA
SERIE	KT4001542	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	.0166	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CIRUGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar partes mecánicas; identificar daños y partes faltantes	✓

Sistema de gases

Verificar la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión (conector a pared)	✓
Revisar el estado y lectura de los medidores de presión;	✓
Revisar el funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvula de inspiración y espiración)	✓
Verificar presiones en los reguladores	✓
Inspeccionar la tubería y adaptadores por fuga de gas	✓
Verificar que no existan fugas en el sistema de alta presión	✓
Verificar la ausencia de fugas en el sistema de baja presión,	✓
Inspeccionar todos los accesorios empaques O-ring, diafragmas y otro empaques	✓
Efectuar limpieza de flujómetros, revisar la calibración de estos	✓
Revisar físicamente los vaporizadores, verificar funcionamiento	✓

Canister

Drenar y limpiar el absorbedor (canister)	✓
Verificar el estado físico del canister	✓
Revisar empaques del canister, cambiar si es necesario	✓
Revisar físicamente las válvulas check de inhalación y exhalación	✓
Revisar y calibrar el medidor de presión	✓
Revisar la válvula APL, si está operando	✓
Haga la prueba de operación con toda la tubería conectada para verificar la expulsión del gas	✓
Verificar la operación y control de flujo de las válvulas de flujo de O2 y N2O	✓
Verificar el funcionamiento de todas las alarmas	✓

Ventilador de anestesia

Revisar el sistema de accionamiento del fuelle y su correcto funcionamiento	✓
Verificar el funcionamiento del ventilador	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos	✓
Efectuar pruebas de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández

REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Univ. Elbert...

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MAQUINA DE ANESTESIA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	WATO EX65	DE PADUA
SERIE	84001539	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	.0237	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CIRUGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecánicas; identificar daños y partes faltantes	☒

Sistema de gases

Verificar la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión (conector a pared)	☒
Revisar el estado y lectura de los medidores de presión;	☒
Revisar el funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvula de inspiración y espiración)	☒
Verificar presiones en los reguladores	☒
Inspeccionar la tubería y adaptadores por fuga de gas	☒
Verificar que no existan fugas en el sistema de alta presión	☒
Verificar la ausencia de fugas en el sistema de baja presión,	☒
Inspeccionar todos los accesorios empaques O-ring, diafragmas y otro empaques	☒
Efectuar limpieza de flujómetros, revisar la calibración de estos	☒
Revisar físicamente los vaporizadores, verificar funcionamiento	☒

Canister

Drenar y limpiar el absorbedor (canister)	☒
Verificar el estado físico del canister	☒
Revisar empaques del canister, cambiar si es necesario	☒
Revisar físicamente las válvulas check de inhalación y exhalación	☒
Revisar y calibrar el medidor de presión	☒
Revisar la válvula APL, si está operando	☒
Haga la prueba de operación con toda la tubería conectada para	☒
verificar la expulsión del gas	☒
Verificar la operación y control de flujo de las válvulas de flujo de O2 y N2O	☒
Verificar el funcionamiento de todas las alarmas	☒

Ventilador de anestesia

Revisar el sistema de accionamiento del fuelle y su correcto funcionamiento	☒
Verificar el funcionamiento del ventilador	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos	☒
Efectuar pruebas de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Ing. Mantenimiento:
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	MEC1000	
SERIE	AQ-36190071	
N. INV:	.0190	
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CIRUGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Presenta golpe, pastas sueltas, requiere sensor de EKG.

Elber Andrés Plaza Fernández

REALIZADO POR:

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unión Elbert

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	MEC1000	
SERIE	AQ-36190097	
N. INV:	.0191	
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CIRUGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere sensor de EKG.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unisona Elbert y G

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	IM70	DE PADUA
SERIE	MI8505560009	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	.0179	CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernando
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unión Elbert

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	IM70	DE PADUA
SERIE	M18505560023	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	.0156	CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unión Elbert

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	IM70	
SERIE	M184031600 10	
N. INV:	.0157	
CIUDAD Y FECHA:	9 OCT. 2023	CIRUGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierpo
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unión Elbert

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	NEW HOSPIVAC	
MODELO	H-400	
SERIE	19377	
N. INV:	.0380	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	
		CIRUGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Revisar sellado de nivel de liquido	✓
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	✓
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unimel Elbert

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	NEW HOSPIVAC	
MODELO	H-400	
SERIE		
N. INV:	.0381	SERVICIO CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Revisar sellado de nivel de liquido	☒
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	☒
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MEDIPUMP	
MODELO	1630GL	
SERIE	.061600012529	
N. INV:	.0188	SERVICIO RECUPERACIÓN
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Revisar sellado de nivel de liquido	☒
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	☒
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

CONSULTA EXTERNA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO	450KL	
SERIE	4500013753	
N. INV:	0053	SERVICIO: CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza FERNANDEZ
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA LUCIA SUAREZ
ENFERMERA DE
FARMACIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO	450KL	
SERIE	4500013628	
N. INV:	0055	SERVICIO: CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernando
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA LUCIA SARMIENTO
ENFERMERA DE
FARMACIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	TENSO MED	
MODELO		
SERIE		
N. INV:	0300	SERVICIO: CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Laudia Echeverri
ENFERMERA DE
FARMACIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MODELO	450KL	
SERIE	4500013757	
N. INV:	0062	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☐
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA LUCIA SARMIENTO
ENFERMERA DE PEDIATRIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO	450KL	
SERIE	4500013618	
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA LUCHA
ENFERMERA DE
RECIBO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO	450KL	
SERIE	4500013627	
N. INV:	0081	SERVICIO: CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimientos
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA LUCIA OCAMPO
ENFERMERA DE
FARMACIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO		
SERIE		
N. INV:	0066	SERVICIO: CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 
CLAUDIA LUCIA SUAREZ
ENFERMERA DE
CUIDADO PRIMARIO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO	450KL	
SERIE	4500013619	
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
ENFERMERA DE
LABORATORIO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO		SIMITI - BOLIVAR
SERIE		SERVICIO:
N. INV:		CONSULTORIO 3 - NUTRICION
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA LUCIA SUAREZ
ENFERMERA DE
FARMACIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO		SIMITI - BOLIVAR
SERIE		
N. INV:	1747	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CONSULTORIO 3 - NUTRICION

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA LUCIA SARMIENTO
ENFERMERA DE
FARMACIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA DE PISO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO		
SERIE		
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 20 - LECTURA DE IMÁGENES
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA LUCHÍA SARMIENTO
ENFERMERA DE
ESTADÍSTICA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO	ACS-20B-YE	
SERIE	4231711220494	
N. INV:	0052	SERVICIO: CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernando
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA LUCIA
ENFERMERA DE
CIUDAD DE BARRIO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO	ACS-20B-YE	
SERIE	4231711220198	
N. INV:	0056	SERVICIO: CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA LUCIA OSPINA
ENFERMERA DE
FARMACIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO		
SERIE		
N. INV:	0311	SERVICIO: CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
ENFERMERA DE
RECIBO DE

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES):
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MODELO	ASC-20B-YE	
SERIE	4231711220197	
N. INV:	0045	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernando
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA LUCIA OSPINA
ENFERMERA DE
FARMACIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO		
SERIE		
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 3 - NUTRICION
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA RUEDA SANTANA
ENFERMERA DE
CUIDADO PRIMARIO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX Basic A	
SERIE	560042-M22201680028	
N. INV:	0322	SERVICIO CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
ENFERMERA DE
HISTORIA CLÍNICA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX Basic A	
SERIE	560054-M18C14770015	
N. INV:		SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
ENFERMERA DE
CONSULTORIO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0051	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento

REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0058	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento

REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
ENFERMERA DE
PEDIATRIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0060	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: *Elber Andrés Plaza Fernández*
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: *Andrés Rueda Santana*
ENFERMERA DE
CONSULTORIO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0064	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Staudius Lucia Dany
ENFERMERA DE
CONSULTORIO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:		SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrandiz
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
ENFERMERA DE
CONSULTORIO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	LENZ	
MODELO	PORTATIL	
SERIE	202205	
N. INV:		SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrer
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Laudina Rueda Santana
ENFERMERA DE
CONSULTORIO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0070	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Audrey Lucia Suarez
ENFERMERA DE
QUIMIOTERAPIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO CON IMPRESORA	SEÑOR(ES):
MARCA	GENERAL ELECTRIC	
MODELO	LOGIQ F6	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
SERIE	1317001080	
N. INV:	0047	
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Verificar elementos electricos y/o electronicos	✓
Verificar impresora	✓
Verificar pantalla	✓
Verificar filtro de aire	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Andrés Rueda Santana
ENFERMERA DE
SANTANDER

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO CON IMPRESORA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	DP-2200PLUS	
SERIE	PD-3A004213	
N. INV:	0079	CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Verificar elementos electricos y/o electronicos	☒
Verificar impresora	☒
Verificar pantalla	☒
Verificar filtro de aire	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Ferraz
REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

Andrés Rueda Santana
RECIBE: **INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA S.A.S**

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO CON IMPRESORA	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	ACCLARIX LX8	
SERIE	560206-M17307720001	
N. INV:	0256	CONSULTORIO 16 - ECOGRAFÍAS
CIUDAD Y FECHA:	9 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Verificar elementos electricos y/o electronicos	✓
Verificar impresora	✓
Verificar pantalla	✓
Verificar filtro de aire	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Ferrnández
REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

Staudius Rueda Santana
RECIBE: **ENFERMERIA**
Staudius Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ELECTROCARDIOGRAFO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEHEART R3	
SERIE	FK-84014468	
N. INV:		CONSULTORIO 18 - ELECTROCARDIOGRAMA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar gabinete, carcasa y aspecto físico en general	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar cables, electrodos, terminales, y demás elementos electricos y electronicos	☒
Limpiar y verificar el sistema de transporte de papel	☒
Verificar impresora o aguja marcadora (alineación, estado y funcionamiento), control térmico y presión mecánica, calibrar si es necesario	☒
Revisar carga de baterías	☒
Realizar prueba de señal (1mV) y compruebe su forma y amplitud	☒
Verificar con simulador de ECG señal de prueba	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 
CLAUDIA LUCÍA
ENFERMERA DE
FARMACIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	200140134405	
N. INV:	0312	SERVICIO: CONSULTORIO 20 - LECTURA DE IMÁGENES
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana
INGENIERO DE ELECTRICIDAD
RECIBIDO POR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	200110140965	
N. INV:	0344	SERVICIO: CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA LUCIA DURAN
ENFERMERA DE
FARMACIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180221141645	
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL
CIUDADY FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
ENFERMERA DE
RECIBO DE

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180221065515	
N. INV:	0059	SERVICIO: CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Laudina Rueda Santana
ENFERMERA DE
ESTADÍSTICA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180221133215	
N. INV:	0063	SERVICIO: CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
RECIBIDO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180221142185	
N. INV:	0077	SERVICIO: CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

David Rueda Santana
ENFERMERA DE
RECIBIDA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	200530075305	
N. INV:	0272	SERVICIO: CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Staudios Lucia Sarmiento
ENFERMERA DE
RECIBO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	450KL	
SERIE	200109075885	
N. INV:	0342	SERVICIO: CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Marco Aurelio Rueda Santana
INGENIERO DE
MANTENIMIENTO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180417120215	
N. INV:	0110	SERVICIO: CONSULTORIO 2
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Claudia Rueda Santana
ENFERMERA DE
RECIBO DE TRABAJO

**REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y DATOS DE BAJA**

ESTERILIZACION

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AUTOCLAVE A VAPOR	SEÑOR(ES):
MARCA	PAFFOR - SM	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	VAC-150L	
SERIE	.08-10-2003-288	
N. INV:	008	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	ESTERILIZACION

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	
Revisar estado del empaque de la puerta	
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	
Verificar estado de sistema de llenado de agua destilada(válvula múltiple, tuberías, etc.)	
Verificar sistema de señalización de proceso de esterilización	
Revisar sistema de alta presión (tubería, trampa de vapor, etc.)	
Verificar estado de manómetros, cambiar si es necesario	
Verificar estado de temporizador	
Verificar sistema mecánico de cierre de puerta, lubricar si es necesario	
Verificar estado de válvula de seguridad	
Verificar el funcionamiento del equipo	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:



Funcional
Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Presenta daño en puerta, se recomienda realizar mantenimiento correctivo.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AUTOCLAVE A VAPOR	SEÑOR(ES):
MARCA	PAFFOR	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	STEAM MEDICAL	
SERIE	092418-025	
N. INV:	007	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	ESTERILIZACION

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar estado del empaque de la puerta	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar estado de sistema de llenado de agua destilada (válvula múltiple, tuberías, etc.)	✓
Verificar sistema de señalización de proceso de esterilización	✓
Revisar sistema de alta presión (tubería, trampa de vapor, etc.)	✓
Verificar estado de manómetros, cambiar si es necesario	✓
Verificar estado de temporizador	✓
Verificar sistema mecánico de cierre de puerta, lubricar si es necesario	✓
Verificar estado de válvula de seguridad	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Luis Fidel Ortiz



**INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA S.A.S.**

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

RAYOS X

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

Email: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Col. Carrera 31 No. 31-22 / 0340188 - (310) 2708080



MARCO AURELIO RUEDA VELANCIA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3102768089
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MAMOGRAFO	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	GENORAY	
ANTONIO MODELO	MX-600	
SERIE	GMA-052802-50318	
N. INV:	0114/0115	SERVICIO SALA DE MAMOGRAFIA
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa de mesa, equipo y panel de control.	✓
Verificar estado y funcionamiento de partes mecánicas accesibles: rodamientos, rieles, cadena, cable acerado y contrapesos.	✓
Verificar estado de elementos eléctricos externos: cables de alta tensión, conectores, fusibles, etc.	✓
Verificar estado y funcionamiento de perillas selectoras e interruptores de mano, alarmas e indicadores.	✓
Verificar estado y funcionamiento de frenos magnéticos e interruptores de control.	✓
Verificar lampara de Colimación.	✓
Realizar pruebas de seguridad.	✓
Verificar placas, brazo, palanca y botones de operación.	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Yovanny Gaviña



**INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA S.A.S**

NIT. 900.490.928-5

RCO AURELIO RUEDA VALENCIA/
le 15 # 17-75 - Cel: 3102768089
mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	RAYOS X CONVENCIONAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	AMERICOMP	
MODELO	AM2	
SERIE	AB59106-15	
N. INV:	TUBO TOSHIBA 5E0123	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	RAYOS X

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa de mesa, panel de control, bucky de pared, bucky de mesa, colimador, columna de soporte y frenos magnéticos	☒
Verificar estado y funcionamiento de partes mecánicas accesibles: rodamientos, rieles, cadena, cable acerado y contrapesos	☒
Verificar estado de elementos eléctricos externos: cables de alta tensión, conectores, fusibles, etc.	☒
Verificar estado y funcionamiento de perillas selectoras e interruptores de mano (handswitch), alarmas e indicadores	☒
Verificar estado y funcionamiento de frenos magnéticos e interruptores de control	☒
Verificar la exposición y actuación de circuitos de protección	☒
Verificar la preparación (rotación de ánodo del tubo de RX)	☒
Verificar la compensación de voltaje de línea	☒
Verificar el funcionamiento del equipo	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional


☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Yovanny Gonia

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	RAYOS X PORTATIL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	SIEMENS	
MODELO	POLYMOVIL 10	
SERIE	01901-516	
N. INV:		SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	19 OCT. 2023	RAYOS X

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa de mesa, panel de control, bucky de pared, bucky de mesa, colimador, columna de soporte y frenos magnéticos	✓
Verificar estado y funcionamiento de partes mecánicas accesibles: rodamientos, rieles, cadena, cable acerado y contrapesos	✓
Verificar estado de elementos eléctricos externos: cables de alta tensión, conectores, fusibles, etc	✓
Verificar estado y funcionamiento de perillas selectoras e interruptores de mano (handswitch), alarmas e indicadores	✓
Verificar estado y funcionamiento de frenos magnéticos e interruptores de control	✓
Verificar la exposición y actuación de circuitos de protección	✓
Verificar la preparación (rotación de ánodo del tubo de RX)	✓
Verificar la compensación de voltaje de línea	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Yovanny GARCIA

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

URGENCIAS

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ELECTROCARDIOGRAFO	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	BENEHEART R3	
SERIE	FK-84014464	
N. INV:	0223	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	URGENCIAS - SALA DE HOMBRES

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar gabinete, carcasa y aspecto físico en general	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar cables, electrodos, terminales, y demás elementos electricos y electronicos	☒
Limpiar y verificar el sistema de transporte de papel	☒
Verificar impresora o aguja marcadora (alineación, estado y funcionamiento), control térmico y presión mecánica, calibrar si es necesario.	☒
Revisar carga de baterías	☒
Realizar prueba de señal (1mV) y compruebe su forma y amplitud	☒
Verificar con simulador de ECG señal de prueba	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Suministro e instalación de Electrodos tipo Chupas y campanas x6 y Electrodos tipo Pinzas x4.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE 100	
SERIE	J3000QD00097	
N. INV:	.0244	SERVICIO: URGENCIAS - TRIAJE
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Se retira de la sala de Urgencias, para traslados.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	CREATIVE MEDICAL	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	ADVANCE 120	
SERIE	J3300QD02810	
N. INV:	0224	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	URGENCIAS - SALA EDA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REQUIERE SUMINISTRO DE SENSOR DE OXIMETRÍA.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	CREATIVE MEDICAL	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	DELUXE-100	
SERIE	J3000QD00136	
N. INV:	.0226	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	URGENCIAS - SALA DE MUJERES

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REQUIERE BRAZALETE Y EXTENSION

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	EDAN	
MODELO	IM70	
SERIE	261236-M18505560006	
N. INV:	0039	SERVICIO: URGENCIAS - SALA DE MUJERES
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

NO SE ENCONTRO SENSOR DE OXIMETRÍA

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz H

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	261236-M18505560022	
N. INV:	0018	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	20 OCT. 2023	UREGENCIAS - REANIMACION

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Requiere cambio de perilla del encoder, presenta falla.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	261236-M18505560019	
N. INV:	0021	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	URGENCIAS - SALA ERA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIMETRIA

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Luis Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	EDAN	
MODELO	IM70	
SERIE	261236-M18505560025	
N. INV:	0004	SERVICIO: URGENCIAS - SALA DE HOMBRES
CIUDAD Y FECHA:	20 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

EQUIPO SE ENCUENTRA SIN SENSOR DE OXIMETRÍA

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	MEC-1000	
SERIE	AQ-36190099	
N. INV:	.0255	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	URGENCIAS - PEDIATRIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BASCULA CON TALLIMETRO MECANICA	SEÑOR(ES):
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	K180	
SERIE		
N. INV:	.0269	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	20 OCT. 2023	URGENCIAS - STAN DE ENFERMERIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO ADULTO CON PEDESTAL	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	767-SERIES	
SERIE	191126103345	
N. INV:	.0345	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	20 OCT. 2023	URGENCIAS - SALA DE REANIMACIÓN

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manómetro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manómetro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO ADULTO CON PEDESTAL	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	767-SERIES	
SERIE	200804132075	
N. INV:	.0304	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	URGENCIAS - SALA ERA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernando
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	COMEN	
MODELO	C21	
SERIE	KI220106018	
N. INV:	0387	SERVICIO URGENCIAS - SALA DE MUJERES
CIUDAD Y FECHA:	20 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Verificar elementos electricos y/o electronicos	☒
Verificar impresora	☒
Verificar pantalla	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Fides Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	EZ-7B000190	
N. INV:	0011	SERVICIO: URGENCIAS - REANIMACIÓN
CIUDAD Y FECHA:	20 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar baterías e indicador de carga	☒
Verificar circuito de descarga interna	☒
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	☒
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	☒
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	☒
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	☒
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

REQUIERE CAMBIO DE PARCHES PARA DESFIBRILACIÓN

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEBULIZADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	DEVILBISS	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	5650D	
SERIE	D7001383	
N. INV:	.0193	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	URGENCIAS SALA DE HOMBRES

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	65 777	
SERIE		
N. INV:	.0252	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	CONSULTORIO DE TRIAGE

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz H

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	65 777	
SERIE		
N. INV:	0009	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	CONSULTORIO DE URGENCIAS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernando
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767-01	
SERIE	180221135825	
N. INV:	0253	SERVICIO: URGENCIAS - TRIAJE
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional


Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767-01	
SERIE	180221071175	
N. INV:	0008	SERVICIO: CONSULTORIO DE URGENCIAS
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767-01	
SERIE	200617072355	
N. INV:	.0274	SERVICIO: CONSULTORIO DE URGENCIAS
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES):
MARCA	THOMAS	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	1630 GL	
SERIE	061600012525	
N. INV:	0040	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	URGENCIAS - REANIMACIÓN

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Revisar sellado de nivel de liquido	☒
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	☒
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere limpieza diaria por parte del personal asistencial.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	THOMAS	
MODELO	1630GL	
SERIE	061600012519	
N. INV:	.0436	SERVICIO: URGENCIAS - PROCEDIMIENTOS CURACION 1
CIUDADY FECHA:	20 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Revisar sellado de nivel de liquido	✓
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	✓
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:


☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLER FETAL	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX	
SERIE	560042-M22609760024	SERVICIO: CONSULTORIO DE URGENCIAS
N. INV:	.0348	
CIUDAD Y FECHA:	20 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LARINGOSCOPIO ADULTO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	60813	
SERIE	50121	
N. INV:	0414	SERVICIO: URGENCIAS - REANIMACIÓN
CIUDAD Y FECHA:	20 OCT. 2023	


Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar externamente (contacto de baterías, bombillos, hojas)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento del mango con cada hoja	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
 Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

RECIBE:


 Luis Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LARINGOSCOPIO ADULTO	SEÑOR(ES):
MARCA	RIESTER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA -
MODELO		SIMITI
SERIE	8080-8110	
N. INV:		SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	20 OCT. 2023	URGENCIAS - REANIMACIÓN

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar externamente (contacto de baterías, bombillos, hojas)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento del mango con cada hoja	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	DI22EGAF076	
N. INV:	0025	URGENCIAS - SALA ERA
CIUDAD Y FECHA:	20 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Se encontró en hospitalización Hombres sala 3.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz H

EQUIPO	LAMPARA PIELITICA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	HYLED760	
SERIE	.0010	SERVICIO: PROCEDIMIENTOS - CURACION 1
INV.	.0162	
CIUDAD Y FECHA	20 OCT. 2023	


Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA PIELITICA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	HYLED 760	
SERIE	2283000143	
N. INV:	.0250	SERVICIO URGENCIAS
CIUDAD Y FECHA:	20 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Suministro e instalación de TARJETA DE CONTROL, para Lampara Pielitica.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR URGENCIAS
MARCA	EDAN	
MODELO	IM-70	
SERIE	M18505560001	
N. INV:	.0003	
CIUDAD Y FECHA:	20 OCT. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere sensor de oximetría.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Luis Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEBULIZADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	DEVILBISS	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	5650D	
SERIE	D70687	
N. INV:		SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	20 OCT. 2023	URGENCIAS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere cambio de filtro tipo tabaco.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernando
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz