

**REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA**

HOSPITAL SAN ANTONIO
DE PADUA

SIMITI / BOLIVAR

2023

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

LABORATORIO CLINICO

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROSCOPIO	SEÑOR(ES):
MARCA	LABOMED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	LX 400	
SERIE	140665600	
N. INV:	.0102	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Limpiar, lubricar y ajustar el sistema porta lamina	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:





**INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA S.A.S**

NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA

Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931

E-mail: ingelectrosas@gmail.com

Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BAÑO SEROLOGICO	SEÑOR(ES):
MARCA	MEMMERT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	0	
SERIE	DIN12876-3-K1	
N. INV:	.0086	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos	✓
Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes)	✓
Verificar control automático de temperatura	✓
Verificar temperatura con termómetro de mmHg	✓
Inspeccionar lámparas de señalización	✓
Comprobar tiempo de alcance de temperatura	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AGITADOR DE MAZZINI	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	BOECO	
MODELO	OS20	
SERIE	1407-0206	
N. INV:	.0085	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	☒
Verificar perillas de control y señalizaciones	☒
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	☒
Verificar medidor de tiempo	☒
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AGITADOR HEMATOLÓGICO BASCULANTE	SEÑOR(ES):
MARCA	INDULAB	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	2007	
SERIE		
N. INV:	0424	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AGITADOR DE MAZZINI	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	OPTIMA	
MODELO	DSR-2100P	
SERIE	13020096	
N. INV:	.0090	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROCENTRIFUGA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	BOECO	
MODELO	HC240	
SERIE	.0000120	
N. INV:	.0092	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.).	✓
Cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar el balance del plato con carga	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROCENTRIFUGA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CLAY ADAMS	
MODELO	COMPACT II	
SERIE	5160017	
N. INV:	0087	SERVICIO: LABORATORIOCLINICO
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.). Cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar el balance del plato con carga	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CENTRIFUGA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CLAY ADAMS	
MODELO	COMPACT II	
SERIE	5160019	
N. INV:	.0103	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.).	✓
Cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar el balance del plato con carga	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	HORNO DE CALOR SECO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	DKASA	
MODELO		
SERIE	KWS1523J-H12	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
N. INV:	0099	
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.)	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador)	✓
Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores	✓
Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del	✓
Verificar protecciones y alarmas (sobretensión, no circulación del aire, etc.)	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional


☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	HORNO DE CALOR SECO	SEÑOR(ES):
MARCA	MEMMERT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	30-705	
SERIE	60529	
N. INV:	0105	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	LABORATORIOCLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	
Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.)	
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador)	
Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores	
Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del	
Verificar protecciones y alarmas (sobretensión, no circulación del aire, etc.)	
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☒ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Equipo fuera de servicio por daño en perilla de regulación.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	I15	
SERIE	DM-005549	
N. INV:	.0094	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	☒
Revisar impresora	☒
Revisar mangueras y drenaje	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ANALIZADOR QUIMICA SANGUINEA	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	BIOSYSTEMS		
MODELO	BTS-360		
SERIE	801757982		
N. INV:	.0084	SERVICIO:	Laboratorio Clinico
FECHA:	21 NOV. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesar	✓
Revisar bomba peristaltica	✓
Revisar impresora	✓
Revisar mangueras y drenaje	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández
REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: *[Signature]*

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ANALIZADOR QUIMICA SANGUINEA	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	MINDRAY		
MODELO	BS-240PRO		
SERIE	BC7-26002166	SERVICIO:	Laboratorio Clinico
N. INV:	0421		
FECHA:	21 NOV. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesar	✓
Revisar bomba peristaltica	✓
Revisar impresora	✓
Revisar mangueras y drenaje	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES: _____

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: [Firma]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE HEMATOLOGIA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI / SUR DE BOLIVAR
MODELO	BC-5390	
SERIE	TM-23000574	
N. INV:	0372	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	✓
Revisar bomba peristaltica	✓
Revisar impresora	✓
Revisar mangueras y drenaje	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: [Firma]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	INCUBADORA MICRO ELISA	SEÑOR(ES): E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MARCA	STAT FAX-2200	
MODELO	AWARENESS TECHNOLOGY INC	
SERIE	18956	
N. INV:	.0097	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Verificar la estabilidad de la lámpara.	☒
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	☒
Limpiar el mecanismo de avance de la placa.	☒
Verificar la alineación de cada pozo con los sistemas emisores y detectores de luz.	☒
Verificación de valibración por filtros.	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:


 Elber Andrés Plaza Fernández
 Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LECTOR DE MICROPLACAS	SEÑOR(ES): E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	MR-96A	
SERIE	83108229	
N. INV:	.0095	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Verificar la estabilidad de la lámpara.	☒
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	☒
Limpiar el mecanismo de avance de la placa.	☒
Verificar la alineación de cada pozo con los sistemas emisores y detectores de luz.	☒
Verificación de valibración por filtros.	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	LAVADOR DE MICROPLACAS ELISA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	MW-12A	
SERIE	77105152	
N. INV:	.0098	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Desensamblar y limpiar los conductos y conectores.	✓
Verificar la integridad de los componentes mecánicos.	✓
Confirmar la integridad del conector eléctrico y el cable de interconexión	✓
Verificar calibración del sistema.	✓
Lubricación general.	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	UROMETRO	SEÑOR(ES): E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MARCA	SD STANDARD DIAGNOSTIC INC	
MODELO	UROMETER 120	
SERIE	120160428023	
N. INV:	.0101	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Verificar la estabilidad de la lámpara.	☒
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	☒
Verificación de calibración.	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica y funcionamiento.	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:


Elber Andrés Plaza Fierro
 Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DETECTOR DE INMUNOFLUORECENCIA	SEÑOR(ES):
MARCA	WONDFO	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	FS-113	
SERIE	FS1132111211184	
N. INV:	0284	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	☒
Revisar impresora	☒
Revisar mangueras y drenaje	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

ODONTOLOGIA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	UNIDAD ODONTOLOGICA # 1	SEÑOR(ES):
MARCA	KROMADENT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	FUTURA- SEMI ELECTRICA	
SERIE	06678	
N. INV:	0133	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	
Revisar fugas de manguera de agua y de aire	
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	
Revisar sistema de presión de agua	
Revisar presión de trabajo para pieza de alta y pieza de baja (Max 35 PSI)	
Revisar drenaje de escupidera y válvula eyectora	
Verificar estado de manómetro, cambiar si es necesario	
Verificar funcionamiento eléctrico o neumático de silla y su espaldar	
Verificar estado de eyector, jeringa triple, reostato, pieza de alta y baja, holders, negatoscopio	
Verificar el funcionamiento general (eléctrico, neumático, mecánico).	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Suministro e instalación de dos (2) tramos de manguera de 1/4 y dos (2) racores para manguera de 1/2 a 1/4, equipo en correcto estado de funcionamiento.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	UNIDAD ODONTOLOGICA # 2	SEÑOR(ES):
MARCA	KROMADENT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	FUTURA - SEMI ELECTRICA	
SERIE	6679	
N. INV:	138	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar fugas de manguera de agua y de aire	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Revisar sistema de presión de agua	✓
Revisar presión de trabajo para pieza de alta y pieza de baja (Max 35 PSI)	✓
Revisar drenaje de escupidora y válvula eyectora	✓
Verificar estado de manómetro, cambiar si es necesario	✓
Verificar funcionamiento eléctrico o neumático de silla y su espaldar	✓
Verificar estado de eyector, jeringa triple, reostato, pieza de alta y baja, holders, negatoscopio	✓
Verificar el funcionamiento general (eléctrico, neumático, mecánico).	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Suministro e instalación de manguera de 1/4 y racores para manguera de 1/2 a 1/4, equipo en correcto estado de funcionamiento.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AMALGAMADOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	MILLENIUM	
MODELO	2000	
SERIE	AML15-26350	
N. INV:	.0145	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV, 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	☒
Verificar dosificación.	☒
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico) del equipo.	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
 Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CAVITRON	SEÑOR(ES):
MARCA	BONART	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	ART MAVERICK	
SERIE	DC-51109	
N. INV:	.0135	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	☒
Verificar pedal	☒
Verificar estado de filtro de agua	☒
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	☒
Verificar irrigador bucal	☒
Verificar funcionamiento electrico	☒
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:


☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CAVITRON	SEÑOR(ES):
MARCA	DBA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	D5	
SERIE	D7202099213	
N. INV:	.0144	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar pedal	✓
Verificar estado de filtro de agua	✓
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	✓
Verificar irrigador bucal	✓
Verificar funcionamiento electrico	✓
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CAVITRON	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	BONART	
MODELO	ART MAVERICK	
SERIE	DC-51108	
N. INV:	.0139	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar pedal	✓
Verificar estado de filtro de agua	✓
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	✓
Verificar Irrigador bucal	✓
Verificar funcionamiento electrico	✓
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AUTOCLAVE A VAPOR	SEÑOR(ES):
MARCA	DENTOMAT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	3000-S	
SERIE	1033	
N. INV:	.0134	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	/
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	/
Revisar estado del empaque de la puerta	/
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	/
Verificar estado de sistema de llenado de agua destilada(válvula múltiple, tuberías, etc.)	/
Verificar sistema de señalización de proceso de esterilización	/
Revisar sistema de alta presión (tubería, trampa de vapor, etc.)	/
Verificar estado de manómetros, cambiar si es necesario	/
Verificar estado de temporizador	/
Verificar sistema mecánico de cierre de puerta, lubricar si es necesario	/
Verificar estado de válvula de seguridad	/
Verificar el funcionamiento del equipo	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:


- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOCURADO	SEÑOR(ES):
MARCA	DBA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	LED D	
SERIE	L1830602C	
N. INV:	.0140	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	ODONTOLOGIA


Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Verificar la fotopolimerizacion	/
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	/
Verificar estado de filtro y fibra optica	/
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	/
Revisar sistema de carga de bateria	/
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico) del equipo	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimientos
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOCURADO	SEÑOR(ES):
MARCA	DBA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	LED D	
SERIE	L1830627C	
N. INV:	.0141	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Verificar la fotopolimerizacion	☒
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	☒
Verificar estado de filtro y fibra optica	☒
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	☒
Revisar sistema de carga de bateria	☒
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico) del equipo	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	RAYOS X PERIAPICAL	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	FIAD	
MODELO	ELITY 70	
SERIE	70M1-1275	
N. INV:	.0136	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	☒
Verificar conector de tubo de rayos X	☒
Verificar estado de cable de alimentación eléctrica, fusible y demás componentes eléctricos y electrónicos	☒
Verificar estado de perillas y lámpara indicadora	☒
Lubricar articulación de brazo portatubo, si es necesario	☒
Verificar funcionamiento del compensador de voltaje de línea si aplica.	☒
Verificar corrientes del tubo y tiempo de exposición	☒
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
 Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

RECIBE: Marco Aurelio Rueda Valencia

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD - ROJA	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	APPLEDENTAL		
MODELO	TUP RED		
SERIE	H180522011Z-1		
N. INV:		SERVICIO:	ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral	
Inspeccionar externamente	
Inspeccionar turbina	
Verificar canales de lubricacion, lubricar	
Verificar el funcionamiento y la presion de trabajo max 35 PSI	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☐
☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere cambio de Turbina, led no enciende.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD - AZUL	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	APPLEDENTAL		
MODELO	TUP RED		
SERIE	H180522034Z-1		
N. INV:		SERVICIO:	ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral	
Inspeccionar externamente	
Inspeccionar turbina	
Verificar canales de lubricacion, lubricar	
Verificar el funcionamiento y la presion de trabajo max 35 PSI	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☐
☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere cambio de Turbina, led no enciende.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	APPLE DENTAL		
MODELO	TUP RED		
SERIE	H180523001Z-1		
N. INV:		SERVICIO:	ODONTOLOGIA
CUIDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente	✓
Inspeccionar turbina	✓
Verificar canales de lubricacion, lubricar	✓
Verificar el funcionamiento y la presion de trabajo max 35 PSI	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: *Elber Andrés Plaza Fernández*
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: *Marco Aurelio Rueda Santana*

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	NSK		
MODELO	DYNALED M600LG B2		
SERIE	0BB201137		
N. INV:		SERVICIO:	ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente	✓
Inspeccionar turbina	✓
Verificar canales de lubricacion, lubricar	✓
Verificar el funcionamiento y la presion de trabajo max 35 PSI	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Equipo no instalado, sigue nueva.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	APPLEDENTAL		
MODELO	L-GREEN		
SERIE	AM170816001-A		
N. INV:		SERVICIO:	ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral	
Inspeccionar externamente	
Inspeccionar cabeza de contra angulo, micromotor y punta recta.	
Verificar canales de libricacion, lubricar	
Verificar el funcionamiento y la presion de trabajo max 35 PSI	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Se recomienda dar de baja, presenta fallas internas de material, no permite reparación, se recomienda dar de baja.

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	APPLEDENTAL		
MODELO	L-GREEN		
SERIE	AM150124013-A / CA180124004-A	SERVICIO:	ODONTOLOGIA
N. INV:			
CUIDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023		


Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente	✓
Inspeccionar cabeza de contra angulo, micromotor y punta recta.	✓
Verificar canales de libricacion, lubricar	✓
Verificar el funcionamiento y la presion de trabajo max 35 PSI	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

--

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimientos
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	COMPRESOR ODONTOLOGICO	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR SERVICIO: ODONTOLOGIA
MARCA	SCHULZ - 4HP	
MODELO	MSV 12	
SERIE	354354	
N. INV:		
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Verificar cables de alimentación y protección eléctrica	/
Inspeccionar uniones y empaques	/
Revisar valvula de seguridad	/
Revisar Presostato y su calibracion	/
Verificacion sistema electrico	/
Verificar drenaje de tanque de presión y registro de salida	/
Verificar presión (35 a 40 PSI) y filtro de salida de presión, drenar si es necesario	/
Verificar arranque y paro del compresor	/
Verificar consumo de corriente eléctrica	/
Verificar el funcionamiento del equipo	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES: _____

REALIZADO POR: *Elber Andrés Plaza Fernández*
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: *Marco Aurelio Rueda Valencia*

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

URGENCIAS

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ELECTROCARDIOGRAFO	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	BENEHEART R3	
SERIE	FK-84014464	
N. INV:	0223	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS - SALA DE HOMBRES

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar gabinete, carcasa y aspecto físico en general	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar cables, electrodos, terminales, y demás elementos electricos y electronicos	☒
Limpiar y verificar el sistema de transporte de papel	☒
Verificar impresora o aguja marcadora (alineación, estado y funcionamiento), control térmico y presión mecánica, calibrar si es necesario.	☒
Revisar carga de baterías	☒
Realizar prueba de señal (1mV) y compruebe su forma y amplitud	☒
Verificar con simulador de ECG señal de prueba	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE EKG PARA PACIENTES

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	CREATIVE MEDICAL	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	DELUXE 100	
SERIE	J3000QD00097	
N. INV:	.0244	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS - TRIAJE

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	CREATIVE MEDICAL	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	ADVANCE 120	
SERIE	J3300QD02810	
N. INV:	0224	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS - SALA EDA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

REQUIERE SUMINISTRO DE SENSOR DE OXIMETRÍA.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE-100	
SERIE	J3000QD00136	
N. INV:	.0226	SERVICIO: URGENCIAS - SALA DE MUJERES
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

REQUIERE BRAZALETE Y EXTENSION

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	261236-M18505560006	
N. INV:	0039	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS - SALA DE MUJERES

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	/
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	/
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	/
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	/
Verificar fugas y lecturas de presión	/
Verificar la lectura de temperatura	/
Verificar lectura de pulso y oximetría	/
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	/
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

NO SE ENCONTRO SENSOR DE OXIMETRÍA

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	261236-M18505560022	
N. INV:	0018	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	UREGENCIAS - REANIMACION

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Requiere cambio de perilla del encoder, presenta falla.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	261236-M18505560019	
N. INV:	0021	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS - SALA ERA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIMETRÍA

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: José Fidel Ortiz H

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	EDAN	
MODELO	IM70	
SERIE	261236-M18505560025	
N. INV:	0004	SERVICIO: URGENCIAS - SALA DE HOMBRES
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

SE PROCEDE A REALIZAR SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE DE UNA VIA.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Luis Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	MEC-1000	
SERIE	AQ-36190099	
N. INV:	.0255	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS - PEDIATRIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BASCULA CON TALLIMETRO MECANICA	SEÑOR(ES):
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	K180	
SERIE		
N. INV:	.0269	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS - STAN DE ENFERMERIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO ADULTO CON PEDESTAL	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	767-SERIES	
SERIE	191126103345	
N. INV:	.0345	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS - SALA DE REANIMACIÓN

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO ADULTO CON PEDESTAL	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	767-SERIES	
SERIE	200804132075	
N. INV:	.0304	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS - SALA ERA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Luis Fidel Ortiz H

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	COMEN	
MODELO	C21	
SERIE	KI220106018	
N. INV:	0387	SERVICIO URGENCIAS - SALA DE MUJERES
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Verificar elementos electricos y/o electronicos	☒
Verificar impresora	☒
Verificar pantalla	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Luis Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	EZ-7B000190	SERVICIO: URGENCIAS - REANIMACIÓN
N. INV:	0011	
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar baterías e indicador de carga	☒
Verificar circuito de descarga interna	☒
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	☒
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	☒
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	☒
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	☒
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:
REQUIERE CAMBIO DE PARCHES PARA DESFIBRILACIÓN

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEBULIZADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	DEVILBISS	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	5650D	
SERIE	D7001383	
N. INV:	.0193	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS SALA DE HOMBRES

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Luis Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	65 777	
SERIE		
N. INV:	.0252	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	CONSULTORIO DE TRIAGE

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	65 777	
SERIE		
N. INV:	0009	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	CONSULTORIO DE URGENCIAS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: José Fidel Ortiz H.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	767-01	
SERIE	180221135825	
N. INV:	0253	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS - TRIAJE

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	767-01	
SERIE	180221071175	
N. INV:	0008	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	CONSULTORIO DE URGENCIAS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Luis Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767-01	
SERIE	200617072355	
N. INV:	.0274	SERVICIO: CONSULTORIO DE URGENCIAS
CIUDADY FECHA:	21 NOV, 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierman
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES):
MARCA	THOMAS	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	1630 GL	
SERIE	061600012525	
N. INV:	0040	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS - REANIMACIÓN

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Revisar sellado de nivel de liquido	☒
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	☒
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere limpieza diaria por parte del personal asistencial.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierpo
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES):
MARCA	THOMAS	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	1630GL	
SERIE	061600012519	
N. INV:	.0436	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS - PROCEDIMIENTOS CURACION 1

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Revisar sellado de nivel de liquido	☒
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	☒
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLER FETAL	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX	
SERIE	560042-M22609760024	SERVICIO: CONSULTORIO DE URGENCIAS
N. INV:	.0348	
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

--

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LARINGOSCOPIO ADULTO	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	60813	
SERIE	50121	
N. INV:	0414	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS - REANIMACIÓN

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar externamente (contacto de baterías, bombillos, hojas)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento del mango con cada hoja	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Ferrnández
 Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

RECIBE:


 Luis Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LARINGOSCOPIO ADULTO	SEÑOR(ES):
MARCA	RIESTER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA -
MODELO		SIMITI
SERIE	8080-8110	
N. INV:		SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	URGENCIAS - REANIMACIÓN

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar externamente (contacto de baterías, bombillos, hojas)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento del mango con cada hoja	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Luis Fidel Ortiz

EQUIPO	LAMPARA PIELITICA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	HYLED760	SERVICIO: PROCEDIMIENTOS - CURACION 1
SERIE	.0010	
INV.	.0162	
CIUDAD Y FECHA	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	DI22EGAF076	
N. INV:	0025	URGENCIAS - SALA ERA
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA PIELITICA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	HYLED 760	
SERIE	2283000143	
N. INV:	.0250	SERVICIO URGENCIAS
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	☒
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	☒
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	☒
Lubricar partes móviles	☒
Verificar operatividad de sistema mecánico	☒
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	☒
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	☒
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernando

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STU

RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	IM-70	DE PADUA
SERIE	M18505560001	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	.0003	URGENCIAS
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere sensor de oximetría.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEBULIZADOR	SEÑOR(ES): E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MARCA	DEVILBISS	
MODELO	5650D	
SERIE	D70687	
N. INV:		SERVICIO: URGENCIAS
CIUDAD Y FECHA:	21 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere cambio de filtro tipo tabaco.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Luis Fidel Ortiz



INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA S.A.S.

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DATOS DE BAJA

SALA DE PARTOS

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	M18506950001	
N. INV:	0028	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	4 2 NOV. 2023	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	/
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	/
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	/
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	/
Verificar fugas y lecturas de presión	/
Verificar la lectura de temperatura	/
Verificar lectura de pulso y oximetria	/
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	/
Realizar Prueba de seguridad electrica	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	M6305560024	
N. INV:	0036	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	SALA DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy H. Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	ADVANCED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO		
SERIE	PM200M	
N. INV:		SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	22 NOV. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Se requiere cambio de Sensor de Oximetría.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE 100	
SERIE	J3000QD00116	
N. INV:	0232	SERVICIO: ATENCION NEONATOS
CIUDADY FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Sindy R. Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	SEÑOR(ES):
MARCA	NINGBO DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	HKN9010	
SERIE	22130504006	
N. INV:	.0041	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	22 NOV. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	SEÑOR(ES):
MARCA	DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	HKN-9010	
SERIE	22AHZD01013	
N. INV:	.0033	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	22 NOV. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere cambio de acrílico de base.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	SMAF	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	SXT-5A	
SERIE		
N. INV:	0016	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	22 NOV. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	
Inspeccionar valvulas unidireccionales	
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	
Revisar sellado de nivel de liquido	
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	
Verificar flujo maximo (lts/min)	
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	
Realizar Prueba de seguridad electrica	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☐ Funcional
☒ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Equipo requiere kit de mangueras, filtro hidrofobico y boquilla, equipo fuera de servicio.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimientos
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	EZ-7B000191	
N. INV:	.0037	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	22 NOV. 2023	ATENCION DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa del equipo	/
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	/
Efectuar limpieza integral interna del equipo	/
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	/
Revisar baterías e indicador de carga	/
Verificar circuito de descarga interna	/
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	/
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	/
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	/
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	/
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

REALIZADO POR:

RECIBE:

Sindy M. Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	Z B600193	
N. INV:	.0035	SERVICIO: ATENCION DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral externa del equipo	
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	
Efectuar limpieza integral interna del equipo	
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	
Revisar baterías e indicador de carga	
Verificar circuito de descarga interna	
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☐ Funcional
☒ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Requiere cable de poder, equipo fuera de servicio, no se puede encender.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Sindy M. Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	INCUBADORA DE TRANSPORTE	SEÑOR(ES):
MARCA	NINGBO DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	TI-2000	
SERIE	36AHZ001013	
N. INV:	.0032	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	22 NOV, 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere cambio de visagras de tapa.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy H. Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	INCUBADORA CERRADA	SEÑOR(ES):
MARCA	ADVANCED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	YP-2060	
SERIE	13AHZE02001	
N. INV:	.0031	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	22 NOV. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BASCULA PESA BEBES	SEÑOR(ES):
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	ACS-208-YE	
SERIE		
N. INV:	0044	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	22 NOV. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180417152635	
N. INV:	0030	SERVICIO: SALA DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manometro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:




Funcional




Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Sindy M. Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	767	
SERIE	180417115985	
N. INV:	0238	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	22 NOV. 2023	ATENCIÓN DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral	
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manómetro)	
Efectuar chequeo de fugas.	
Verificar lecturas en el manómetro.	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☐ Funcional
☒ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Equipo descalibrado, se recomienda su cambio.

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX	
SERIE	560042-M22201680030	
N. INV:	0349	SERVICIO PREPARACION TRABAJO DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviada

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGAF074	
N. INV:	0034	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGBL009	
N. INV:	0026	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS
CUIDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández
REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGAF073	
N. INV:	0183	
CUIDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral del equipo	/
Verificar cable de poder	/
Verificar seguros de la puerta	/
Verificar elementos de sujecion al atril	/
Verificar funcionamiento del motor	/
Verificar sistemas electricos y mecanicos	/
Verificar funcionamiento general del equipo.	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGF075	
N. INV:	0005	ATENCION DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy H. Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA ATENCION DE PARTOS
MARCA	EDAN	
MODELO	U2	
SERIE	560225-M17307710001	
N. INV:	0075	
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Verificar elementos electricos y/o electronicos	✓
Verificar impresora	✓
Verificar pantalla	✓
Verificar filtro de aire	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández
REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES):
MARCA	DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	XHZ-90L	
SERIE:	A46BC0003004	
N. INV:	0418	ATENCION NEONATOS
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández

REALIZADO POR:

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STU

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES):
MARCA	DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	XHZ-90L	
SERIE:	A46BC03013	
N. INV:	0419	ATENCION NEONATOS
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	☒
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	☒
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	☒
Lubricar partes móviles	☒
Verificar operatividad de sistema mecánico	☒
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	DAVID	
MODELO	XHZ-90L	
SERIE:	46AH2605001	
N. INV:		ATENCION NEONATOS
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	☒
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	☒
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	☒
Lubricar partes móviles	☒
Verificar operatividad de sistema mecánico	☒
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒


Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Sindy M. Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES):
MARCA	DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	XHZ-90L	
SERIE:	A46BC0003009	
N. INV:	0420	ATENCION NEONATOS
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒
☐

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA CIELITICA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	HYLED 600	DE PADUA
SERIE	39-85000269	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:		SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	SALA DE LEGRADOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	☒
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	☒
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	☒
Lubricar partes móviles	☒
Verificar operatividad de sistema mecánico	☒
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	☒
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	☒
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere nivelación de base de techo.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy H Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA CUELLO DE CISNE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	SM	
MODELO	SM	
SERIE		SERVICIO: ATENCION DE PARTOS
N. INV:		
CUIDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	☒
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo giratorio, articulaciones, etc.	☒
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	☒
Lubricar partes móviles	☒
Verificar operatividad de sistema mecánico	☒
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	☒
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	☒
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernando
REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MAQUINA DE ANESTESIA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	WATO EX - 65	DE PADUA
SERIE	KT-84001537	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0046	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	SALA DE LEGRADOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecánicas; identificar daños y partes faltantes	☒

Sistema de gases

Verificar la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión (conector a pared)	☒
Revisar el estado y lectura de los medidores de presión;	☒
Revisar el funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvula de inspiración y espiración)	☒
Verificar presiones en los reguladores	☒
Inspeccionar la tubería y adaptadores por fuga de gas	☒
Verificar que no existan fugas en el sistema de alta presión	☒
Verificar la ausencia de fugas en el sistema de baja presión,	☒
Inspeccionar todos los accesorios empaques O-ring, diafragmas y otro empaques	☒
Efectuar limpieza de flujómetros, revisar la calibración de estos	☒
Revisar físicamente los vaporizadores, verificar funcionamiento	☒

Canister

Drenar y limpiar el absorbedor (canister)	☒
Verificar el estado físico del canister	☒
Revisar empaques del canister, cambiar si es necesario	☒
Revisar físicamente las válvulas check de inhalación y exhalación	☒
Revisar y calibrar el medidor de presión	☒
Revisar la válvula APL, si está operando	☒
Haga la prueba de operación con toda la tubería conectada para	☒
verificar la expulsión del gas	☒
Verificar la operación y control de flujo de las válvulas de flujo de O2 y N2O	☒
Verificar el funcionamiento de todas las alarmas	☒

Ventilador de anestesia

Revisar el sistema de accionamiento del fuelle y su correcto funcionamiento	☒
Verificar el funcionamiento del ventilador	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos	☒
Efectuar pruebas de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andres Plaza Fernandez

Ing. Mantenimiento

REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy A Trivino

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEBULIZADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	THOMAS	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	MEDI-PUMP	
SERIE	061600012526	
N. INV:	0180	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	22 NOV. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trujillo

**REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA**

HOSPITALIZACIÓN

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	SK600II	
SERIE	SK00304954	
N. INV:		AISLADOS
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral del equipo	☒
Verificar cable de poder	☒
Verificar seguros de la puerta	☒
Verificar elementos de sujecion al atril	☒
Verificar funcionamiento del motor	☒
Verificar sistemas electricos y mecanicos	☒
Verificar funcionamiento general del equipo.	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR HOSPITALIZACION H2
MARCA	MEDIFUSION	
MODELO	D1-2200	
SERIE	D122EGAF071	
N. INV:	0006	
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza FERNÁNDEZ
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MEDIFUSION	
MODELO	D1-2200	
SERIE	D122EGBL007	
N. INV:	0027	URGENCIAS
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral del equipo	☒
Verificar cable de poder	☒
Verificar seguros de la puerta	☒
Verificar elementos de sujecion al atril	☒
Verificar funcionamiento del motor	☒
Verificar sistemas electricos y mecanicos	☒
Verificar funcionamiento general del equipo.	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Ferraz
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEFUSION VP1	
SERIE	SK00306336	
N. INV:	0210	
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	HOSPITALIZACION SALA 4

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:


Elber Andrés Plaza Fernández
 Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

REALIZADO POR:

RECIBE:


Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR SALA HOSPITALIZACION MUJERES 1
MARCA	MEDIFUSION	
MODELO	D1-2200	
SERIE	D122EGBL008	
N. INV:	0048	
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral del equipo	☒
Verificar cable de poder	☒
Verificar seguros de la puerta	☒
Verificar elementos de sujecion al atril	☒
Verificar funcionamiento del motor	☒
Verificar sistemas electricos y mecanicos	☒
Verificar funcionamiento general del equipo.	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento

REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	EZ-03035136	
N. INV:	211	SERVICIO: ESTACION ENFERMERIA HOSPITALIZACION
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar baterías e indicador de carga	☒
Verificar circuito de descarga interna	☒
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	☒
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	☒
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	☒
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	☒
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	DRAGER	
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0158	
N. INV:	215	HOSPITALIZACION SALA 4
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy H. Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX Basic A	
SERIE	560042-M22609760021	
N. INV:	347	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	ESTACION ENFERMERIA HOSPITALIZACION

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa	✓
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	NINGBO DAVID	
MODELO	XHZ-90L	
SERIE	A46BC0003009	
N. INV:	420	SERVICIO SALA DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA 2
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	☒
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	☒
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo, giratorio, articulaciones, etc.	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	☒
Lubricar partes móviles	☒
Verificar operatividad de sistema mecánico	☒
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	NINGBO DAVID	
MODELO	XHZ-90L	
SERIE	A46BC0003013	
N. INV:	419	SERVICIO SALA DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA 2
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo, giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STB
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	NINGBO DAVID	
MODELO	XHZ-90L	
SERIE	46AHZG05001	
N. INV:		SERVICIO SALA HOSPITALIZACION MUJERES 1
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo, giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE-100	
SERIE	J3000QD00132	
N. INV:	233	
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	REMISIONES

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	DRAGER	
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0149	
N. INV:	220	HOSPITALIZACION SALA 1
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	DRAGER	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0157	
N. INV:	222	HOSPITALIZACION SALA 1
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	/
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	/
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	/
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	/
Verificar fugas y lecturas de presión	/
Verificar la lectura de temperatura	/
Verificar lectura de pulso y oximetría	/
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	/
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	DRAGER	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0164	
N. INV:	208	HOSPITALIZACION SALA 2
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernando

Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M. Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	DRAGER	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0159	
N. INV:	200	HOSPITALIZACION SALA 4
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy H Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	DRAGER	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0163	
N. INV:	217	HOSPITALIZACION SALA 2
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	DRAGER	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0157	
N. INV:	198	HOSPITALIZACION SALA 3
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional


Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Sindy M. Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	DRAGER	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0162	
N. INV:	206	HOSPITALIZACION SALA 3
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy H Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	ADVANCE -120	
SERIE	J3300QD02782	
N. INV:	195	SALA DE HOSPITALIZACION HOMBRES 2
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	ADVANCED	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MODELO	PM200M	
SERIE	Q068A027646	
N. INV:	257	SALA DE HOSPITALIZACION HOMBRES 3
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	ADVANCE -120	
SERIE	J3300QD02809	
N. INV:	225	SALA DE HOSPITALIZACION MUJERES 2
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEBULIZADOR	SEÑOR(ES): E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MARCA	DEVILBISS	
MODELO	PULMOAIDE - 5650D	
SERIE	D7001383	
N. INV:	193	SERVICIO: HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRICA
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fierman
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Sindy M Trivisa

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	ADVANCED	
MODELO	PM200M	
SERIE	Q068A027531	
N. INV:	264	SALA DE HOSPITALIZACION MUJERES 2
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☐
☐

Funcional

Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Se encontró sin brazaletes de un vía.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fierpo
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	ADVANCE -120	
SERIE	J3000QD00124	
N. INV:	246	SALA DE HOSPITALIZACION MUJERES 3
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrnández

Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE-100	
SERIE	J3000QD00119	
N. INV:	234	SALA DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE-100	
SERIE	J3000QD0099	
N. INV:	196	HOSPITALIZACION MUJERES 2
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Presenta daño en tapa, se encontró en SALA HOSPITALIZACIÓN MUJERES 2

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M. Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES):
MARCA	THOMAS	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	MEDI-PUMP	DE PADUA
SERIE	61600012532	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	.0010	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	ESTACION ENFERMERIA HOSPITALIZACION

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Revisar sellado de nivel de liquido	✓
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	✓
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Sindy M. Triviño



**INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA S.A.S**

NIT. 900.490.928-5

MARCO AURELIO RUEDA SANTANA

Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931

E-mail: ingelectrosas@gmail.com

Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	PEDESTAL	
SERIE	200605111195	
N. INV:	.0277	SERVICIO: ESTACION ENFERMERIA HOSPITALIZACION
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manómetro)	✓
Efectuar chequeo de fugas.	✓
Verificar lecturas en el manómetro.	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:



**REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA**

ESTERILIZACION

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AUTOCLAVE A VAPOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	PAFFOR	
MODELO	STEAM MEDICAL	
SERIE	092418-025	SERVICIO: ESTERILIZACION
N. INV:	007	
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	/
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	/
Revisar estado del empaque de la puerta	/
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	/
Verificar estado de sistema de llenado de agua destilada (válvula múltiple, tuberías, etc.)	/
Verificar sistema de señalización de proceso de esterilización	/
Revisar sistema de alta presión (tubería, trampa de vapor, etc.)	/
Verificar estado de manómetros, cambiar si es necesario	/
Verificar estado de temporizador	/
Verificar sistema mecánico de cierre de puerta, lubricar si es necesario	/
Verificar estado de válvula de seguridad	/
Verificar el funcionamiento del equipo	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:



Funcional



Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Luis Fidel Ortiz H

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AUTOCLAVE A VAPOR	SEÑOR(ES):
MARCA	PAFFOR - SM	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	VAC-150L	
SERIE	.08-10-2003-288	
N. INV:	008	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	ESTERILIZACION

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar estado del empaque de la puerta	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar estado de sistema de llenado de agua destilada (válvula múltiple, tuberías, etc.)	✓
Verificar sistema de señalización de proceso de esterilización	✓
Revisar sistema de alta presión (tubería, trampa de vapor, etc.)	✓
Verificar estado de manómetros, cambiar si es necesario	✓
Verificar estado de temporizador	✓
Verificar sistema mecánico de cierre de puerta, lubricar si es necesario	✓
Verificar estado de válvula de seguridad	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒
☐

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA DE AUTOCLAVE.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
CIUDAD Y FECHA:	SIMTII / BOLIVAR - NOVIEMBRE 22 DE 2023
EQUIPO:	AUTOCLAVE A VAPOR
MARCA/MODELO:	INDUSTRIAS MEDICAL PAFFOR - STEAM MEDICAL
NÚMERO DE SERIE:	80-10-2003288 - INV. 008
INSTALADO EN:	ESTERILIZACIÓN

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

- DAÑO EN PUERTA

REPUESTOS INSTALADOS

- UN (1) JUEGO DE RODAMIENTOS MAS PISTERAS
- DOS (2) CUÑEROS EN ACERO INOXIDABLE
- UNA (1) GRASA DE ALTA TEMPERATURA
- SEIS (6) TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE 314L DE AJUSTE DE PUERTA
- DIEZ (10) RECTIFICACIÓN DE VARILLAS EN ACERO INOXIDABLE DE DIEZ (10) VARILLAS
- TRES (3) MANUBRIOS DE TEFLON PARA SISTEMA DE PUERTA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

- Suministro e instalación de repuestos requeridos, verificación de funcionamiento.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 65089 - 35926990
RH - 201609 - 481


Firma de quien recibe

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

CIRUGIA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ASPIRADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	PULMO MED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	7E-A	
SERIE	.00175	
N. INV:	.0159	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	CIRUGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Revisar sellado de nivel de liquido	✓
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	✓
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unimar Elbert y Cia

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	DAVID	
MODELO	HKN9010	
SERIE	22AHZD01001	
N. INV:	.0181	SERVICIO: SALA DE RECUPERACIONES
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:


☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	ACU	
MODELO		
SERIE		
N. INV:	.0177	SERVICIO: RECUPERACIÓN
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR CIRUGIA
MARCA	MEDIFUSION	
MODELO	D1-2200	
SERIE	DI22EGBL011	
N. INV:	.0185	
CUIDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez

Ing. Mantenimiento

RECIBE:

Guillermo Elbert

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA CIELITICA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	HYLED600	
SERIE	8500270	
N. INV:	.0173	SERVICIO CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	☒
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	☒
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	☒
Lubricar partes móviles	☒
Verificar operatividad de sistema mecánico	☒
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	☒
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	☒
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Unión Elbert y Co

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	EZ-7B000197	
N. INV:	.0155	SERVICIO: CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar baterías e indicador de carga	☒
Verificar circuito de descarga interna	☒
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	☒
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	☒
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	☒
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	☒
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimientos
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	EL-3B010886	
N. INV:	.0176	SERVICIO: CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar baterías e indicador de carga	✓
Verificar circuito de descarga interna	✓
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	✓
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	✓
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	✓
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere suministro e instalacion de batería, actualmente no cuenta con este elemento.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Univ. Elbert...

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ELECTROBISTURI	SEÑOR(ES):
MARCA	WEM	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	SS-501SX	SIMITI - BOLIVAR
SERIE	.06708	SERVICIO:
N. INV:	.0416	CIRUGIA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar externamente el equipo (gabinete, perillas de control y selectores)	☒
Efectuar limpieza integral interna	☒
Revisar cable de alimentación, conectores, cable de electrodos, electrodos, y demás elementos eléctricos y electronicos	☒
Verificar estado de interruptores de pie y de mano,	☒
Verificar el buen funcionamiento de alarmas audibles y visuales	☒
Efectuar mediciones de salida de potencia en Watts	☒
Realizar pruebas de seguridad eléctrica	☒
Verificar operatividad en todas sus funciones (mono / bipolar, corte y coagulacion)	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ELECTROBISTURI	SEÑOR(ES):
MARCA	WEM	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	SS-501SX	SIMITI - BOLIVAR
SERIE		SERVICIO:
N. INV:	.0426	CIRUGIA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa	✓
Inspeccionar externamente el equipo (gabinete, perillas de control y selectores)	✓
Efectuar limpieza integral interna	✓
Revisar cable de alimentación, conectores, cable de electrodos, electrodos, y demás elementos eléctricos y electronicos	✓
Verificar estado de interruptores de pie y de mano,	✓
Verificar el buen funcionamiento de alarmas audibles y visuales	✓
Efectuar mediciones de salida de potencia en Watts	✓
Realizar pruebas de seguridad eléctrica	✓
Verificar operatividad en todas sus funciones (mono / bipolar, corte y coagulacion)	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA CIELITICA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	7.30	
SERIE	163PB000101-52	
N. INV:	.0172	SERVICIO CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Guillermo Elber

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	FANEM	
MODELO	2051-UCI	
SERIE	SAG78428	
N. INV:	.0187	SERVICIO: SALA DE RECUPERACIONES
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa e interna	☒
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	☒
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	☒
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	☒
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	☒
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	☒
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	☒
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	☒
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	☒
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	☒
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA PIELITICA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	HYLED 760	
SERIE		
N. INV:	.0251	SERVICIO CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	
Efectuar limpieza integral interna del equipo	
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	
Lubricar partes móviles	
Verificar operatividad de sistema mecánico	
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☐ Funcional
☒ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Presenta falla en pantalla táctil, enciende, pero no permite verificar, equipo fuera de servicio.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unión Elbert y Cía

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MAQUINA DE ANESTESIA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	WATO EX65	
SERIE	KT4001542	
N. INV:	.0166	SERVICIO CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Inspeccionar partes mecánicas; identificar daños y partes faltantes	/

Sistema de gases

Verificar la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión (conector a pared)	/
Revisar el estado y lectura de los medidores de presión;	/
Revisar el funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvula de inspiración y espiración)	/
Verificar presiones en los reguladores	/
Inspeccionar la tubería y adaptadores por fuga de gas	/
Verificar que no existan fugas en el sistema de alta presión	/
Verificar la ausencia de fugas en el sistema de baja presión,	/
Inspeccionar todos los accesorios empaques O-ring, diafragmas y otros empaques	/
Efectuar limpieza de flujómetros, revisar la calibración de estos	/
Revisar físicamente los vaporizadores, verificar funcionamiento	/

Canister

Drenar y limpiar el absorbente (canister)	/
Verificar el estado físico del canister	/
Revisar empaques del canister, cambiar si es necesario	/
Revisar físicamente las válvulas check de inhalación y exhalación	/
Revisar y calibrar el medidor de presión	/
Revisar la válvula APL, si está operando	/
Haga la prueba de operación con toda la tubería conectada para verificar la expulsión del gas	/
Verificar la operación y control de flujo de las válvulas de flujo de O2 y N2O	/
Verificar el funcionamiento de todas las alarmas	/

Ventilador de anestesia

Revisar el sistema de accionamiento del fuelle y su correcto funcionamiento	/
Verificar el funcionamiento del ventilador	/
Inspeccionar los componentes eléctricos	/
Efectuar pruebas de seguridad eléctrica	/
Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unión El Centro

Elber Andrés Plaza Fernández

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MAQUINA DE ANESTESIA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	WATO EX65	DE PADUA
SERIE	84001539	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	.0237	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	CIRUGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecánicas; identificar daños y partes faltantes	☒

Sistema de gases

Verificar la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión (conector a pared)	☒
Revisar el estado y lectura de los medidores de presión;	☒
Revisar el funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvula de inspiración y espiración)	☒
Verificar presiones en los reguladores	☒
Inspeccionar la tubería y adaptadores por fuga de gas	☒
Verificar que no existan fugas en el sistema de alta presión	☒
Verificar la ausencia de fugas en el sistema de baja presión,	☒
Inspeccionar todos los accesorios empaques O-ring, diafragmas y otro empaques	☒
Efectuar limpieza de flujómetros, revisar la calibración de estos	☒
Revisar físicamente los vaporizadores, verificar funcionamiento	☒

Canister

Drenar y limpiar el absorbente (canister)	☒
Verificar el estado físico del canister	☒
Revisar empaques del canister, cambiar si es necesario	☒
Revisar físicamente las válvulas check de inhalación y exhalación	☒
Revisar y calibrar el medidor de presión	☒
Revisar la válvula APL, si está operando	☒
Haga la prueba de operación con toda la tubería conectada para	☒
verificar la expulsión del gas	☒
Verificar la operación y control de flujo de las válvulas de flujo de O2 y N2O	☒
Verificar el funcionamiento de todas las alarmas	☒

Ventilador de anestesia

Revisar el sistema de accionamiento del fuelle y su correcto funcionamiento	☒
Verificar el funcionamiento del ventilador	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos	☒
Efectuar pruebas de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Guillermo Elbert

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	MEC1000	
SERIE	AQ-36190071	
N. INV:	.0190	CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Presenta golpe, pastas sueltas, requiere sensor de EKG.

Elber Andrés Plaza Fernández

REALIZADO POR:

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STU

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unión El Dorado

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	MEC1000	
SERIE	AQ-36190097	
N. INV:	.0191	
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	CIRUGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere sensor de EKG.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unissaelberto

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	IM70	
SERIE	MI8505560009	
N. INV:	.0179	
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	CIRUGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrandiz

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unión Elbert

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	IM70	
SERIE	M18505560023	
N. INV:	.0156	CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unisabel Portillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	IM70	DE PADUA
SERIE	M184031600 10	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	.0157	CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza FERNANDEZ
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unión Elbert

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	NEW HOSPIVAC	
MODELO	H-400	
SERIE	19377	
N. INV:	.0380	SERVICIO CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Revisar sellado de nivel de liquido	✓
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	✓
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unión El Dorado

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	NEW HOSPIVAC	
MODELO	H-400	
SERIE		
N. INV:	.0381	SERVICIO CIRUGIA
CIUDAD Y FECHA:	22 NOV. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Revisar sellado de nivel de liquido	✓
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	✓
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Guillermo Elbert

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MEDIPUMP	
MODELO	1630GL	
SERIE	.061600012529	
N. INV:	.0188	SERVICIO RECUPERACIÓN
CIUDAD Y FECHA:		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Revisar sellado de nivel de liquido	✓
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	✓
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Unica Elbert

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
CIUDAD Y FECHA:	SIMITI / BOLIVAR – NOVIEMBRE 29 DE 2023
EQUIPO:	CAMILLA PARA CIRUGÍA
MARCA/MODELO:	MINDRAY – HYBASE 3000
NÚMERO DE SERIE:	M1-7B000558 – INV. 0170
INSTALADO EN:	CIRUGÍA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- DOS (2) ACEITE HIDRAULICO PARA CAMILLA DE CIRUGÍA
- DOS (2) MANGUERA PARA ALTA PRESIÓN HIDRAULICA PARA CAMILLA CON TERMINALES
- DIEZ (10) JUEGO DE EMPAQUETADURA PARA CINCO PISTONES
- DOS (2) KIT DE RODAMIENTOS PARA MOTOR DE BOMBA HIDRAULICA
- DIEZ (10) RACORES DE PISTON DE CILINDRO NEUMATICO
- DOS (2) BATERIAS DE SOPORTE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Suministro e instalación de repuestos requeridos, verificación de funcionamiento.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089-3392695
RH - 201609 - 481


Firma de quien recibe