



Alcaldia Local De Tunjuelito

Stand Feria del Hogar



Stand

Septiembre 2024



Informe 3



Seguimiento



DIA 1
29/08/2024



HomeDeco



Novedades



Nos informan en horas de la mañana que dos módulos de exhibición se encontraban fallando, lo cual junto al acompañamiento de apoyo y servicio y los eléctricos de Corferias, informan que se generó una sobrecarga por lo cual Corferias sugirió el implementar al menos dos (2) puntos de energía adicionales para evitar la sobre cargas o fallas en la parte eléctrica del stand, mientras que el acompañamiento de apoyo y servicio para dejar garantizado el funcionamiento del stand agrego otra multi toma para compensar las cargas y que no fueran a ocasionar fallas periódicamente.





Marroquinería



Novedad



Nos informan en horas de la tarde que uno de los emprendedores de la alcaldía dejó las llaves de la vitrina junto con las llaves de copia dentro de la vitrina y con seguro, por lo cual se generó el desmonte del mueble y al momento de retirar la urna al estar a presión se presentó quiebre en uno de los vidrios, se retiró la bandeja del primer cajón para así poder recuperar las llaves, se recomendó tener más precaución con las llaves ya que a ellos se les entregaron con dos copias cada chapa que se encuentra en el stand.



Se nos informa de la falla de un maniquí que no se lograba mantener de pie y por una caída se quebró un brazo, al momento que se intervino con la instalación fijándolo al piso y la parte afectada se reparó para que quedara intacta el maniquí, se les informa que el suelo al no estar nivelado generaba una gran dificultad de dejar los maniqués estables sin embargo si había un maniquí con un defecto de fabrica lo cual se habló con el proveedor para generar una solución de cambio





DIA 2
30/08/2024



HomeDeco



Novedad

Se realiza la instalación de manija en la puerta de bodega solicitada.



Se realiza la entrega de los 20 cubos de exhibición





Marroquinería



Novedad



Se realiza la instalación de manija en la puerta de bodega solicitada.





DIA 3
31/08/2024



HomeDeco



Novedad



Nos informan en horas de la tarde que había un problema de energía con el plafón del stand, cuando se llegó a sitio se observa que el problema no es del stand si no ya directamente con Corferias ya que tenían un problema en todo el pabellón, Corferias nos informa que ya estaban solucionando el inconveniente.






Marroquinería



Novedad



Se instala la nueva urna de la vitrina para evitar afectaciones a futuro con los clientes o personal que manipule la vitrina.





DIA 4
01/09/2024



HomeDeco



Novedad



Nos informan en horas de la tarde que empiezan a generar fallas los módulos de exhibición posterior de la bodega.





Marroquinería



Novedad



Nos informan de un fallo de instalación de perfiles del piso que estaba ocasionando tropiezos a los clientes que interactuaban con el stand.





DIA 5
02/09/2024



HomeDeco



Novedad



Se llega a sitio para analizar las fallas de los módulos de exhibición reportados el día anterior en donde se encuentra que al tener en uso el TV durante un largo tiempo genera una sobre carga lo cual hace que se generen esas fallas a los módulos, al momento de apagar el tv se evidencio que el cable de fuente a la caja técnica de Corferias estaba muy caliente y con el tv apagado empezó a enfriarse y los módulos de exhibición dejaron de tener fallas



Nos notifican que los perfiles metálicos del Piso se están levantando






Marroquinería



Novedad



Nos notifican que los perfiles metálicos del Piso se están levantando por lo cual se interviene De manera provisional



Nos notifican que los maniqués no quedan estable y que solicitan cambio de ellos, por lo cual se les informa que los maniqués son inestables ya que el suelo no se encuentra nivelado por lo que el piso de Corferias cuenta con cableado bajo el tapete lo que genera inestabilidad en el suelo al momento de instalar el piso del stand sin embargo se les coloco tacos en las bases para la nivelación y que no quedaran inestables y evitar que se caigan, pero en sitio si se encuentra un maniquie con fallas por fabricación de las piernas lo cual se informo y en área administrativa quedo en verificación.





DIA 6
03/09/2024



HomeDeco



Novedad



**Se aseguran los perfiles metálicos del
Piso se estaban levantando**

STANDS AND STANDS

EVENTOS · ACTIVACIONES · EXPERIENCIAS

EXP





Marroquinería



Novedad



**Se aseguran los perfiles metálicos del
Piso se estaban levantando**





DIA 7
04/09/2024



HomeDeco






Marroquinería



Novedad



Se aseguran maniqués inestables fijándolos a piso por desnivel del suelo del stand.





DIA 8
05/09/2024



HomeDeco



EVENTOS · ACTIVACIONES · EXPERIENCIAS





Marroquinería



Novedad



Se trae maniquie arreglado el cual estaba generando fallas en sitio





DIA 9
06/09/2024




HomeDeco





Marroquinería





DIA 10
07/09/2024



HomeDeco

Novedad




Al momento de hacer seguimiento del stand en horas de la tarde se genera la novedad de que uno de los exhibidores de la tarima la cinta LEED no se encuentra en funcionamiento lo cual se hace el reporte y se notifica al eléctrico para generar visita y reparación.





Marroquinería





DIA 11
08/09/2024




HomeDeco



EVENTOS · ACTIVACIONES







Marroquinería





DIA 12
09/09/2024



HomeDeco





Marroquinería

STAND



EVENTOS · ACTIVACIONES · EXPERIENCIAS






DIA 13
10/09/2024



HomeDeco





Marroquinería






DIA 14
11/09/2024



HomeDeco





Marroquinería





DIA 15
12/09/2024




HomeDeco





Marroquinería





DIA 16
13/09/2024



HomeDeco





Marroquinería





DIA 17
14/09/2024



HomeDeco





Marroquinería






DIA 18
15/09/2024



HomeDeco





Marroquinería





táktikos
marketing comercial



GRACIAS

táktikos

marketing comercial

Todos los derechos reservados por Taktikos SAS. Todos los textos intelectuales, imágenes, gráficos, pistas de sonidos, datos de vídeo y animación, así como su composición o diseño están protegidos por derechos de autor y otras leyes de protección. Su contenido no puede copiarse para fines comerciales o de otras, ni puede mostrarse, incluso en una versión modificada, en otros sitios.