



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA
INSPECCIÓN DE POLICÍA 7-D VERIFICACIÓN - CONTROL
URBANISTICO

INFORME TÉCNICO
No. EMV 052 - 2024



OBSERVACIONES

Se realiza visita el día 20 de diciembre del 2024, al predio con nomenclatura urbana 49B - 23sur de la KR 91 D barrio la Arboleda, consta de una construcción de dos pisos esquinera estrato 1. construido en estructura convencional aporticada en un área de terreno de 70,00 m2 UPL 14 EL PORVENIR localidad 7 de Bosa; la fachada a nivel de primer piso esta conformada por dos portones metalicos y dos ventanas , a nivel de segundo consta de 5 ventanas metalicas; tiene terraza , se encontro informacion de la licencia de construcción de 2008. tratamiento de consolidación. al momento de la visita se encontro el predio cerrado, el cual no se pudo definir si existe bar, nadie atendio la visita.

CONCLUSION se obtuvo acceso al VUC el cual nos arrojó la licencia LC08-5-1394 de fecha ejecutoria 2008-08-20, pero no se pudo tener acceso a la misma para hacer seguimiento al artículo 135.2 de la ley 1801 de 2016; de acuerdo al decreto 555 de 2021 mapa UC - UPL 14 se permite la construcción de tres pisos

Observaciones Técnicas

ÁREA EN PRESUNTA CONTRAVENCIÓN (M²)	0,00m2	ÁREA LEGALIZABLE (M2)	0,0m2
		ÁREA NO LEGALIZABLE (M2)	0,0m2
TIPO DE INFRACCIÓN	N/A		
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	SI	NO x	SE DEJÓ CITACIÓN?
			SI NO x

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	 SECRETARÍA DE GOBIERNO
EPICAMIO MELO VALERO 25202-69281 CND ING CIVIL		