



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA
INSPECCIÓN DE POLICÍA 7-D VERIFICACIÓN - CONTROL
URBANISTICO

INFORME TÉCNICO
No. EMV 060 - 2024

DATOS GENERALES

FECHA DE VISITA	20-dic-24	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICACIÓN	Nº ACTUACIÓN ADMINIST.	2024574490100 547E
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	KR 98 B # 73 - 15 SUR CASA 93	CHIP	AAA0187DUOM
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE	NADIE ATENDIO	Nº IDENTIFICACIÓN	XXX
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE	CECILIA CARRILLO VAQUIERO / ANGEL LEONEL MONITIEL RINCON	Nº IDENTIFICACIÓN	65766020/8050 4723

ASPECTOS TÉCNICOS

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☒ NO ☐	LICENCIA Nº	11001-2-24-0118
FECHA DE EJECUTORIA	17/01/2024	FECHA DE VIGENCIA	17/01/2026
LICENCIA DE URBANISMO	SI ☐ NO ☒	RESOLUCIÓN Nº	
FECHA DE EJECUTORIA		FECHA DE VIGENCIA	

CONSULTA NORMA URBANA

U.P.L.	14 PORVENIR	TRATAMIENTO / MODALIDAD	CONSOLIDACION	EDIFICABILIDAD (VER NOTA 1)	
BARRIO	CIUDELA EL RECREO	ÁREA DE ACTIVIDAD	PROXIMIDAD - APP - GENERADIRA DE SOPORTES URBANOS	PREDIO DE INTERÉS CULTURAL SI ☐ NO ☒	

ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN

ES OBRA EN CONSTRUCCIÓN?	SI ☐ NO ☒	ANTEJARDÍN	NO
ES REPARACIÓN LOCATIVA? (Artículo 10 del Decreto 1469 de 2010)	SI ☐ NO ☒	AISLAMIENTO LATERAL	N/A
TIEMPO ESTIMADO DE LAS OBRAS	N/A	AISLAMIENTO POSTERIOR	N/A
USOS	VIVIENDA	VOLADIZO	N/A
ALTURA EN PISOS	CUATRO PISOS	SÓTANO Y/O SEMISÓTANO	NO



CHIP AAA0187DUOM
CUNU 0KR098B00000073000001550
DIREC KR 98B 73 15 SUR CA 93
CEDULA_CATASTRAL 004573151300101093
CODIGO_LOTE 2053192213



