# INFORME TÉCNICO SEMANAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN CONTRATO 024 DE 2025

## (4 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025)

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA, HUILA

**CONSORCIO PROVILL**
**CONTRATISTA DE OBRA 024 DE 2025**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA HUILA**
**OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRTAIVA DE NEIVA**
**SEPTIEMBRE 2025**

# INFORME TÉCNICO SEMANAL

# AVANCE DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Presentar informe sobre el avance de ejecución de las actividades descritas y programas para ejecutar por medio del contrato 024 de 2025.

## 1. ANTECEDENTES

La ingeniera Valentina Fiesco Hoyos de la seccional Administrativa de Neiva, Huila, en su calidad de supervisora del Contrato de Obra No. 024 de 2025 y en cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicho rol, verifica que los informes semanales sobre las actividades ejecutadas en los Palacios de Justicia de Neiva, Huila, se encuentren debidamente ajustados a la problemática identificada. Esta verificación se realiza con base en el levantamiento previo de necesidades que dio origen a la contratación mencionada.

## 2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Recorrido interno del Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva, Huila, donde se identificaron y priorizaron los frentes de intervención.
2. Tomar registros fotográficos de lo evidenciado.

## 3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- **Aplicación de pañete**
  Se realizo la aplicación de pañete en los pasillos del piso 2 y adecuación de salón para el nuevo gimnasio.
- **Aplicación de estuco**
  Se aplica estuco en las oficinas intervenidas y salón del nuevo gimnasio.

- **Aplicación pintura**
  Se realiza aplicación de pintura en las oficinas del primer piso del palacio de justicia y las oficinas 204, 201.





ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4

**Evidencia fotografica 1. Pasillos piso 2 y adecuacion nuevo gimnasio**



**Evidencia fotografica 2. Estuco en salón gimanasio y oficinas**

| | |
|---|---|
| |  |

| **Evidencia fotografica 3. Pintura en oficinas** | |
|---|---|
| |  |



ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4

## 4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas en el Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva - Departamento del Huila, se concluye:

1) No se presentaron observaciones en el desarrollo de las actividades de esta semana.
2) Se observa un avance optimo en las actividades contempladas, logrando cumplir con los objetivos previstos para desarrollar en la semana.

## 5. RECOMENDACION

Seguir con las buenas prácticas de seguridad y continuar con el desarrollo de las actividades hasta la finalización del contrato.

Cordialmente;

**FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR**

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA