



DATOS DEL CLIENTE

Nombre: ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.
Identificación: 819004070
Dirección: a 24-289, Av. El Libertador ##24-147, SANTA MARTA
Teléfono: 301 4480906
Correo:

DATOS DEL EQUIPO

Marca: General
Modelo: [4DW91-38D] GENERADOR DIESEL 4DW91-38D
N° Serie: B0508014
Fecha Ingreso: 28 Julio 2025
Fecha de compra:

RECEPCIÓN

Receptor: TÉCNICO ANDRES

Comentarios de recepción: Revisión generador para realización de mantenimiento preventivo y corrección de fallas. CENTRO DE SALUD SEDE LOS ALMENDROS

Accesorio	Cantidad	Estado
		SEÑORES USUARIOS: EL TIEMPO PARA DAR RESPUESTA DE DIAGNÓSTICO ES DE 10 A 15 DIAS HÁBILES LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS ACCESORIOS NO GARANTIZA QUE ESTÉN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, ESTO SE DEFINIRÁ EN EL DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

Fecha de diagnóstico: 28 Julio 2025 10:44:34 am

Técnico: TÉCNICO ANDRES

Comentarios de diagnóstico: Sede: Puesto de salud los Almendros. Se realiza la revisión del equipo, este enciende de manera correcta, pero comenta el cliente que el generador solo enciende bombillos y dos aires acondicionados, al revisar las conexiones de potencia del generador se encontró que una de estas estaba suelta se desconoce el motivo, por tal motivo se requiere una revisión con un eléctrico para verificar si puede conectarse ese cable para trabajar más equipo en el puesto de salud. A demás de esto se encontró que la batería tenía un desgaste en el borne negativo debido a un mal contacto debido a que el terminal queda muy grande, esto puede solucionarse con unos bujes para la batería.

COTIZACIÓN

#	Código	Descripción	Cant.	IVA	Valor base	Dto	Valor parcial	Precio con IVA
1	9.810-001.0	SERVICIO TECNICO	1	19,00%	\$ 1,855,288.00	0,00%	\$ 1,855,288.00	\$ 2,207,792.72
Subtotal							\$ 1,855,288.00	
IVA							\$ 352,504.72	
Revisión pagada							\$ 0.00	
Total							\$ 2,207,792.72	

Fecha de aprobación:

Comentarios de cotización:

REPARACIÓN

Fecha de reparación: 28 Julio 2025 10:47:13 am

Técnico: TÉCNICO ANDRES

Comentarios de reparación: SE REALIZA LA INSTALACION DE LOS BUJES PARA LAS BORNAS DE BATERIA, ESTO PARA EVITAR EL DESGASTE DE LOS TERMINALES Y LAS BORNAS DEBIDO AL CALENTAMIENTO POR EL MAL CONTACTO DE ESTOS DOS COMPONENTES ASEGURANDO UN BUEN CONTACTO PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS EN LA BATERIA Y EL MOTOR DE ARRANQUE. ADEMAS DE ESTO SE REALIZA LA DISTRIBUCION CORRECTA DE CARGAS DEL CENTRO DE SALUD DEBIDO A QUE ESTE SOLO MANEJA UN PORCENTAJE DEL CENTRO DE SALUD, SE ACLARA QUE EL GENERADOR NO PUEDE CON TODA LA CARGA DEL CENTRO DE SERVICIOS POR LO CUAL SE DEJAN TRABAJANDO CON EL GENERADOR LOS EQUIPOS INDISPENSABLES EN UNA EMERGENCIA.

ENTREGA

Fecha de entrega: 28 Julio 2025 11:01:04 am

Técnico: TÉCNICO ANDRES

Tipo de entrega: Reparada

Fecha próximo mantenimiento:

Comentarios de entrega:

Firma de recibido

FOTOS DE RECEPCIÓN



28 Julio 2025 05:24:19 pm



28 Julio 2025 05:24:19 pm



28 Julio 2025 05:24:19 pm

FOTOS DE DIAGNÓSTICO



28 Julio 2025 05:39:12 pm
Batería del equipo



28 Julio 2025 05:39:12 pm
Borne desgastado por mal contacto



28 Julio 2025 05:39:12 pm
Filtro de aceite




28 Julio 2025 05:39:12 pm
Filtro de aire



28 Julio 2025 05:39:12 pm
Filtro de combustible primario



28 Julio 2025 05:39:12 pm
Filtro separador de agua



28 Julio 2025 05:39:12 pm
Línea desconectada, se requiere revisar porque esa línea está desconectada



28 Julio 2025 05:39:12 pm
Placa del generador



28 Julio 2025 05:39:12 pm
Refrigerante del equipo

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. El período para finalizar las reparaciones es de diez (10) a quince (15) días hábiles. Esto está sujeto a la disponibilidad de todas las piezas de repuesto necesarias y no incluye el período de tiempo mientras esperamos la aprobación del cliente del costo estimado para reparación
2. La cotización es una estimación, los precios están sujetos a cambios debido a circunstancias fuera del control de la empresa , tales como , pero no limitado a , las fluctuaciones del tipo de cambio , la compra de artículos de proveedores externos, de descubrimiento de otros problemas después del desmontaje de unidad, etc.
3. Todos los trabajos están sujetos a un cargo no reembolsable de diagnóstico que aparece en el frente de esta tarjeta. Una vez que usted está de acuerdo con la estimación para reparar su unidad, el costo del diagnóstico será acreditado a su cuenta final.
4. Fecha de entrega puede verse afectada por situaciones tales como la pérdida de energía eléctrica, huelgas en puntos públicos de acceso (muelle, aeropuertos, etc.) Si se necesitan piezas de repuesto para el trabajo y están demorados en transporte en tales puntos, a continuación, estas circunstancias son fuera de nuestro control.
5. Las máquinas que sean finalizadas deben ser recogidas por el cliente dentro de los dos (2) semanas desde el aviso de finalización de trabajo; de lo contrario la empresa se reserva el derecho de vender la unidad o partes de los mismos para recuperar gastos.
6. El cliente será notificado por la empresa, antes de cualquier decisión adoptada que afectará el costo del trabajo.
7. Esto no es una factura final o recibo. Una factura será emitida en el momento del pago de trabajo. Por favor presente este formulario de atención al recoger su unidad.
8. A partir de la fecha usted cuenta con 60 días máximo para realizar el retiro del equipo entregado para reparación. Después de este tiempo se ingresará el equipo al proceso de destrucción. Lo anterior está amparado bajo el estatuto del consumidor, Ley 1480 de 2011.
9. A partir de que el equipo sea entregado al cliente final, tienen 30 días para traer el equipo por solicitud de garantía y revisar si aplica o no, de lo contrario estará por fuera de los tiempos y no se recibirá.

Firma: