

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera	Objetivo: Desarrollar el diagnóstico ambiental correspondiente al I semestre del 2026 en las Sedes de la Entidad.	
Fecha: 18/03/2026	Lugar: SUPER COPE AMERICA	Hora: 08:30

Asistentes				
Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Ver listado de asistencia				

Desarrollo				
<p>Se realiza el diagnóstico ambiental del I semestre del 2026 en la sede <u>SUPER COPE AMERICA</u> cuyo propósito es verificar la implementación de las directrices ambientales de la Entidad, en cumplimiento al Plan de Acción PIGA 2026 con el fin de identificar necesidades en materia ambiental, para así generar estrategias y acciones que permitan la correcta implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental.</p> <p>En el desarrollo de la intervención ambiental se verificarán los siguientes temas:</p> <p>1. Inventarios de agua y energía:</p>				
Programa	Sistemas ahorradores*	Sistemas no ahorradores		Observaciones (Referentes a cambios en los sistemas no ahorradores y/o daños en los sistemas)
	Cantidad	Cantidad	Lugar	
Agua	77	6	<ul style="list-style-type: none"> POCETAS GRIFO EN LA PARTE EXTERNA 	<ul style="list-style-type: none"> SE EVIDENCIA GRIFO EXTERNO CON GOTEO. SE EVIDENCIAN 3 HIDRANTES AVERIADOS BANIO EXTERNO NO SE TIENE HABILITADO PARA USO
Energía	463	✓	N.A	<ul style="list-style-type: none"> SE HABILITARON SALAS DE ATENCIÓN Y SE CAMBIARON LUMINARIAS QUE ESTABAN AVERIADAS POR TECNOLOGÍA AHORRADORA

*Incluir la instalación de perlizadores en grifos de lavaplatos, pocetas y llaves de jardinería, si aplica.

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

2. Inventario de contenedores de residuos ordinarios y peligrosos:

Contenedor	Cantidad	Volumen	Estado (Bueno, Malo)	Necesidades de cambio (contenedor nuevo o contenedor antiguo, tipo de daño, ubicación, etc.)
Durakart verde	Ø	N.A	N.A	N.A
Durakart Gris	Ø	N.A	N.A	N.A
Durakart azul	1	340 L	BUENO	N.A
Durakart rojo	1	189 L	BUENO	N.A
Durakart Otro color	Ø	N.A	N.A	N.A
Canecas de cocina	4	70 L	BUENA	N.A
Puntos ecológicos de 3 puestos	4	55 L	10 CONTENEDORES BUENOS 2 CONTENEDORES MALO (ROTO)	*SE EVIDENCIAN 2 CONTENEDORES COLOR VERDE ROTOS
Puntos ecológicos de 2 puestos	Ø	N.A	N.A	N.A
Canecas de baño negra	11	12 L	TAPAS ROTAS	*SE EVIDENCIAN LAS 11 CANECAS CON LAS TAPAS ROTAS.
Canecas de baño otro color	13	S/D	ROTAS	SE EVIDENCIAN 10 PAPELERAS PLASTICAS Y 3 CANECAS PLASTICAS DE 12 L DE COLOR VERDE SIN TAPA

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

3. Información, por tema:

3.1 Energía

3.1.1 ¿Se cargan patinetas, bicicletas, motos o vehículos en la sede? SI X NO

En caso de que la respuesta sea afirmativa, diligencie la siguiente tabla con la información correspondiente.

Tipo de Vehículo (Eléctrico)	Cantidad	Frecuencia de carga (Horas)	Ubicación (Oficina, Parqueadero, etc.)	Usuario (Marque con una X, según corresponda)			Observaciones (En caso de contar con la información de la persona y área a la que pertenece, relacione)
				Funcionario	Contratista	Otros	
Patineta	2	3 HORAS	AREA UTILIZADA COMO PARQUEADERO			X	2 CONTRATISTAS COLPENSAS Y CONECTAS
Bicicleta							
Moto							
Carro* *Relacionar Placa del vehículo en la casilla de observaciones							

3.1.2 ¿Existen puntos de conexión de vehículos eléctricos en la sede?

Indique la cantidad de conexiones habilitadas.
SE CUENTA CON UNA TOMA ELECTRICA QUE ES USADA POR 2 CONTRATISTAS Y SE REALIZO PROCESO DE SENSIBILIZACION Y SUSPENSIÓN DE CONEXION ELECTRICA DE LAS TOMAS ELECTRICAS.

3.1.3 ¿Cuántas tomas eléctricas están disponibles al público en la sede?

SE CUENTA CON 16 TOMAS ELECTRICAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LAS SALAS DE ATENCION Y SOLO SE PERMITE SU USO CON AUTORIZACION DE PERSONAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA.

3.2 Agua

3.2.1 ¿Cuáles son los usos del agua en la sede? (Marque con una X)

- Servicio de cafetería (Preparación y lavado de elementos): X
- Limpieza y aseo de las instalaciones (baños, áreas internas, comunes y exteriores): X
- Riego de jardines: N.A
- Riego de huerta urbana o cultivo: X
- Sanitarios y lavamanos: X
- Lavado de elementos de aseo (pocetas de aseo): X
- Duchas: N.A
- Lavado de fachadas: X Frecuencia: A DIARIO EN PARTE EXTERNA

Observaciones:

- SE ANOTÓ ENTRE LA OSDSC Y LA ARI EL PRESTAMO DEL USO DE MANGUERA PARA LA HUERTA IMPLEMENTADA EN LA PARTE EXTERNA DE LA SGE POR PARTE DEL COLECTIVO "JUSTICIA POR DUBAN"
- SE TIENE ESTABLECIDO EL PRESTAMO DE LOS BAÑOS A LA CIUDADANIA QUE AJUSTE A LA SGE.
- SE HACE LAVADO A DIARIO EN LA PARTE EXTERNA DE LA SGE

3.2.2 ¿Se identifican lavamanos que duran más de diez (10) segundos de apertura?

En caso afirmativo, especifique la ubicación (Área, piso, lugar, etc).

- SE REALIZÓ VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS HIDRICOS Y SE EVIDENCIA QUE EN SU TOTALIDAD ESTÁ CON UN TIEMPO MENOR A 10 SEGUNDOS

3.2.3 ¿Se identifican grifos en lavamanos que sean de acción manual?

En caso afirmativo, especifique el sistema y la ubicación.

- DURANTE EL RECORRIDO NO SE EVIDENCIA ESTA TECNOLOGIA

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

3.2.4 Describa cómo se desarrollan las jornadas rutinarias de aseo y brigadas

Actividad	Frecuencia	Duración de la actividad (Horas)	Insumos Utilizados (mopeador, traperos, productos químicos, etc.)	Descripción de la actividad
Jornada Rutinaria	DIARIA	• SE REALIZA ASES DURANTE TODA LA JORNADA	<ul style="list-style-type: none"> • MOPEADOR • RECOGEDOR • TRAPEROS • AGUA • JABON MULTUSO • LIMPIONES • DESINFECTANTE 	<ul style="list-style-type: none"> • SE DESPEJAN LAS AREAS, SE REALIZA MOPEADO Y RECOLECCION DE RESIDUOS, LOS CUALES SON DEJADOS EN EL CUARTO DE RESIDUOS • SE REALIZA TRAPEADO DE PISOS Y LIMPIEZA DE MOBILIARIO • SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE AREAS EXTERNAS RETIRANDO HECHOS DE LA CIUDADANIA EN PUNTOS CRITICOS.
Jornada de Brigada	QUINCENAL	• SE REALIZA UN DIA SABADO DURANTE TODA LA JORNADA	<ul style="list-style-type: none"> • MOPEADOR • RECOGEDOR • TRAPEROS • AGUA • JABON MULTUSO • LIMPIONES • DESINFECTANTE • CERA MULTUSO • SELLADOR • BRILLADOR • LAVAPIEDRA • HIDROLAVADORA 	• SE REALIZA DE MANERA SIMILAR Y SE HACE USO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR ASES, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS Y SUPERFICIES A FONDO.
Jornada Extraordinaria	N.A	N.A	N.A	N.A

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

3.2.5 ¿Se han presentado fugas de agua en la sede?

Se generó GLPI SI X NO NO

En caso de ser afirmativa la respuesta diligencia la siguiente tabla

# de GLPI	Fecha	Motivo del GLPI	Subsanado (SI/NO)
0014712	18/03/26	DAÑO DE DOS HIJOSANITARIOS EN BAÑO DE MUJERES EN SEGUNDO PISO.	NO
0014710	18/03/26	DAÑO DE UN HIJOSANITARIO EN BAÑO DE HOMBRER EN SEGUNDO PISO.	NO
N.A	N.A	N.A	N.A

3.3 Residuos

3.3.1 ¿El área de acopio de residuos ordinarios cumple con las condiciones técnicas?

(Responder SI, NO, NA).

- Acabados de fácil limpieza: NO
- Ventilación natural: SI
- Señalización interna: NO
- Extintor: NO
- Punto de agua: NO
- Drenaje: NO
- Evita el acceso y proliferación de vectores: SI
- Buena ubicación accesibilidad: SI
- Contenedores independientes para clasificar los residuos: NO
- Orden y aseo: NO
- Espacio suficiente: NO

Báscula funcional:

Plataforma o gancho: PLATAFORMA Estado: BUENA Capacidad: 300 Kg Placa: 82309

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Observaciones:

(Mencionar si la sede requiere un espacio adecuado para el almacenamiento temporal de estos residuos, si los contenedores se encuentran bien ubicados y/o si la capacidad del cuarto o los contenedores no rebasa lo que se genera)

• NO SE CUENTA CON UN ESPACIO DEFINIDO PARA EL ALMACENAMIENTO EN UN PUNTO ADECUADO; SE ARTICULO CON EL COORDINADOR DE LA SEDE PARA DEJAR RESPEL Y RESIDUOS NO APROVECHABLES EN UN PUNTO EXCLUSIVO.

3.3.2 Requiere recolección de residuos peligrosos, RCD y/o Poda. SI X NO

(En caso afirmativo, describa el tipo de residuo que se encuentran en la sede)

Tipo de residuo	Cantidad	Observaciones
		(Condiciones de almacenamiento, empaque y/o embalaje, etc.)
WMINARIAS	5/0	NO SE ENCUENTRAN ROTURADAS, EMBALADAS, UBICADAS EN ZONA DE LA CUADRILLA PARA SUR
TONER	1	SE ENCUENTRA EN CONTENEDOR SIN ROTURAS, NI EMBALAJE

3.3.3 ¿El área de acopio de residuos peligrosos cumple con las condiciones técnicas?

(Responder SI, NO, NA).

- Acabados de fácil limpieza: NO
- Ventilación natural: SI
- Señalización interna: NO
- Extintor o gabinete contra incendios: NO
- Kit anti derrames: SI
- Estibas: NO
- Evita el acceso y proliferación de vectores: SI
- Buena ubicación accesibilidad: SI
- Contenedores independientes para clasificar los residuos: SI
- Orden y aseo: NO
- Espacio suficiente: NO
- Matriz de compatibilidad: NO
- Fichas de productos: NO
- Restricción de acceso a personal no autorizado: SI
- Capacidad suficiente para el volumen de generación: SI

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Báscula funcional:

Plataforma o gancho:

N.A

Estado:

N.A

Capacidad

N.A

Kg

Placa:

N.A

Observaciones:

(mencionar si la sede requiere un espacio adecuado para el almacenamiento temporal de estos residuos, si los contenedores se encuentran bien ubicados y/o si la capacidad del cuarto o los contenedores no rebasa lo que se genera, entre otras).

• SE EVIDENCIA CONTENEDOR USADO EN PUNTO NO ADECUADO SIN SEÑALIZACIÓN, CON OTROS ELEMENTOS PARA SU REINTEGRO Y SE EVIDENCIA UN TONER SIN ROTULO NI EMBALAJE.

3.3.4 Contenedores pos consumo

¿Se encuentran en uso los contenedores para la recolección de residuos posconsumo dentro de la sede? (Indique a qué tipo de elementos corresponden y cuántos hay).

-Ecolecta (RAEE) SI ☐ NO ☒
 -AVU SI ☐ NO ☒
 -Pilas y Baterías SI ☐ NO ☒
 -Luminarias SI ☐ NO ☒

Observaciones: N.A

3.3.5 ¿Se requiere la necesidad de incluir algún contenedor posconsumo? SI ☐ NO ☒

En caso afirmativo, describa el tipo de contenedor requerido (especificar para que tipo residuo y demás observaciones pertinentes):

N.A

3.3.6 ¿Se evidencian envases vacíos de insumos de aseo, insecticidas y/o ambientadores para gestionar su entrega al contratista de aseo y cafetería? SI ☒ NO ☐

En caso afirmativo, describa la ubicación y cantidad a entregar:

• SE EVIDENCIA EN CUARTO DE INSUMOS DE ASEO APROXIMADAMENTE 5 GLOBOS CON 150 ENVASES DE INSUMOS DE ASEO Y UNA BOLSA CON 9 ENVASES DE AEROSOL A LA ESPERA DE SER ENTREGADOS A LA EMPRESA CONTRATADA DE ASEO Y CAFETERIA

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
EVIDENCIA DE REUNIÓN

3.4 Gestión del cambio climático

3.4.1 ¿En la sede se cuenta con árboles? SI ☐ NO ☒

En caso afirmativo, especifique si hay individuos arbóreos en riesgo, de ser así, describa ubicación y cantidad.

N.A

3.4.2 ¿En la sede se cuenta con huertas urbanas, jardines verticales, techos verdes, cultivos hidropónicos y/o materas?

En caso afirmativo, describa si se encuentra en funcionamiento y cuál es la fuente de agua del riego.

• LA SEDE NO CUENTA CON IMPLEMENTACIÓN DE ESTAS ALTERNATIVAS.

• EN ARTICULACIÓN DE DSOSC Y DRI-CMPR SE AUTORIZA EL USO DE UNA MANGUERA PARA BRINDAR AGUA A UNA HUERTA IMPLEMENTADA A UNA HUERTA EN LAS JARDINERAS EXTERNAS DE LA SEDE POR PARTE DEL COLECTIVO "JUSTICIA POR DUBAN"

3.4.3 Se evidencian murales y/o avisos de publicidad exterior visual, son adicionales a los que cuentan con registro?

SI ☒ NO ☐

En caso afirmativo, describa el/los elementos:

SE CUENTA CON UN MURAL EN LA PARTE INTERNA DEL INGRESO

3.4.4 La sede cuenta con plantas eléctricas? SI ☒ NO ☐

De ser así, cuando fue el último mantenimiento: 26/02/2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.4.5 ¿La sede genera aceite usado? SI ☐ NO ☒

En caso afirmativo, describa la actividad en la que se genera e indique si este se encuentra almacenado en alguna área específica o en la planta eléctrica

N.A

Observaciones adicionales:

• SE EVIDENCIA EL PRESTAMO DE BAÑO ADMINISTRATIVO A LA CIUDADANIA.

• SE EVIDENCIA EL USO DE ESPACIO PUBLICO ADYACENTE PARA REALIZAR NECESIDADES FISIOLÓGICAS POR PARTE DE LA CIUDADANIA Y VENEZOLANES INFORMARLES DE ENTORNO, REALIZÁNDOSE LABORES DIARIOS DE ESTAS ÁREAS.

• SE EVIDENCIA QUE SE ESTA HACIENDO USO DE BOLSA DE COLOR VERDE PARA LOS RESIDUOS NO APROVECHABLES.

• SE EVIDENCIA ALMACENAMIENTO EN DOS ESPACIOS DE CEMENTO A LA ESPERA DE SER REINTEGRADOS.

**SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
EVIDENCIA DE REUNIÓN**

- SE EVIDENCIA EL USO DE CONTENEDORES INDIVIDUALES DE COLOR GRU EN LOS PUNTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE PAPEL RESULTANTE DE IMPRESIONES Y SE SOLICITO SU RETIRO PARA QUE ESTA ACTIVIDAD SE HAGA ÚNICAMENTE EN LOS PUNTOS ECOLÓGICOS.
- SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE 4 PUNTOS ECOLÓGICOS ADICIONALES DEBIDO A QUE EN LA VISITA REALIZADA EL 05/09/21 SE CONTABA CON 9 PUNTOS ECOLÓGICOS Y A LA FECHA SE CUENTA CON 4 PUNTOS COMPLETOS.
- SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE POTAR CON CANGREJAS PLÁSTICAS LOS BARRIOS QUE SE EVIDENCIAN POTAR Y EL USO DE PAPELERAS EN LOS BARRIOS DESTINADOS AL CIUDADANO.
- SE REALIZÓ CAMBIO DE ELECTROBOMBAS Y SE EVIDENCIA EL ALMACENAMIENTO EN OFICINA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, SE REALIZÓ SOLICITO DE RECOLECCIÓN.
- SE EVIDENCIA BOTED EN VALVULA CONTINA DE 2" EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL EQUIPO DE BOMBO.
- SE EVIDENCIAN PUERTAS METÁLICAS RESULTANTES DE CAMBIO EN CUARTO DE EQUIPOS DE BOMBO A LA ESPERA DE SER ENTREGADOS A LA ASOCIACIÓN DE RECOLECCIONES.
- SE EVIDENCIA UNO DE LOS ESPACIOS QUE ESTÁN DESTINADOS A ANTIGUOS BANCOS PARA PARQUES DE BICICLETAS, BICICLETAS ELÉCTRICAS, 3 PATINETAS, 3 MOTOS ELÉCTRICAS SIENDO ESPACIO NO ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD POR SUPERFICIES DE PISO, VENTILACIÓN Y FALTA DE INSTALACIONES. SE EVIDENCIA QUE SE GARGAN LOS PATINETAS EN LA SERE Y SE SENSIBILIZO A LOS CONTRATISTAS PARA DESTRUIR LA ACTIVIDAD.
- EN EL OTRO ESPACIO DESTINADO A BANCO SE EVIDENCIO UNO DE ESTE ESPACIO PARA ALMACENAR MATERIAL DE OBRA DE LA CUADRA DE LA ZONA IVA Y ELEMENTOS PARA REINTEGRADO.

Anexos:

- Registro fotográfico (Ver carpeta One Drive)
- Listado de asistencia

